

Quito, 18 de Septiembre de 2019

Itane

-26

Magister
LUZ ELENA COLOMA
Concejal del Distrito Metropolitano de Quito
Presidenta de la Comisión de Áreas Históricas
Ciudad.

- 7 -

QUITO SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO
RECEPCIÓN

FECHA: **19 SEP 2019** HORA: **11:30**

Nº HOJA: **24** - **2019**

Recibido por: **J. GARCÍA**

De mis consideraciones:

Antecedentes:

La Empresa CORALHIPERMERCADOS CIA. LTDA es propietaria del predio con N° 3697430, con clave catastral N° 30403 03-050, ubicado entre la Av. Rodrigo de Chávez y Av. 5 de Junio, en el barrio "Dos Puentes", parroquia La Magdalena de la Ciudad de Quito.

En este predio anteriormente mencionado se ha desarrollado un proyecto de recuperación integral del espacio privado en alrededor de 2.4 Ha, en donde si bien el mismo contempla la construcción de un Centro Comercial destinado a ofrecer una gran cantidad de servicios para este sector de la Ciudad, el objetivo del proyecto es proporcionar la incorporación de espacios y áreas verdes con camineras amplias y seguras que permitan dentro de un espacio Semi público una mejor movilización de los ciudadanos dentro del Corredor Metropolitano de Quito, planteado por la Municipalidad.

Con estos antecedentes y luego de que el proyecto ha sido presentado y revisado por parte de la Secretaria de territorio en la Dirección Metropolitana de desarrollo Urbanístico; el pasado 4 de septiembre, con oficio Nro. STHV-DMDU-2019-0079-O, suscrito por la Directora Metropolitana de Desarrollo Urbanístico de la Secretaría de Territorio se nos informó que, acogiendo las observaciones que realiza la Secretaría de Territorio, en el oficio en referencia, debemos presentar, para someterlo a revisión y aprobación del "CENTRO COMERCIAL LA MAGDALENA", los planos arquitectónicos a nivel de proyecto, acompañados de los estudios de ingenierías. Dichos documentos aspiramos a presentarlos en la última semana del mes de noviembre de 2019.

El proyecto al que hacemos referencia, ha sido incluido por el INPC dentro del Inventario Nacional de Bienes Inmuebles Patrimoniales, con catalogación Parcial Rehabilitable.

Durante todo el proceso de planificación nos hemos sometido a las normas y recomendaciones, tanto, de la Secretaría de Territorio del Distrito Metropolitano, cuanto, del INPC, que textualmente establecen que "...Una vez in situ se evidenció

7



Handwritten mark or signature at the top left.

Faint, illegible text in the upper section of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, appearing as a distinct paragraph.

Fourth block of faint, illegible text, possibly containing a list or detailed notes.

Fifth block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Sixth block of faint, illegible text, likely the concluding part of the document.


que en el predio existen varias edificaciones, las mismas que para el análisis correspondiente fueron organizadas en 9 bloques, es decir se realizaron 9 fichas de inventario, cada una con su análisis correspondiente, las mismas fueron revisadas y validadas por la STHV. Cabe indicar que los inmuebles (9 bloques), que se encuentran en el predio inspeccionado presentan un estilo de arquitectura Moderna, la mayor parte de los bloques fueron construidos entre los años 50 y 70, los mismos presentan un sistema técnico constructivo moderno cimentación, columnas, losas de hormigón armado, también existen inmuebles con estructura de madera y cubierta de teja, zinc y asbesto cemento.

Finalmente una vez realizado el análisis correspondiente a cada uno de los bloques **se recomienda conservar el bloque 6 y el muro de piedra con su respectiva balaustrada estos últimos son elementos que aún se conservan de la época cuando existía la villa Agnes**¹. El análisis de cada uno de los bloques fue remitido mediante Oficio No. IMP-2018-0000135 de fecha 15 de enero de 2019, en el cual se anexo el Memorando N°IMP-DIP-2018-289-2958, Informe 002633 de fecha 19 de julio de 2013 y las 9 fichas de inventario, 3 álbumes y la ficha del INPC." (VER ANEXO N° 1)

Por lo señalado y en vista de que en el anteproyecto arquitectónico y en el proyecto definitivo acogimos íntegramente las recomendaciones municipales y hemos respetado totalmente los muros de piedra, balaustradas y árboles que subsisten de la "Villa Agnes", además de haber ampliado las áreas verdes y aparcamientos vehiculares en los actuales emplazamientos de los bloques 1,2,3,4,5, 7,8 y 9 -para potenciar el patrimonio que se nos recomendó conservar, esto es el bloque-6 (16 silos y Torre), solicitamos que, mientras se elaboran y aprueban los estudios definitivos del proyecto, se nos permita desarmar y demoler las estructuras de aquellas edificaciones que no se recomendó su conservación.

Reiteramos a usted y por su intermedio a todas las instancias municipales que todos los elementos del bloque-6 están incluidos en el proyecto definitivo dentro de procesos puesta en valor y adaptación a nuevos usos y que durante el proceso de desarmado y demolición no serán tocados.

Por la favorable acogida que sabrá a dar a esta solicitud, le anticipo nuestro agradecimiento.



Arq. Esteban Cordero C. 0103152534
CORAL HIPERMERCADOS CIA LTDA.
 0996757707
 ecorderoc@me.com
 cperez@gexardoor11z.com

¹ El énfasis nos corresponde.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data. The text also mentions that regular audits are necessary to identify any discrepancies or errors in the accounting process.

Furthermore, it highlights the role of technology in modern accounting. The use of software can significantly reduce the risk of human error and streamline the workflow. However, it also notes that proper training and security measures are essential to protect sensitive financial information.

In conclusion, the document stresses that a robust accounting system is the foundation of a successful business. By adhering to best practices and leveraging technology, companies can ensure the accuracy and reliability of their financial statements.

The second section of the document focuses on the importance of budgeting and financial planning. It explains that a well-defined budget helps in allocating resources effectively and identifying areas where costs can be reduced. This proactive approach is crucial for long-term financial stability and growth.

The text also discusses the need for regular financial reviews. By comparing actual performance against the budget, management can quickly address any variances and make necessary adjustments. This process not only improves financial control but also provides valuable insights into the company's operational efficiency.

Moreover, the document touches upon the importance of maintaining a healthy cash flow. It advises businesses to monitor their receivables and payables closely to avoid liquidity issues. Implementing effective credit control policies and offering early payment discounts can be beneficial in this regard.

Overall, the document provides a comprehensive overview of key accounting and financial management concepts. It serves as a valuable guide for businesses looking to optimize their financial performance and ensure long-term success.

The final part of the document discusses the importance of compliance with tax laws and regulations. It states that staying up-to-date with the latest tax changes is essential to avoid penalties and ensure accurate reporting. Companies should consider consulting with a tax professional to navigate complex tax situations.

The text also mentions the importance of maintaining proper documentation for tax purposes. This includes keeping records of all income, expenses, and deductions. Organized records make the tax filing process smoother and more efficient.

In addition, the document highlights the significance of ethical accounting practices. It emphasizes that honesty and integrity are fundamental to the accounting profession. Companies should always adhere to the highest standards of ethical conduct, even when it is challenging.

Finally, the document concludes by reiterating the importance of continuous learning and improvement in the field of accounting. As the industry evolves, professionals must stay current with the latest trends and technologies to remain effective in their roles.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y
 IDENTIFICACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN

N.º 010315253-4



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
CORDERO CARVALLO JOSE ESTEBAN
 LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY CUENCA
 SUCRE
 FECHA DE NACIMIENTO **1979-01-17**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
 JEANETTE PAULINA
 TOLEDO V



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ARQUITECTO **E334412242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GORDERO CUEVA JUAN FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARVALLO PERALTA NELLY LEONOR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA 2012-02-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-02-07

00054837







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019 **CBE**



0009 M **0009 - 143** **0103152534**

CORDERO CARVALLO JOSE ESTEBAN
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: AZUAY
CANTÓN: CUENCA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: YANUNCAY
ZONA:





Oficio Nro. STHV-DMDU-2019-0079-O

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

Asunto: Proyecto preliminar de rehabilitación y obra nueva (Ref. Ticket GDOC N° 2019-012314)

Señora
Maria Cristina Perez Diaz
En su Despacho

De mi consideración:

En atención al trámite 2019-012314, re ingresado a esta Secretaría el 5 de agosto del 2019, solicitando la revisión del Proyecto preliminar "CENTRO COMERCIAL LA MAGDALENA", en el predio N° 3697430, con clave catastral N° 30403-03-050, ubicado en el barrio Los Dos Puentes, parroquia La Magdalena, propiedad de CORALHIPERMERCADOS CIA. LTDA, según indica el Informe de Regulación Metropolitana (IRM) actual; al respecto se informa lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

- El inmueble ubicado en el lote con predio N° 3697430, con clave catastral 30403-03-050, se encuentra dentro del Inventario Nacional de Bienes Inmuebles Patrimoniales, con catalogación Parcial Rehabilitable.
- La ficha actual fue aprobada por el Instituto Nacional de Patrimonio (INPC) el 28 de Junio de 2019, y su contenido textual de las observaciones es el siguiente:

"Con fecha 24 de septiembre de 2018, se solicita al IMP, se realice una visita técnica para establecer el status de inventario de los inmuebles que existen en el predio No. 20700. Con fecha 2 de Octubre de 2018, se realizó la inspección correspondiente al predio No.20700, el complejo arquitectónico de la antigua Cervecería Nacional fue inventariado el 19-12-2013, según consta en la ficha del INPC. Una vez in situ se evidenció que en el predio existen varias edificaciones, las mismas que para el análisis correspondiente fueron organizadas en 9 bloques, es decir se realizaron 9 fichas de inventario cada una con su análisis correspondiente, las mismas fueron revisadas y validadas por la STHV. Cabe indicar que los inmuebles (9 bloques), que se encuentran

Oficio Nro. STHV-DMDU-2019-0079-O

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

en el predio inspeccionado presentan un estilo de arquitectura Moderna, la mayor parte de los bloques fueron construidos entre los años 50 y 70, los mismos presentan un sistema técnico constructivo moderno cimentación, columnas, losas de hormigón armado, también existen inmuebles con estructura de madera y cubierta de teja, zinc y asbesto cemento.

Finalmente una vez realizado el análisis correspondiente a cada uno de los bloques se recomienda conservar el bloque 6 y el muro de piedra con su respectiva balaustrada estos últimos son elementos que aún se conservan de la época cuando existía la villa Agnes. El análisis de cada uno de los bloques fue remitido mediante Oficio No. IMP-2018-0000135 de fecha 15 de enero de 2019, en el cual se anexo el Memorando N°IMP-DIP-2018-289-2958, Informe 002633 de fecha 19 de julio de 2013 y las 9 fichas de inventario, 3 álbumes y la ficha del INPC."

- El predio N° 3697430, tiene una zonificación D5(D304-80), con una forma de ocupación del suelo (D) sobre línea de fábrica, Uso de suelo (RU3) Residencial Urbano 3.

II. INFORME TECNICO:

- De acuerdo a las observaciones del informe de Regulación Metropolitana, se deberán tomar en cuenta:
- *Debe presentar el informe técnico favorable de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.*
- *Las franjas de protección definitivas deben establecerse según los detalles que constan en el proyecto respectivo de agua potable y alcantarillado aprobado por la EPMAPS.*
- De acuerdo al Código Municipal.- Artículo IV.1.28.- Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo.- (Ordenanza 172).Punto 2.4 Circulaciones, las escaleras deben tener tramos continuos sin descanso de hasta 10 escalones, razón por la cual se deberá replantear la propuesta de las escaleras de emergencia que no cumplen con la normativa.

Oficio Nro. STHV-DMDU-2019-0079-O

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

III.OBSERVACIONES:

1. Una vez revisa la documentación ingresada, se ha señalado las siguientes observaciones:
 - a) Se debe presentar el Informe de Regulación Metropolitana obtenido en la Administración Zonal correspondiente actualizado.
 - b) En vista de que se han unificado los predios, se tomará en cuenta las observaciones del Informe de Regulación Metropolitana, de acuerdo al criterio técnico numeral 1.
 - c) Deberá indicar en la memoria histórica que la valoración está sujeta a la ficha establecida por el Instituto Nacional de Patrimonio. (INPC).
 - d) Se debe revisar el cuadro de áreas del estado actual (lámina P1), ya que en este consta que el COS PB Municipio, es 0.00% y el COS TOTAL Municipio es 2,14%, y el COS PB y COS TOTAL de las construcciones existentes, igualmente está el 0.00%.
 - e) En vista de que se ha realizado la integración predial, en la memoria histórica se debe describir también la bodega.
 - f) En la lámina de intervenciones (lámina I1), se debe indicar con simbología que trabajos se realizará en el jardín (numeral 23).
 - g) En la lámina de intervenciones (lámina I2 e I3), se debe señalar con un tipo de simbología los elementos nuevos de recubrimiento.
 - h) En la lámina de intervenciones (lámina I4), se debe indicar las puertas de salida hacia las losas accesibles y completar el dibujo de los silos (lámina I5)
 - i) Los planos de intervenciones se los debe hacer en base a los planos de estado actual (lámina I7).
 - j) Se debe indicar los materiales de las cubiertas en el estado actual (lámina I5).
 - k) En los cortes se debe colocar los niveles, (lámina I8) y dimensionados en todas las láminas.


Oficio Nro. STHV-DMDU-2019-0079-O

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

- l) Se debe corregir el contenido de la tarjeta (lámina A1).
- m) Se debe reflejar en la planta de propuesta los espacios del cuadro de áreas, además se debe cambiar el tamaño del texto ya que al momento es ilegible (lámina A15).
- n) La memoria histórica debe estar firmada por el profesional responsable.
- o) Indicar el tipo de ventilación en las baterías sanitarias del centro comercial.
- p) Colocar en los cortes los nombres de los espacios, los cuales deben concordar con la planta arquitectónica respectiva.
- q) Debe presentar la información completa en el cd que forma parte del expediente.
- r) Los medios de egresos han sido revisados por el Cuerpo de Bomberos, y no tienen observaciones, sin embargo no se pudieron sellar en vista de que se al momento las láminas tienen un adhesivo en la tarjeta sobre el número de predio y clave catastral diferente al de la propuesta, por lo cual se deberán re imprimir.

Por lo anotado y debido a que es indispensable contar con la información solicitada; se devuelve el expediente completo a fin de que se dé cumplimiento a lo indicado, luego de ello volverá a ingresar toda la documentación requerida para la revisión del proyecto definitivo, el cual deberá contar con las memorias y planos de ingenierías eléctrica, estructural e hidrosanitaria.

Atentamente,



Arq. Adriana Lucía Avila Santacruz

DIRECTORA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANÍSTICO

Anexos: Una carpeta y un cd



Oficio Nro. STHV-DMDU-2019-0079-O

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: SUSANA DE LAS MERCEDES NOROÑA GALINDO	smng	STHV-DMDU	2019-09-02	
Revisado por: VIVIANA VANESSA FIGUEROA PARRA	vvfp	STHV-DMDU	2019-09-03	
Aprobado por: ADRIANA LUCIA AVILA SANTACRUZ	ALAS	STHV-DMDU	2019-09-04	

1. DATOS DE IDENTIFICACION

Denominación: CERVECERIA NACIONAL CN S.A. Registro N°: 000001
 Clave catastral: 3040303016 Nombre propietario: CORAL HIPERMERCADOS CIA. LTDA.
 Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO
 Parroquia: LA MAGDALENA Urbana: Mz.
 Calle principal: 5 DE JUNIO Nº: S/n Intersección: FRANCISCO BARBA
 Recinto: Comunidad: Los Dos Puentes

2. DATOS DE LOCALIZACION

Coordenadas WGS84-Z17S	Norte	Este	Norte	Este
	9973860.88	775731.27	9973786.38	775804.99
	9973624.37	775701.51	9973666.67	775829.63

Inventario Anterior: Si No Acto Administrativo: INVENTARIADO POR EL INPC 19/12/2013

3. EPOCA DE CONSTRUCCION

Siglo	I	II	III	IV
XVI (1500-1599):				
XVII (1600-1699):				
XVIII (1700-1799):				
XIX (1800-1899):				
XX (1900-1999):				<input checked="" type="checkbox"/>
XXI(2000 adelante):				

Fecha: Autor:

4. TIPOLOGIA Y USOS

ARQUITECTURA	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	USOS	ACTUAL
MILITAR			ORIGINAL	
CIVIL				
RELIGIOSA				
INSTITUCIONAL				
COMERCIO				
SERVICIOS				
INDUSTRIAL	X	FÁBRICAS	INDUSTRIAL	ABANDONADO
OTRO				
VERNACULA				


5. REGIMEN DE PROPIEDAD

Propiedad	Propietario	Ocupado por	Otra Perifonea
Publico:			
Estatal			
Privado:			
Religioso			
Particular			<input checked="" type="checkbox"/>

6. ESTADOS DE CONSERVACION

Evaluación de la edificación	Sólido	Deteriorado	Ruinoso	Estado General
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>			
Cubierta		<input checked="" type="checkbox"/>		
Fachadas			<input checked="" type="checkbox"/>	
Pisos-entrepisos			<input checked="" type="checkbox"/>	
Acabados			<input checked="" type="checkbox"/>	
Esp. Exteriores			<input checked="" type="checkbox"/>	
Escaleras			<input checked="" type="checkbox"/>	
Instalaciones			<input checked="" type="checkbox"/>	

7. FOTOGRAFIA



8. DESCRIPCION Y CARACTERIZACION DE LA EDIFICACION

Trama Urbana
 Damero Radial Lineal Disperso

Caracterización de la Edificación

Emplazamiento Mz.
 Equilibrada Intermedia Total
 Interior Exterior

Crujía
 Un tramo En L Total
 En C En L Un tramo En L

Predio en Trama
 Aislada Pareada Continua en trama

Galerías
 En U En L Total Un tramo En L

Jardín/A. Verdes/Huertos
 Frontal Posterior Lateral Envolvente

Patios
 1 Patio Sucesión de patios Sin patio

Zaguán (Ingresos)
 Irregular Asimétrico

Nº de Pisos
 1 Piso 2 Pisos 3 o más Pisos

Destival

9. DESCRIPCION VOLUMETRICA DOMINANTE


Estilo: Modernismo
 Epoca: Republicana
 Fachada Recta Retranqueada Curva Ochavada
 TEXTURA Liso Rugoso Lisa-Rugosa
 Color: GRIS
 PORTADA Simple Monumental Adintelado Rebañado Medio punto
 Compuesta Inscripciones Carpanel Lobulado
 Zócalo: VANDOS Puertas No. Ventanas No. PB 0 PA 0
 BALCONES Volado 0 Incluidos No. 0
 HERRAJES Forjados Colado
 Otros: MOLDURAS Y ORNAMENTACION

10. RIESGOS

Riesgos Naturales
 ACCION BIOLÓGICA SISMOS ERUFIONES
 METEORIZACION REMOCIONES EN MASA INUNDACIONES
 FALLAS GEOLÓGICAS
Otros: DESARROLLO URBANO
 ABANDONO
 INTERVENCIONES INADECUADAS
 CONFLICTO TENENCIA
 CONTAMINACION
 INCENDIOS
Riesgos Antrópicos
 FALTA DE MANTENIMIENTO
 FALTA DE CONTROL
 EDIFICIO TUGURIZADO
 ZONA TUGURIZADA
Otros:

Descripción:
 Se trata de un inmueble denominado bloque 6, de un Conjunto arquitectónico de 9 bloques implantados en la antigua Cerveceria Nacional. El actual inmueble está conformado por 16 volúmenes de forma cilíndrica, a manera de torres, en donde antiguamente funcionaban como silos de almacenaje de cebada, de la Ex.Cervecería Nacional, actualmente y con el pasar de los años la edificación se ha convertido en un hito urbano del sector y de la ciudad, como remate de fachada el inmueble presenta una estructura de madera recubierta de zinc.

Plantas Esquemática:



Datos del Inmueble	
Área del Lote (m ²):	99000
Frente(m):	29741
Área Construida	
Subsuelo (m ²):	0.00
Planta Baja (m ²):	0.00
Planta Alta (m ²):	0.00
Otros pisos (m ²):	0.00
Área Total Construida (m ²):	0.00
Espacios Abiertos (N°)	
Eslacionamientos No:	0
Otro:	
Servicios (N°)	
Baños Particular No:	0
Baños Comunal No:	0
Lavanderías particular No:	0
Lavanderías comunal No:	0
Instalaciones (SI) (NO)	
Agua potable:	SI
Alcantarillado:	SI
Energía eléctrica:	SI
Telefonos:	SI
Otros:	



14. UBICACIÓN Y PLANA DEL INMUEBLE

16. NIVELES DE INTERVENCIÓN REQUERIDA

Conservación	Restauración		Reestructuración	
	MANTENIMIENTO	LIBERACIÓN	REMODELACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN	X
PREVENCIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	X	DEMOLICIÓN
PRESERVACIÓN		RESSTITUCIÓN		DERROCAMIENTO
		RECONSTRUCCIÓN		

Descripción: El inmueble pertenece a un estilo de arquitectura Moderna de tipo arquitectura industrial del siglo XX no debe de perderse por ser parte de nuestro patrimonio cultural, es necesaria una rehabilitación integral del bloque 6 en donde se implantan los silos de la Ex Cervecería Nacional. Actualmente se encuentra abandonado. Su entorno urbano es heterogéneo debido al emplazamiento de edificaciones diferentes. La trama urbana en la que se implanta la antigua Cervecería Nacional es una confluencia del damero del Centro Histórico y el radial de la Villalora, con un emplazamiento continuo y las edificaciones aisladas dentro del predio. Adicionalmente se indica que el inmueble fue inventariado desde el año 2013, por el INPC.

17. OBSERVACIONES

Con fecha 24 de septiembre de 2018, se solicita al IMP, se realice una visita técnica para establecer el status de inventario de los inmuebles que existen en el predio No. 20700. Con fecha 2 de Octubre de 2018, se realizó la inspección correspondiente al predio No.20700, el complejo arquitectónico de la antigua Cervecería Nacional fue inventariado el 19-12-2013, según consta en la ficha del INPC. Una vez in situ se evidenció que en el predio existen varias edificaciones, las mismas que para el análisis correspondiente fueron organizadas en 9 bloques, es decir se realizaron 9 fichas de inventario cada una con su análisis correspondiente, las mismas fueron revisadas y validadas por la STHV. Cabe indicar que los inmuebles (9 bloques), que se encuentran en el predio inspeccionado presentan un estilo de arquitectura Moderna, la mayor parte de los bloques fueron construidos entre los años 50 y 70, los mismos presentan un sistema técnico constructivo moderno cimentación, columnas losas de hormigón armado, también existen inmuebles con estructura de madera y cubierta de teja, zinc y asbesto cemento. Finalmente una vez realizado el análisis correspondiente a cada uno de los bloques se recomienda conservar el bloque 6 y el muro de piedra con su respectiva balaustrada estos últimos son elementos que aún se conservan de la época cuando existía la villa Agnes. El análisis de cada uno de los bloques fue remitido mediante Oficio No. IMP-2018-0000135 de fecha 15 de enero de 2019, en el cual se anexó el Memorando N°IMP-DIP-2018-289-2958, Informe 002633 de fecha 19 de julio de 2013 y las 9 fichas de inventario, 3 álbumes y la ficha del INPC.



15. Fotografías Complementarias

18. VALORACIÓN DEL INMUEBLE: BAREMO

VALORACIÓN Y GRADO DE PROTECCIÓN

Valoración	Grado de Protección	Puntaje	Resultados
A	Absoluta	36 - 50	32
B	Parcial	26 - 35	
C	Condicionada	16 - 25	
D	Sin protección	01 - 15	

DE VALOR PATRIMONIAL

CRITERIOS DE VALORACIÓN

ANTIGÜEDAD El inmueble data aproximadamente de principios de los años 50, según se puede evidenciar en la fobografía del IGM del año 56.

ESTÉTICO FORMAL Se trata de un inmueble conformado por 16 volúmenes de forma cilíndrica, a manera de torres, en donde antiguamente funcionaban como silos de almacenaje de cebada, de la Ex Cervecería Nacional, actualmente y con el pasar de los años la edificación se ha convertido en un hito urbano del sector y de la ciudad, como remate de fachada el inmueble presenta una estructura de madera recubierta de zinc.

TIPOLOGÍA FUNCIONAL El Bloque 6, se implanta casi en el centro del lote, objeto del presente estudio, está conformado por 16 volúmenes cilíndricos a los cuales se accede por un volumen adosado que se ubica en la parte lateral derecha, como remate de fachada e el Bloque 6, se puede apreciar una estructura de cubierta realizada en madera recubierta de asbesto cemento.

TÉCNICO CONSTRUCTIVO El inmueble presenta un sistema técnico constructivo contemporáneo: cimentación, columnas, y entrepisos de hormigón armado. Estructura de la cubierta de madera recubierta de asbesto cemento.

ENTORNO URBANO-NATURAL Su entorno urbano es heterogéneo debido al emplazamiento de edificaciones de vivienda. El inmueble destaca en el tramo.

HISTÓRICO-TESTIMONIAL-SIMBÓLICO Los silos de la Ex Cervecería Nacional representan una época de auge económico para el sector y el país, los silos forman parte de las primeras obras de Arquitectura Moderna del Distrito Metropolitano de Quito.

19. DATOS DE CONTROL

Entidad Ejecutora: INPC_R2_IMP_BI
 Inventariado por: LUDENA ABAD VERONICA PATRICIA
 Revisado por: PROAÑO YEPEZ CAROLINA ELIZABETH
 Aprobado INPC: ATIAGA SARA
 Fecha: 29/11/2018
 Fecha: 30/05/2019
 Fecha: 28/06/2019

Puntuación	PH	PH	PH	PH	PH
15	15	15	15	15	15
15	CO	CO	CO	CO	CO
12	RP1	12	RP1	12	RP1
8	RP2	8	RP2	8	RP2
4	RP3	4	RP3	4	RP3

Puntuación	IE	1 A 3	IE+CF	5	X	5
5	CF	1 A 2	IE+CF+AM	3		
2	AA	-3	IE+CF+AA	2		
2	AM	-1	IE+AM	2		
1		-2	CF+AM	1		

Puntuación	CIT	2 A 4	CIT+COU	5
4	COU	1	CIT+CUO+A	4
2	UN	-1	CIT+CUO+A	2
3	NUNC	-3	CIT+AM	3
1	AM	-1	CIT+AA	1
1	AA	-3	CIT+NUNC	1
3			CIT+NUNC+	3
1			CIT+UN	1

Puntuación	TMT	5	TMT	5
4	TMC	3	TMT+ECR	4
2	TMX	2	TMT+ECM	2
3	ECR	-1	TMT+SMTM	3
1	ECM	-3	TMT-SMTA	1
2	SMTA	-4	TMT+STMM	2
3	SMTM	-2	TMC	3
1			TMC+ECR	2
1			TMC+SMTM	1
2			TMX	2
1			TMX+ECR	1

Puntuación	ITHOV	10	ITHOV	10
8	ITHO	8	ITHO	8
7	THO	7	THO	7
3	THE	3	THE	3
5	DT	3	THO+NINT	5
5	NINT	-2	THE+NINT	1
5	IEN	3	IEN+CAUM	5
5	CAUMT	2	CAUMT+IE	5

Puntuación	VHSC	10	VHSC	10
8	IHT	8		8
6	HU	6		6
4	AR	4		4
6	DI	6		6
4	ITS	4		4

6.6 Histórico- Testimonial- Simbólico

Valor Simbólico Socio Cultural (Identidad)
 Inmueble de Interés Histórico Testimonial
 Hito Urbano
 Autor Representativo
 Distinciones del Inmueble
 Innovación Tecnológica Significativa

10

21. ANEXOS FOTOGRAFICOS



Descripción: Vista interior de estructura de la cubierta de los silos



Descripción: Detalle de muro de piedra y balaustrada.



Descripción: Vista Posterior de los silos de hormigón



Descripción: Vista general de remate de fachada de silos. La estructura de la cubierta esta desarrollada en madera y su recubrimiento tanto en mampostería como de cubierta es de asbesto cemento.




Descripción: Vista general de cubierta de silos.



Descripción: Detalle de arco escarzano de ladrillo, al cual se ubica hacia la Av. 5 de junio.



Descripción: Vista general y detalle de alturas de silos, fachada frontal.



Descripción: Vista general de muro de piedra y balaustrada ubicados hacia la Av. 5 de junio.



Descripción: Vista interior de silos.



Descripción: Los silos de hormigón fueron utilizados para guardar la producción de granos y cereales en un lugar seguro para facilitar las operaciones de carga y descarga.

2.5 Descripción Física General del Inmueble
 2.5.1 Evaluación Física del Inmueble:

2.5.1.1 Materiales:

Elementos	2.5.1.1 Materiales:																
	1= Piedra - 2= Hormigón	1= Adobe - 2= Tapal - 3= Bahareque	1= Madera - 2= Tierra	1= Acero - 2= Aluminio - 3= Cobre	1= Teja - 2= Tejuelo - 3= Vegetal	1= Asbesto - 2= Zinc - 3= Teja asfáltica	1= Vidrio - 2= Policarbonatos	1= Carrizo - 2= Malla - 3= Latón	1= Tablero - 2= Yeso - 3= Plástico	1= Baldosa - 2= Cerámico	1= Adoquin - 2= Cemento	1= Mármol	1= Enlucidos - 2= Azulejos	1= Pintura	1= Pintura mural / decoración	1= Papel Tapiz	A B C : Otros
Estructura	2																
Cubiertas			1			1											
Fachadas																	
Acabados en Interiores										2							
Otros Espacios																	
Escaleras	2																
Instalaciones																	

2.5.1.2 Patologías:

Elementos	2.5.1.2 Patologías:																
	Asentamientos	Socavados	Deformaciones	Flejadros	Panderos	Fisuras	Grietas	Rajaduras	Desprendimientos	Erosiones	Eflorescencias	Pudriciones	Hongos	Humedades	Perforaciones	Oxidaciones	a b c : Otros
Estructura																	
Cubiertas																	
Fachadas																	
Acabados en Interiores																	
Otros Espacios																	
Escaleras																	
Instalaciones																	

2.5.2 Intervenciones en el Inmueble:

Elementos	2.5.2.1 Intervenciones Anteriores:																	
	Formal		Informal		Quien Intervino						Estado							
	AM	AT	TC	AM	AT	TC	AM	AT	TC	AM	AT	TC	Buena	Regular	Mala	En Ruinas	Elemento destacado	
Estructura																		
Cubiertas																		
Fachadas																		
Acabados en Interiores																		
Otros Espacios																		
Escaleras																		
Instalaciones																		

2.5.2.2 Alteraciones:

Elementos	2.5.2.2 Alteraciones:														
	Subsuelo		Planta Baja			Planta Alta			Otras Plantas						
	AM	AT	TC	AM	AT	TC	AM	AT	TC	AM	AT	TC	AM	AT	TC
Estructura															
Cubiertas															
Fachadas															
Acabados en Interiores															
Otros Espacios															
Escaleras															
Instalaciones															

3 VALORES DEL INMUEBLE

3.1 Histórico - Testimonial - Simbólico	3.2 Entorno Natural		3.3 Entorno Urbano Arquitectónico		3.4 Alteraciones:	
	Integrado al Entorno Natural - Paisaj	Utiliza materiales locales	Integrado al Tramo	Destaca positivamente	Tipológicas	Funcionales- Uso
Valor simbólico-Socio Cultural	SI	SI	SI	SI	Tipológicas	Morfológicas
Autor Representativo	SI	SI	SI	SI	Funcionales- Uso	Morfológicas
Distinción al Inmueble - Premios	SI	SI	SI	SI	Uso no compatible	Ornamentales
Innovación Tecnológica Significativa	SI	SI	SI	SI	Técnico - constructivos	Materiales
3.2 Entorno Natural	SI	SI	SI	SI	Otros:	
Integrado al Entorno Natural - Paisaj	SI	SI	SI	SI		
Utiliza materiales locales	SI	SI	SI	SI		
Conserva el ambiente	SI	SI	SI	SI		


3.1 Histórico - Testimonial - Simbólico
 Inmueble de Interés Histórico-Testimonial
 Valor simbólico-Socio Cultural X
 Autor Representativo
 Distinción al Inmueble - Premios
 Innovación Tecnológica Significativa
 3.2 Entorno Natural
 Integrado al Entorno Natural - Paisaj SI
 Utiliza materiales locales SI
 Conserva el ambiente SI

3.3 Entorno Urbano Arquitectónico
 Tramo Homogéneo con valor
 Tramo Heterogéneo
 Integrado al Tramo SI No
 Destaca positivamente SI No
 Hito Urbano SI X No

3.4 Alteraciones:
 Tipológicas
 Funcionales- Uso
 Morfológicas
 Uso no compatible
 Ornamentales
 Técnico - constructivos
 Materiales
 Otros:

4. LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INMUEBLE

4.4 Continuación: Plantas, Fachadas y Cortes: Código



4.2 Datos del Inmueble:

Datos Generales:	
Área del Lote:	19900 m ²
Frente:	207,41 m
Área Construida	
Área Total:	0
Subsuelo:	
Planta Baja:	
Otros Pisos:	
Espacios Abiertos	
Área no construida total:	
Estacionamientos No:	
Pátios / terrazas:	
Jardines/Huertos:	1
Servicios	
SS-HH Particular No:	
SS-HH Comunal No:	
Lavanderías particulares No:	
Lavanderías comunales No:	
Instalaciones	
Agua potable:	SI
Alcantarillado:	SI
Energía Eléctrica:	SI
Teléfono:	SI
Otros:	

4.4 Esquemas de: Plantas, Fachadas y Cortes: código



Fotografía Año 1956 - IGM



Bloque 6

4.3 Levantamiento Fotográfico del Inmueble: Código



E-003-001-001

E-003-001-001


E-003-001-001

I-003-001-001

4 LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INMUEBLE
4.4 Continuación: Plantas, Fachadas y Cortes: Código



Silos de Cebada - Subsuelo
003-001-001-S-02/15




Silos de Cebada - Planta Baja
003-001-001-PB-03/15




4 LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INMUEBLE

4.4 Continuación: Plantas, Fachadas y Cortes: Código




Plano de Calcular - Primera Planta Alta
003-001-001-17-4201.13




Plano de Calcular - Segunda Planta Alta
003-001-001-17-4201.13

4 LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INMUEBLE


4.4 Continuación: Plantas, Fachadas y Cortes: Código



Sala de Cables - Tercera Planta Alta
 003-001-001-PA-08/15




Planta Eléctrica - Primera Planta Alta
 003-001-001-PA-08/15




Planta Eléctrica - Planta Baja
 003-001-001-PI-07/15





- Tercera Planta Alta
- 001-PA-10/15






Planta Eléctrica - Cuarta Planta Alta
003-001-001-PA-11/15




4 LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INMUEBLE

4.4 Continuación: Plantas, Fachadas y Cortes: Código



4 LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INMUEBLE
4.4 Continuación: Plantas, Fachadas y Cortes: Código



Corte A-A
003-001-001-CA-12/09




4 LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INMUEBLE
4.4 Continuación: Plantas, Fachadas y Cortes: Código

Bloque

6/9

Hoja Nº

9




80.48

41.39

Fachada Posterior
003-001-001-EP-315






Corte B - B'
00/0001-001-C3a-4/15




4 LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INMUEBLE
4.4 Continuación: Plantas, Fachadas y Cortes: Código



Corte B - B'
003-001-001-CB-4/15

80,48


41,39



Fachada Frontal

003-001-001-FF-F-15/15





5. VALORACIÓN

5.1 Valoración del Inmueble: BAREMO

5.1.1 Antigüedad		(15) AN	Puntuación
Prehispánica Hasta 1534	PH	15	15
Colonial Siglo XVI - XIX (1534- 1822)	CO	15	15
Republicana 1 - Siglo XIX (1822-1830) - 1900)	RP1	12	12
Republicana 2 - Siglo XX (1901 - 1960)	RP2	6	X 6
Republicana 3 - Siglo XX-XXI (1961 - en adelante)	RP3	3	3
SUBTOTAL			6

5.1.2 Significado Histórico y Socio Cultural		(12) SHSC	Puntuación
Valor Histórico y Socio Cultural (Identidad)	VHSC	12	12
Valor Simbólico Socio Cultural (Identidad)	VSSC	10	X 10
Hito Urbano	HU	6	6
Innovación Tecnológica Significativa	ITS	4	4
Autor Representativo	AR	6	6
Distinciones del Inmueble	DI	4	4
SUBTOTAL			10

5.1.3 Estético Formal		(8) EF	Puntuación
Identificación y Composición Estilística	ICE	8	8 X
Alteraciones Leves	AL	-1	ICE+AL 7
Alteraciones Medias	AM	-3	ICE+AM 5
Alteraciones Altas	AA	-5	ICE+AA 3
SUBTOTAL			8

5.1.4 Tipológico Funcional		(5) TF	Puntuación
Identificación Tipológica Original	ITO	4	ITO+CUO 5
Conserva Uso Original	CUO	1	ITO+CUO+AM 3
Nuevo Uso Compatible	UN	-1	ITO+CUO+AA 2
Nuevo Uso No Compatible	NUNC	-2	ITO+AM 2
Alteraciones Leves	AL	-1	ITO+AL 3
Alteraciones Medias	AM	-2	ITO+AA 1
Alteraciones Altas	AA	-3	ITO+NUNC 2 X 2
	ITO+NUNC+AM	0	
	ITO+UN	3	
SUBTOTAL			2

5.1.5 Técnico Constructivo		(5) TC	Puntuación
Tecnología y Materiales Tradicionales	TMT	5	5
Tecnología y Materiales Contemporáneos	TMC	3	TMT+ECR 4
Tecnología y Materiales Mixtos	TMX	2	TMT+ECM 3
Estado de Conservación Regular	ECR	-1	TMT+SMTM 3
Estado de Conservación Mialo	ECM	-2	TMT+SMTA 1
Sustitución Materiales y Tecnología Alto	SMTA	-4	TMT+SMTM+ECR 2
Sustitución Materiales y Tecnología Medio	SMTM	-2	TMC 3 X 3
	TMC+ECR	2	
	TMC+SMTM	1	
	TMX	2	
	TMX+ECR	1	
SUBTOTAL			3

5.1.6 Entorno Urbano o Natural		(5) EUN	Puntuación
Integrada Tramo Homogéneo con Valor	ITHOV	5	5
Integrada Tramo Homogéneo	ITHO	3	3
Tramo Homogéneo	THO	2	2
Tramo Heterogéneo	THE	1	THO+DT 4
Destaca en Tramo	DT	2	THO+NINT 1
No Integrada al Tramo	NINT	-1	THE+DT 3 X 3
Integrada Entorno Natural (rural)	IEN	4	4
Conserva el Ambiente Utiliza Materiales Locales	CAUMT	5	5
	IEN	4	4


5.2 Grado de Protección

Grupo	Tipo de Protección	Puntaje
A	Absoluta	33 - 50
B	Parcial	19 - 32
C	Negativa	01 - 18

32

PROTECCION PARCIAL

5.3 Gráfico de Valoración: Diagrama de barras



5.4 Criterios de Valoración

5.4.1 Antigüedad

El inmueble data aproximadamente de principios de los años 50, según se puede evidenciar en la fotografía del IGM del año 56.

5.4.2 Significado Histórico y Socio Cultural

Los silos de la Ex Cerveñería Nacional representan una época de auge económico para el sector y el país, los silos representan parte de las primeras obras de Arquitectura Moderna del Distrito Metropolitano de Quito. Actualmente también se los considera un hito urbano, el sello de PILSENER marcado en los grandes silos impacta visualmente a vecinos y transeúntes

5.4.3 Estético Formal

Se trata de un inmueble conformado por 16 volúmenes de forma cilíndrica, a manera de torres, en donde antiguamente funcionaban como silos de almacenaje de cebada, de la Ex Cerveñería Nacional, actualmente y con el pasar de los años la edificación se ha convertido en un hito urbano del sector y de la ciudad, como remate de fachada el inmueble presenta una estructura de madera recubierta de zinc.

5.4.4 Tipológico Funcional

El Bloque 5, se implanta casi en el centro del lote, objeto del presente estudio, está conformado por 16 volúmenes cilíndricos, a los cuales se accede por un volúmen adosado que se ubica en la parte lateral derecha, como remate de fachada e el Bloque 6, se puede apreciar una estructura de cubierta realizada en madera recubierta de asbesto cemento.

5.4.5 Técnico Constructivo

El inmueble presenta un sistema técnico constructivo contemporáneo: cimentación, columnas, y entrepisos de hormigón armado. Estructura de la cubierta de madera recubierta de asbesto cemento.

5.4.6 Entorno Urbano o Natural

Su entorno urbano es heterogéneo debido al emplazamiento de edificaciones de vivienda.

INFORMACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE-DMO

Nombre del Inmueble:	EX CERVEJERIA NACIONAL
Datos del Propietario:	CDRAL HIPERMERCADOS CIA. LT
Clave Catastral:	30403-03-016
N° del Predio:	20.700
Parroquia	LA MAGDALENA
Barrio	LOS DOS PUENTES
Coordenadas WGS84:17S	
X(Este)	
Y(Norte)	
Z(Altitud)	

RESPONSABLE INVENTARIO

Entidad Ejecutora:	INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO	Dirección de Inventario IMP
Encuestador:	Arq. Verónica Ludeña	Aprobó:
Fecha: día/mes/año	18/10/2018	Fecha: día/mes/año
Revisó:		Fecha: día/mes/año
Arq. Inscritora: Francisco...		20/11/2010

