



Luz Elena Coloma
CONCEJALA METROPOLITANA DE QUITO

Oficio Nro. GADDMQ-DC-LECE-2020-0229-O

Quito, D.M., 12 de junio de 2020

Asunto: Observaciones tras colapso de la edificación del predio Nro. 214214.

Señor Doctor
Luis Antonio Gómez Ávila
Gerente General, Subrogante
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
En su Despacho

De mi consideración:

En atención a la sesión ordinaria No. 027 de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio, en la que se conoció en su quinto punto del orden del día la "Presentación por parte del Instituto Metropolitano de Patrimonio y demás entidades competentes del Municipio, sobre el colapso estructural del predio Nro. 214214", en donde se expuso que parte de las razones del colapso fue por el sistema de alcantarillado que afectaría a la zona y parte del Centro Histórico de Quito. El IMP y el Despacho de Alcaldía produjeron informes que detallan a profundidad el análisis del colapso, que adjunto al presente, y que exponen las razones por las que el sistema de alcantarillado puede haber contribuido al siniestro, indicando en el primer informe que se debe *"revisar las instalaciones del alcantarillado y agua potable, debido a que se puede producir otro evento de un movimiento en masa llevando a generar otro colapso de magnitud"*. Solicito comedidamente se sirva responder al presente con su evaluación del caso y las acciones que se emprenderán como EPMAPS para mitigar los riesgos señalados. Así también se solicitará su presencia en una sesión de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio para explicar lo que se le solicita. Agradezco de antemano su atención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Luz Elena Coloma Escobar
CONCEJALA METROPOLITANA



Luz Elena Coloma
CONCEJALA METROPOLITANA DE QUITO

Oficio Nro. GADDMQ-DC-LECE-2020-0229-O

Quito, D.M., 12 de junio de 2020

Anexos:

- colapso_estructural_light.pdf
- INFORME INMUEBLE ESTRUCTURAL PREDIO 214214.pdf

Copia:

Señor Ingeniero
Edwin Fabian Duran Carrillo
Gerente Técnico de Infraestructura

Señor Ingeniero
Gabriel Andrés Orozco Cobeña
Gerente Técnico de Infraestructura, Subrogante

Señor Ingeniero
Juan Fernando Robalino Puente
Gerente de Operaciones