



**CUADRO DE PATOLOGÍAS DEL ESTADO ACTUAL**

ESTADO ACTUAL	CAUSA	EFECTO	PORCENT.	L= LOCALIZACIÓN ELEMENTO ANALIZADO	
				M= MATERIAL DETERIORADO (UBICACIÓN)	% = PORCENTAJE (%) DE DETERIORO
1	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
2	TIEMPO DE USO	MANCHAS	30	FISOS	ESTRUCTURA
3	ABANDONO	ABOLANDOS	20	ENTREFISOS	REVESTIMIENTO
4	EXPOSICIÓN INTemperTE	DESPRENCAIMIENTOS	30	MUROS FUERTES	ACABADO
5	HUMEDAD (FILTRACIONES)	FISURAS	40	PORTIGOS MADERA	
6	FALTA MANTENIMIENTO	DESASTE	50	TABICUERIAS	
7	DIFERENCIA MATERIALES	DESPINTE	60	TUMBAO MALLA/CEM	
8	ACUM. ESCOMBROS	VIBRACION	70	TUMBAO CARRIZO/CHDC	
9	BANDALIZAO	DETENSION GENERAL	80	CUBERTAS	
10		SEPARACION ZUNTAS	90	GRADAS	
11		PRESENCIA HONGOS	100	ZOCALO	
12		DESPRENCAIMIENTO TOTAL		ANTEPECHO	
13				CIELO BASSO	

**CUADRO DE ESTADO DE EDIFICACIÓN**

ESTADO		E = ESTADO DE EDIFICACIÓN
1	CONSTRUCCIÓN COLAPSADA RETIRO DE ESCOMBROS	
2	ESTRUCTURA AÑADIDA A LIBERAR, SIN VALOR HISTÓRICO	
	NO CONTIENE PATOLOGÍAS	

**NOTAS**

LAS MEDIDAS PREVIENEN SOBRE LA ESCALA  
TODAS LAS COTAS ESTÁN INDICADAS EN M.

PROYECTO:	<b>PROYECTO LA LOMA</b>		PROFESIONAL RESPONSABLE:
UBICACIÓN:	Av. Pedro Vicente Maldonado y Joaquín Paredes-La Loma-Centro Histórico		
CONTENIDO:	<b>BLOQUE D</b> Patologías Implantación		CLASE DOCUMENTO: 303010010000000000
FECHA:	MAYO 2022	ESCALA:	INDICADA
PROPIETARIO:	Jose Esteban Quiroga	PROYECTO:	<b>AM-33</b>
SELOS MUNICIPALES:		33 DE 47	

**BLOQUE D**  
**PATOLOGÍAS IMPLANTACIÓN**  
ESC: 1 \_\_\_\_\_ 100