

Categóricamente se puede señalar que el inmueble en su condición actual está en alto riesgo de colapso. Es necesario una inmediata intervención de apuntalamiento integral y la cobertura de los pocos elementos que pudieran ser susceptibles de consolidación y rescate. Una propuesta arquitectónica de intervención deberá enmarcarse en recuperar el esquema tipológico primario y sujetarse a la normativa vigente para intervenciones en Áreas Históricas.

A continuación, se demostrará el estado de conservación de los diferentes elementos componentes de la edificación mediante fotografías de diversas partes señaladas en las láminas arquitectónicas de patologías y materiales, signadas con las numeraciones AM20-AM21.



F_01 N+0.81 Fachada Frontal



F_02 N+1.24 Zaguán de acceso




F_03 N+1.28 Local Comercial

F_04 N+3.11 Bodega





F_05 *N+3.11 Bodega*



F_06 *N+2.08 Local Comercial*



F_07 N+2.08 *Cocina*



F_08 N+2.13 *Escalera*

F_09 N+3.30 *Crujía Posterior*

