



Deflagración Cumbayá

Fecha del Evento: 10 de octubre de 2020

Hora: 10h36

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

DAÑOS Y AFECTACIONES

Fecha: 10 de octubre de 2020

Hora: 10h36 (primera llamada)

Tipo de evento: Deflagración

Descripción: En el sector de Cumbayá (calle García Moreno entre Manabí y Salinas) se registró una deflagración en un local de una vivienda de dos plantas, por fuga de GLP.

Fuente: COEM, ECU 911, AZ. TUMBACO, CBQ, AMT, DMGR

Personas afectadas:

9 personas heridas

Bienes:

2 viviendas destruidas

22 viviendas afectadas (2 con daños estructurales)

6 vehículos afectados

Servicios: Afectación a la movilidad

• Cierres viales:

Manabí e Hidrobo

Manabi y Garcia Moreno

Salinas y Fco de Orellana

Salinas y Garcia Moreno

Chimborazo y Fco de Orellana

• Vías Alternas:

Interoceánica y Fco. de Orellana

Calle Pampite

Ruta Viva



Leyenda

Nivel de afectación

- Alto 2 Predios
- Medio 6 Predios
- Bajo 16 Predios

Onda aproximada

- Onda 105 m

EP EMSEGURIDAD
grande otra vez

DATOS DE LAS PERSONAS HERIDAS

Nombre	Género	Edad	Diagnóstico	Casa de salud
Jhon Calderón	M	36	Luxación de hombro y trauma facial	Clínica Tumbaco
Jaime Gualpa	M	5	TCE leve más policontusiones	Hospital Baca Ortiz
Jhostin Gualpa	M	3	TCE leve más policontusiones	Hospital Baca Ortiz
Jhonatan Álvarez	M	35	Policontusiones	Hospital de los Valles
Edison Merchán	M	32	Policontusiones	Atendido en el lugar
Cristian Carrillo	M	27	Policontusiones	Hospital de los Valles
Daniel Santacruz	M	33	Policontusiones	Hospital de los Valles
Ana Lucía Fernández	F	34	Trauma lumbar	Atendida en el lugar
Lizeth Chiliquinga	F	22	Múltiples heridas cortantes de la cara posterior del tórax	Hospital de Yaruquí

Fuente: COEM, ECU 911, AZ. TUMBACO, CBQ.

DATOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS

ID	Clave catastral	Ventanas afectadas	Daños estructurales	Puertas afectadas	Vehículos afectados	Nivel
1	1041502002	6	N/A		2	Bajo
2	1041502003	6	N/A			Bajo
3	1051504001	2	N/A			Bajo
4	1051504007	1	N/A			Bajo
5	1051504008	3	N/A			Bajo
6	1051512006	4	N/A			Bajo
7	1051505001	4	Tumbado afectado (4 planchas desprendidas) y paredes fisuradas			Medio
8	1051505002	3	N/A		1	Bajo
9	1051505003	12	Daño estructural en la bodega (tumbado colapsado y pared fisurada)		3	Medio
10	1051505004	22	Daño estructural en tumbado, policarbonato levantado			Medio
11	1051505005	33	Fisuras en pared en mampostería			Medio
12	1051505006	23	N/A	3		Medio
13	1051505008	4	N/A			Bajo
14	1051505009	2	N/A			Bajo
15	1051505012	15	N/A			Bajo
16	1051505013	16	N/A			Bajo
17	1051513018	6	N/A			Bajo
18	1051513013	12	N/A			Bajo
19	1051513014		Colapso total de la estructura			Alto
20	1051513015		Colapso total de la estructura			Alto
21	1051514002	19	N/A	2		Medio
22	1051514003	1	N/A			Bajo
23	1051514004	2	N/A			Bajo
24	1051514003	1	N/A			Bajo

Fuente: COEM, AZ. TUMBACO, CBQ, DMGR



RECURSOS (movilizado, total disponible)

Institución	Recursos movilizado	Cantidad
10 OCTUBRE DEL 2020		
CBQ	1 autobomba, 3 ambulancias, 2 moto, 1 polivalente, 1 Unidad de Rescate, Unidad Canina, Unidad de Investigación de Incendios, Fuerza de tarea, 2 vehículos administrativos	20 personas
CRE	1 ambulancia	3 personas
MSP	1 ambulancia	3 personas
AMT	30 motos, 15 radios, 3 patrulleros, 2 cintas de peligro	20 efectivos
AZ	5 camionetas	9 personas
DMGR	1 vehículo	3 personas
POLICÍA NACIONAL	UCM y el GIR	15 efectivos
EPMMOP	2 cuadrillas, 1 volqueta	11 personas
CACM	2 camionetas	8 efectivos
EMASEO	Cuadrilla de trabajo manual	3 personas
EP EMSEGURIDAD	2 volquetas, 1 retroexcavadora, CEMACOM	7 personas
SNGR	1 vehículo	2 personas
EEQ	1 vehículo canasta	3 personas
11 OCTUBRE DEL 2020		
CBQ	2 autobombas y 1 camioneta	4 efectivos
CACM - GATR		17 efectivos
POLICÍA NACIONAL	1 patrullero	2 efectivos
DMGR	1 camioneta	3 personas
EP EMSEGURIDAD	3 volquetas, 1 retroexcavadora, 1 minicargadora, CEMACOM, 2 camionetas	11 personas
EPMMOP	1 volqueta	8 personas
AMT	8 motos, 1 patrullero	16 efectivos
EMASEO	1 recolector	11 personas
AZ	2 camionetas	2 personas
AMC	1 vehículo	3 personas
Privada	1 volqueta	

Fuente: COEM, ECU 911, AZ, TUMBACO, CBQ, AMT, DMGR



ASISTENCIA HUMANITARIA ENTREGADA

TIPO DE AYUDA HUMANITARIA	KIT DE ALIMENTOS NO PERECIBLES	KIT DE HIGIENE (ASEO PERSONAL)	FRAZADAS	VESTIMENTA	CALZADO	TOALLAS
Familia Gualpa Almeida/ 6 integrantes	1 kit para la familia	1 kit para la familia	6 frazadas	Pantalón, camiseta, buzo tipo chompa, interiores para cada miembro de la familia	6 pares de zapatos tipo deportivo	6 toallas



Fuente: EMSEGURIDAD, AZ. TUMBACO

ACCIONES REALIZADAS POSTERIOR A LA EMERGENCIA

Institución	ACCIONES REALIZADA
Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de las medidas de seguridad en materia de prevención a los locales aledaños al sector .(14-24 de octubre del 2020)
Administración Zonal Tumbaco	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a las personas afectadas que se encontraban hospitalizadas. (14/10/2020) • Entrega de informes de los vehículos siniestrados en conjunto con Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional. (12/10/2020)
Instituto Metropolitano de Patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> • Entrega de informe a los propietarios del predio patrimonial para que se acojan al proyecto de rehabilitación de predios patrimoniales. (21/10/2020)
EP-EMSEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó la reposición de menaje por medio de la activación del fondo de emergencia a la familia Gualpa Almeida con los siguientes bienes entregados: (16/11/2020)
Tipo de ayuda Humanitaria: Menaje de Casa	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Refrigeradora. • 1 Licuadora. • 1 Cama de dos plazas. • 2 Camas de plaza y media. • 1 Litera de plaza y media. • 1 Colchón de dos plazas • 4 Colchones de plaza y media • 1 Juego de sábanas de dos plazas. • 4 Juegos de sábana de plaza y media. • 1 Cobertor de dos plazas. • 4 Cobertores de plaza y media. • 1 Juego de comedor. • 1 Juego de sala.

INFORMACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Nombre de la Edificación:	Shawarma Light
Nombre del Propietario de la actividad comercial:	Nabil Geres
RUC del propietario de actividad comercial:	1717236606001
Relación con la edificación:	Arrendatario
Actividad de la Edificación:	Preparación de alimentos
Tipo de la estructura:	Hormigón armado
Material paredes exteriores:	Mampostería de bloque
Material paredes interiores:	Mampostería de bloque
Material de contrapiso:	Hormigón armado acabado de cerámica
Material de entre piso:	Los hormigón armado acabado flotante
Material de cubiertas:	Losa Hormigón
Número de plantas:	2 plantas
Informe de Inspección CB-DMQ	No tiene
Estado LUAE 2020	No tiene

Fuente: COEM, AZ. TUMBACO

ACCIONES: Verificación de las medidas de seguridad en materia de prevención de incendios SGSG, CACM, AMC, CBDMQ, y Agencia de regulación y control de energía

Fecha	Horario	Sector a Intervenir - Calles
SEMANA 1		
Miércoles 14 octubre	9h00 – 16h00	Manabí / Salinas / García Moreno
Viernes 16 octubre	9h00 – 16h00	Chimborazo / Juan Montalvo
Sábado 17 octubre	10h00 – 18h00	Parque Central de Cumbayá / Eloy Alfaro (laboratorio urbano)
SEMANA 2		
Jueves 22 octubre	9h00 – 16h00	Francisco de Orellana / María Angélica Idrobo
Viernes 23 octubre	9h00 – 16h00	Pampite / Diego de Robles
Sábado 24 octubre	10h00 – 18h00	Parque Central de Cumbayá / Eloy Alfaro (Laboratorio Urbano)




PREDIOS INSPECCIONADOS INTERINSTITUCIONALMENTE 14, 16, 17, 22, 23, 24 DE OCTUBRE DE 2020

Inspecciones-DMGR

Parroquia: Cumbayá
Origen: Deflagración de fecha 10/10/2020
Total de locales inspeccionados: 29

Leyenda

 Predios Inspeccionados por la DMGR



Google Earth

Image © 2020 Maxar Technologies

RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES EFECTUADAS 14, 16, 17, 22, 23, 24 DE OCTUBRE DE 2020

ESTABLECIMIENTOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Aprobados	18	<ul style="list-style-type: none"> N/A
Cerrados	7	<ul style="list-style-type: none"> N/A
Sin LUAE	8	<ul style="list-style-type: none"> En los establecimientos que no contaban con LUAE, intervino AMC realizando los respectivos exhortos.
Ya no existen	7	<ul style="list-style-type: none"> N/A
Con observaciones	41	<ul style="list-style-type: none"> Instalaciones eléctricas Instalaciones de GLP Orden y limpieza
Incumplen con nueva visita	9	<ul style="list-style-type: none"> Instalaciones eléctricas Instalaciones de GLP Orden y limpieza
TOTAL	90 establecimientos	

INSPECCIONES PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA METROPOLITANA ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (LUAE)

VERIFICACIÓN DURANTE LA INSPECCIÓN LUAE

- Botiquín de primeros auxilios con implementos.
- Plan de emergencia de riesgos, que abarque todas las amenazas naturales y antrópicas referentes al establecimiento.
- Rutas de evacuación y salidas de emergencia deben estar libres de obstáculos.
- Los trabajadores deben usar obligatoriamente el equipo de protección personal dependiendo la actividad económica que desarrolla como (Casco, gafas, protección auditiva, mascarilla, guantes, zapatos punta de acero, ropa de trabajo con cintas fotoluminiscente o reflectivas (en caso que lo amerite).
- Elementos verticales.
- Agrietamientos (fisuras y grietas) y problemas de humedad en mampostería o elementos estructurales.
- Montaje de cubiertas.
- Tipo de apilado de elementos, cajas, etc.
- Estructuras sobre o debajo de taludes o cerca de quebradas o ríos Las estructuras existentes dentro del establecimiento deberán cumplir con lo solicitado en el Informe de Regulación Metropolitana (IRM), afectaciones/protecciones del predio.

INSPECCIONES PARA OBTENCIÓN LICENCIA METROPOLITANA ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (LUAE)

INSPECCIONES A PARTIR DEL 11 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	SUELO PERMITIDO	SUELO PROHIBIDO CATEGORÍA 3	SUELO PROHIBIDO CATEGORÍA 1-2
INSPECCIONES	20	52	60

INSPECCIONES A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 26 DE ENERO DE 2021


	SUELO PERMITIDO	SUELO PROHIBIDO CATEGORÍA 3	SUELO PROHIBIDO CATEGORÍA 1-2
INSPECCIONES	2	4	6

TIPOLOGÍA	DEFINICIÓN	OTORGANTE
SUELO PERMITIDO	Especial establecido por el ICUS (Informe de Compatibilidad de uso de Suelo) MOTELERÍAS, CENTROS DE DIVERSIÓN NOCTURNA, BARES, FABRICAS, ESCUELAS	SGSG
SUELO PROHIBIDO CATEGORÍA 3	Especial establecido por el ICUS (Informe de Compatibilidad de uso de Suelo) – validación de pre existencia BARES, VILLARES, VENTA DE LICOR, CANTINAS, ETC	STHYV
SUELO PROHIBIDO CATEGORÍA 1-2	Ordinario validación de pre existencia PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, MECÁNICAS, BODEGAS, OTROS	AZ

INSPECCIONES LICENCIA METROPOLITANA ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (LUAE) – POR ADMINISTRACIÓN ZONAL

INSPECCIONES A PARTIR DEL 11 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 por ADMINISTRACION ZONAL

ADM. ZONAL	CANTIDAD
Calderón	6
Eloy Alfaro	10
Eugenio Espejo	29
La Delicia	51
La Mariscal	8
Los Chillos	11
Manuela Sáenz	2
Quitumbe	6
Tumbaco	9
TOTAL	132



INSPECCIONES A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 26 DE ENERO DE 2021 por ADMINISTRACION ZONAL

ADM. ZONAL	CANTIDAD
Calderón	0
Eloy Alfaro	2
Eugenio Espejo	4
La Delicia	3
La Mariscal	0
Los Chillos	0
Manuela Sáenz	0
Quitumbe	0
Tumbaco	3
TOTAL	12

