

ESTADO DE CAMARAS INSTALADOS EN ESPACIOS PUBLICOS POR EP EMSEGURIDAD

PROYECTO	SITIO	SECTOR	DIRECCION	SUBRED	GATEWAY	CAMARA	Nro. CAM	TIPO	ESTADO	OBSERVACIONES
CENTRO HISTORICO	1	CENTRO HISTORICO	Chile e Imbabura	172.50.3.0/29	172.50.3.1	172.50.3.2	1	PTZ	FUNCIONANDO	
	2	CENTRO HISTORICO	Esmeraldas y Garcia Moreno	172.50.3.8/29	172.50.3.9	172.50.3.10	2	PTZ	FUNCIONANDO	
	3	CENTRO HISTORICO	Oriente y Venezuela	172.50.3.16/29	172.50.3.17	172.50.3.18	3	PTZ	SIN CONEXIÓN CM	FUERA DE SERVICIO POR SABOTAJE A LA CAMARA, EN PROCESO DE REPOSICION DEL EQUIPO
	4	CENTRO HISTORICO	Sucre y Montufar	172.50.3.24/29	172.50.3.25	172.50.3.26	4	PTZ	FUNCIONANDO	
	5	CENTRO HISTORICO	Ambato y Murgeitio	172.50.3.32/29	172.50.3.33	172.50.3.34	5	PTZ	FUNCIONANDO	
	6	CENTRO HISTORICO	Galapagos y Vargas	172.50.3.40/29	172.50.3.41	172.50.3.42	6	PTZ	FUNCIONANDO	
	7	CENTRO HISTORICO	Bolivar e Imbabura	172.50.3.48/29	172.50.3.49	172.50.3.50	7	PTZ	SIN CONEXIÓN CM	CÁMARAS EN EL SITIO FUNCIONANDO PROBLEMA DEL ENLACE DE CNT
	8	CENTRO HISTORICO	Av. Mariscal Sucre y Hno Miguel	172.50.3.56/29	172.50.3.57	172.50.3.58	8	PTZ	FUNCIONANDO	
	9	CENTRO HISTORICO	Av. Pichincha y Olmedo	172.50.3.64/29	172.50.3.65	172.50.3.66	9	PTZ	SIN CONEXIÓN CM	FUERA DE SERVICIO POR SABOTAJE A LA CAMARA, EN PROCESO DE REPOSICION DEL EQUIPO
PANECILLO	10	CENTRO HISTORICO	Ambato y Garcia Moreno	172.50.3.72/29	172.50.3.73	172.50.3.74	10	PTZ	SIN CONEXIÓN CM	CÁMARAS EN EL SITIO FUNCIONANDO PROBLEMA DEL ENLACE DE CNT
	11	CENTRO HISTORICO	M. Villavicencio y Pascuales	172.50.3.80/29	172.50.3.81	172.50.3.82	11	FIJA	FUNCIONANDO	
	12	CENTRO HISTORICO	Descanso Escalinata (Pascuales y Ramón Nava)	172.50.3.88/29	172.50.3.89	172.50.3.90	12	PTZ	FUNCIONANDO	
	13	CENTRO HISTORICO	Pascuales (Curva)	172.50.3.96/29	172.50.3.97	172.50.3.98	13	FIJA	FUNCIONANDO	
						172.50.3.99	14	FIJA	FUNCIONANDO	
	14	CENTRO HISTORICO	Agoyan y escalinata de ascenso y descenso del Panecillo	172.50.3.104/29	172.50.3.105	172.50.3.106	15	FIJA	SIN CONEXIÓN CM	CÁMARAS EN EL SITIO FUNCIONANDO PROBLEMA DEL ENLACE DE CNT
						172.50.3.107	16	FIJA	SIN CONEXIÓN CM	CÁMARAS EN EL SITIO FUNCIONANDO PROBLEMA DEL ENLACE DE CNT
	15	CENTRO HISTORICO	GrI. Melchor de Aymerich, escalinata de ascenso y descenso del Panecillo	172.50.3.112/29	172.50.3.113	172.50.3.114	17	FIJA	FUNCIONANDO	
	16	CENTRO HISTORICO	Mirador Panecillo, Calle Palestina	172.50.3.120/29	172.50.3.121	172.50.3.122	18	PTZ	FUNCIONANDO	CÁMARAS EN EL SITIO FUNCIONANDO PROBLEMA DEL ENLACE DE CNT
17	CENTRO HISTORICO	Panecillo, Patio de Comida	172.50.3.128/29	172.50.3.129	172.50.3.130	19	PTZ	FUNCIONANDO		

ESPACIOS PUBLICOS	1	JARDIN LA COLMENA	LA CONCEPCIÓN	172.50.3.136/29	172.50.3.137	172.50.3.138	20	PTZ	FUNCIONANDO	CÁMARAS EN EL SITIO FUNCIONANDO PROBLEMA DEL ENLACE DE CNT
	2	LA ESPERANZA	VIRGEN DEL QUINCHE Y SEGUNDO SOTELO	172.50.3.144/29	172.50.3.145	172.50.3.146	21	PTZ	FUNCIONANDO	
	3	COLLAQUI	DE LOS NARANJOS Y STACEY GUZMAN	172.50.3.152/29	172.50.3.153	172.50.3.154	22	PTZ	FUNCIONANDO	
	4	CUENDINA	LOS SAUCES Y MIGUEL FERNANDEZ	172.50.3.160/29	172.50.3.161	172.50.3.162	23	PTZ	FUNCIONANDO	
	5	LA GATAZO	SOZORANGA Y PILALO	172.50.3.168/29	172.50.3.169	172.50.3.170	24	PTZ	FUNCIONANDO	
	6	LA ARMENIA	LUIS FELIPE BORJA Y JOSE PINO	172.50.3.176/29	172.50.3.177	172.50.3.178	25	PTZ	FUNCIONANDO	CÁMARAS EN EL SITIO FUNCIONANDO PROBLEMA DEL ENLACE DE CNT
	7	SAN JOSE DE MONJAS 1	AV SIMON BOLIVAR Y MONJAS ALTO	172.50.3.184/29	172.50.3.185	172.50.3.186	26	PTZ	FUNCIONANDO	
	8	SAN JOSE DE MONJAS 2	AV SIMON BOLIVAR Y MONJAS ALTO	172.50.3.192/29	172.50.3.193	172.50.3.194	27	PTZ	FUNCIONANDO	
	9	PUEBLO SOLO PUEBLO	Oe1L Y S-45	172.50.3.200/29	172.50.3.201	172.50.3.202	28	PTZ	FUNCIONANDO	
	10	LAS CASAS	JUAN ACEVEDO Y DIAZ DE LA MADRID	172.50.3.208/29	172.50.3.209	172.50.3.210	29	PTZ	FUNCIONANDO	
	11	LA BOTA	LA BOTA Y AGUSTO SALTOS	172.50.3.216/29	172.50.3.217	172.50.3.218	30	PTZ	FUNCIONANDO	
	12	VILLAS AURORA 1	BARTOLOME DE ZAMORA ENTRE SABANILLA Y NASACOTA PUENTO	172.50.3.224/29	172.50.3.225	172.50.3.226	31	PTZ	SIN CONEXIÓN CM	CÁMARAS EN EL SITIO FUNCIONANDO PROBLEMA DEL ENLACE DE CNT
	13	VILLAS AURORA 2	BARTOLOME DE ZAMORA ENTRE SABANILLA Y NASACOTA PUENTO	172.50.3.232/29	172.50.3.233	172.50.3.234	32	PTZ	SIN CONEXIÓN CM	CÁMARAS EN EL SITIO FUNCIONANDO PROBLEMA DEL ENLACE DE CNT
	14	SAN JUAN	TEGUCIGALPA Y MANUEL AGUILAR	172.50.3.240/29	172.50.3.241	172.50.3.241	33	PTZ	FUNCIONANDO	
	15	SAN JUAN	TEGUCIGALPA Y MANUEL AGUILAR	172.50.3.248/29	172.50.3.249	172.50.3.250	34	PTZ	FUNCIONANDO	
	16	NUEVA AURORA 1	NUEVA AURORA	172.50.4.0/29	172.50.4.1	172.50.4.2	35	PTZ	SIN CONEXIÓN CM	CÁMARAS EN EL SITIO FUNCIONANDO PROBLEMA DEL ENLACE DE CNT
	17	NUEVA AURORA 2	NUEVA AURORA	172.50.4.8/29	172.50.4.9	172.50.4.10	36	PTZ	FUNCIONANDO	
	18	NUEVA AURORA 3	NUEVA AURORA	172.50.4.16/29	172.50.4.17	172.50.4.18	37	PTZ	FUNCIONANDO	
	19	NUEVA AURORA 4	NUEVA AURORA	172.50.4.24/29	172.50.4.25	172.50.4.26	38	PTZ	FUNCIONANDO	CÁMARAS EN EL SITIO FUNCIONANDO PROBLEMA DEL ENLACE DE CNT
	20	CALDERON	CALDERON CASA TUYA 1	172.50.1.184/29	172.50.1.190/29	172.50.1.185	39	PTZ	SIN CONEXIÓN CM	CÁMARAS EN EL SITIO FUNCIONANDO PROBLEMA DEL ENLACE DE CNT
	21	CALDERON	CALDERON CASA TUYA 2	172.50.1.192/29	172.50.1.196/29	172.50.1./193	40	PTZ	SIN CONEXIÓN CM	CÁMARAS EN EL SITIO FUNCIONANDO PROBLEMA DEL ENLACE DE CNT
	1	PARQUE METROPOLITANO	GARITA PRINCIPAL C1	192.170.40.0/24	192.170.40.1/24	192.170.40.2	41	PTZ	FUNCIONANDO	

PARQUE METROPOLITANO

2	PARQUE METROPOLITANO	PARQUEADERO CHUQUIPATA C2	192.170.40.0/24	192.170.40.1/24	192.170.40.3	42	PTZ	FUNCIONANDO	
3	REPETIDORAS DE MOVISTAR C6	PARQUEADERO ASHINTACO C3	192.170.40.0/24	192.170.40.1/24	192.170.40.4	43	PTZ	FUNCIONANDO	
4	REPETIDORAS DE MOVISTAR C6	ADMINISTRACION C4	192.170.40.0/24	192.170.40.1/24	192.170.40.5	44	PTZ	FUNCIONANDO	
5	REPETIDORAS DE MOVISTAR C6	ANTENAS C5	192.170.40.0/24	192.170.40.1/24	192.170.40.6	45	PTZ	FUNCIONANDO	
6	REPETIDORAS DE MOVISTAR C6	REPETIDORAS DE MOVISTAR C6	192.170.40.0/24	192.170.40.1/24	192.170.40.7	46	PTZ	FUNCIONANDO	
7	REPETIDORAS DE MOVISTAR C6	MIRADOR COTOPAXI C7	192.170.40.0/24	192.170.40.1/24	192.170.40.8	47	PTZ	FUNCIONANDO	
8	REPETIDORAS DE MOVISTAR C6	BATERIA CANCHA C8	192.170.40.0/24	192.170.40.1/24	192.170.40.9	48	PTZ	FUNCIONANDO	
9	REPETIDORAS DE MOVISTAR C6	INGRESO SUR C9	192.170.40.0/24	192.170.40.1/24	192.170.40.10	49	PTZ	FUNCIONANDO	
10	REPETIDORAS DE MOVISTAR C6	MIRADOR ILALO C10	192.170.40.0/24	192.170.40.1/24	192.170.40.11	50	PTZ	FUNCIONANDO	
11	REPETIDORAS DE MOVISTAR C6	MIRADOR PUNTAS C11	192.170.40.0/24	192.170.40.1/24	192.170.40.12	51	PTZ	FUNCIONANDO	
12	REPETIDORAS DE MOVISTAR C6	MIRADOR CAYAMBE AREA BBQ C12	192.170.40.0/24	192.170.40.1/24	192.170.40.13	52	PTZ	FUNCIONANDO	
13	REPETIDORAS DE MOVISTAR C6	MIRADOR CAYAMBE C13	192.170.40.0/24	192.170.40.1/24	192.170.40.14	53	PTZ	FUNCIONANDO	
14	REPETIDORAS DE MOVISTAR C6	INGRESO A LA COMUNA MIRAFLORES C14	192.170.40.0/24	192.170.40.1/24	192.170.40.15	54	PTZ	FUNCIONANDO	
15	REPETIDORAS DE MOVISTAR C6	INGRESO Y SALIDA COMUNA MIRAFLORES C15	192.170.40.0/24	192.170.40.1/24	192.170.40.16	55	PTZ	FUNCIONANDO	

ESPACIOS PUBLICOS	55
TOTAL FUNCIONANDO	43
FUERA DE SERVICIO POR PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD DE CNT Y ELECTRICOS	11

Elaborado por:
SUPERVISOR DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
29/4/2021