



INCLUSIÓN DE HORMIGÓN EN LA CRUJÍA FRONTAL, DETRÁS DE LA FACHADA.



**ENTREPISOS ORIGINALES VACIADOS Y DESTRUIDOS POR LA
PRESENCIA DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO.**

**CUBIERTA DE MADERA EN LA CRUJÍA POSTERIOR
TOTALMENTE DESTRUIDA (A DERROCAR).**



**ESTADO DE DETERIORO DE LA CUBIERTA ORIGINAL, INCLUSIÓN DE LOSAS Y
DEMÁS ELEMENTOS DE HORMIGÓN (A DERROCAR).**



VESTIGIOS DE ESTRUCTURA DE MADERA EN LA CUBIERTA DE LA CRUJÍA POSTERIOR.