

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

Codigo :

**INFORME DE MEDIOS DE EGRESO
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS**Nro: **00013123**

Analista de Prevención de Incendios:	ING. VELA MERIZALDE JUAN ESTEBAN	QR Firma Electrónica:	
Nombre del Proyecto:	"REHABILITACIÓN HOTEL QUITO (PISO 5 Y 6)"	Nro. de Revisión: 3	Resultado: Aprobado
Dirección:	RAFAEL LEON LARREA s/n y 12 DE OCTUBRE	Fecha de Revisión:	13/07/2022
Parroquia:	MARISCAL SUCRE	Ocupación:	ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
Nro. Predio:	98963	Nro. Predio Alícuota:	N/A

Checklist

USTED CUMPLIÓ CON EL CHECK LIST DE REQUISITOS PARA MEDIOS DE EGRESO, A CONTINUACIÓN SE DETALLA LA REVISIÓN:

Requisito	Respuesta	Observaciones
2. MEDIOS DE EGRESO VERTICALES		
Tipo de escalera	CUMPLE	
Batiente de puertas en sentido de evacuación	CUMPLE	
Ancho de gradas (mínimo 1.20 metros)	CUMPLE	
Ducto totalmente cerrado (Verificado en Plantas, fachadas y cortes)	CUMPLE	
3. MEDIOS DE EGRESO HORIZONTALES		
Distancia de recorrido hacia la salida exterior	CUMPLE	
Distancia de recorrido hacia las escaleras	CUMPLE	
Ancho de vías de evacuación	CUMPLE	
Ancho de puertas en vías de evacuación	CUMPLE	
Batiente de puertas en sentido de evacuación	CUMPLE	
Tranformadores, Generadores, u Otros equipos conforman sectores independientes de incendio y no están vinculadas con las vías de evacuación.	CUMPLE	
Acceso vehicular posee un ancho mínimo de 5 m de ancho por una altura de 3.50 m libres	CUMPLE	
4. ESTADO DEL TRÁMITE		
El trámite esta Pre-Aprobado	CUMPLE	
El tramite está Aprobado	CUMPLE	

Profesional del CB-DMQ que revisó: ING. VELA MERIZALDE JUAN ESTEBAN

Observaciones Generales de la Inspección

Cumple

Nota: Proyecto posee áreas inventariadas según ficha Código No. IBI-17-01-23-000-000482 de fecha noviembre de 2021, se revisa únicamente áreas modificadas (piso 5 y 6).

Firma

ING. VELA MERIZALDE JUAN ESTEBAN
Analista de Prevención de Incendios
jvela@bomberosquito.gob.ec
3953700 ext. 1808 y 1809

Documento controlado CB-DMQ-SGC
Versión Vigente publicada en INTRANET-CB-DMQ
Toda impresión es un documento NO CONTROLADO