

















SIMBOLOGÍA

-  DESPRENDIMIENTO DE ENLUCIDOS
-  DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO DE PISOS
-  ELIMINACION DE MURO DE ARIOSTRAMIENTO
-  FISURAS
-  REPINTES
-  ROTURA DE RECUBRIMIENTO DE PISO HORMIGÓN
-  CRAQUELADOS CIELO RASO
-  ENSUCIAMIENTO
-  XILOFAGOS
-  ROTURA - PERFORACIONES
-  HUMEDAD POR FILTRACION
-  EROSION DE MATERIAL

-  PERDIDA DE REVOCADO
-  PRESENCIA DE VEGETACION DE PORTE
-  OXIDACION
-  DESGASTE
-  CRAQUELADOS PISO

LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES A CONSERVARSE SE SUJETARAN A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSERVACION

ARQ. ANGELICA ARIAS B.
DIRECTORA EJECUTIVA

ÁREA REQUIRIENTE:
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS PATRIMONIALES

FECHA:
JULIO 2022

REVISADO POR:
ARQ. MERCEDES CÁRDENAS
DIRECTORA DIDPP

RESPONSABLE CONSULTOR:
ARQ. BERNARDO BUSTAMANTE P.
P-5733 EMGF-Q-6738

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
ARQ. ANA L. ANDINO

COLABORACION:
ARQ. DOMENIKA BAQUERO S.
SENESEVT: 1040-2016-1745812

ESCALA:
INDICADAS

UBICACION:
SECTOR PLAZA SANTO DOMINGO

LAMINA:

PREDIO:
131489

CLAVE CATASTRAL:
30101 04 001 000 000 000

P1

SELLOS

PLANTA BAJA REGISTRO DE PATOLOGÍAS
ESC: 1-----100

