

### **INFORMES**

UERB QUITUMBE: Av. Quitumbe y Cóndor PBX: 2674500/ 2675091 ext. 309 y 310.

### INFORME LEGAL REFERENTE AL ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO Y CONSOLIDADO DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO "MARCELO RUALES EL CISNE SEGUNDA ETAPA"

ANTECEDENTES LEGALES DE LA PROPIEDAD.-

El Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa" se encuentra conformado por el Comité Promejoras del Barrio "Marcelo Ruales Martínez", El Comité Promejoras del barrio "El Cisne" y los derechos y acciones sobrantes de la familia Ruales Barreiro, con lo que se consolida la propiedad al cien por ciento.

#### ANTECEDENTE:

La Fundación Matilde Álvarez fue propietaria de la hacienda denominada "Turubamba Alto" ubicada en la parroquia Chillogallo, hoy Turubamba, del cantón Quito; el mismo que mediante autorización del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización concedió a la Fundación el plazo de dos años contados desde el 11 de julio de 1971, para que termine con la parcelación de sus haciendas, entre ellas "Turubamba Alto" y proceda a realizar la transferencia de dominio de los lotes de su propiedad.

De esta manera, mediante escritura otorgada el 03 de julio de 1973 ante el Dr. José Vicente Troya Jaramillo, Notario Segundo de este cantón, inscrita en el Registro de la Propiedad de Quito el 19 de julio de 1973; aclarada y ratificada mediante escritura otorgada el 18 de marzo de 1974 ante el Dr. José Vicente Troya Jaramillo, Notario Segundo de este cantón, inscrita en el Registro de la Propiedad de Quito el 13 de junio de 1974; la Fundación Matilde Álvarez de Fernández Salvador vende los lotes 370, 372, 373, 374, 375 y 376 (que forman un solo cuerpo) de la siguiente manera: a los señores María Magdalena y Marcelo Ruales Barreiro la nuda propiedad de forma proindivisa y en partes iguales (casada y soltero, respectivamente) ; y el usufructo vitalicio a favor del señor Marcelo Ruales Martínez casado con Rosa Betty Barreiro López (padres); siendo estos lotes segregados del de mayor extensión de la mencionada hacienda. La superficie total del cuerpo que conforman los lotes es de ciento setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y dos metros cuadrados (174.662 m2), siendo los linderos generales los siguientes:

Norte: Calle J de la parcelación, en parte, en otra parte el lote número 381 de la parcelación; Sur: Calle "T" de la parcelación en parte; en otra calle "S" de la parcelación; Oriente: Lotes números 371 y 367 de la parcelación con zanja de por medio; Occidente: Calle "S" de la parcelación.

#### DE LA PROPIEDAD:

Posteriormente se procedió a realizar varias desmembraciones en cuerpo cierto, por lo que se trabajará con el lote denominado como 370-B que tiene una superficie de 86.500 m2 circunscrito dentro de los siguientes linderos: Norte: En parte con propiedad de la Compañía Química Borden

Ecuatoriana S.A. y en otra parte con el lote número 376 de propiedad del señor Juan Salguero Guamán y otro; Sur: Calle S de la lotización; Este: Propiedad del señor Carlos Calvache y herederos de Laura González; Oeste: Calle S de la lotización.

#### Del predio en mención se han realizado las siguientes ventas:

- 1. Mediante escritura de compra-venta otorgada el 29 de junio de 2007 ante la Dra. Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésimo Cuarta, Suplente, inscrita en el Registro de la Propiedad de Quito el 30 de julio de 2007 los cónyuges Víctor Francisco López Vásconez y Rosa María Magdalena Ruales Barreiro, Arq. Antonio Marcelo Alfredo Ruales Barreiro; Julio Ricardo Ruales Barreiro y la señora Ana Rosa Betty Barreiro López, viuda de Ruales, venden a favor del Comité Promejoras del Barrio "Marcelo Ruales Martínez" el 85,67% de los derechos y acciones de propiedad de los vendedores.
- 2. Mediante escritura de compra-venta otorgada el 18 de junio de 2007 ante el Dr. Sebastián Valdiveso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto, inscrita en el Registro de la Propiedad de Quito el 19 de julio de 2007 en la que los cónyuges Víctor Francisco López Vásconez y Rosa María Magdalena Ruales Barreiro, Arq. Antonio Marcelo Alfredo Ruales Barreiro; Julio Ricardo Ruales Barreiro y la señora Ana Rosa Betty Barreiro López, viuda de Ruales, venden a favor del Comité pro Mejoras del Barrio "El Cisne" el 9,67% de los derechos y acciones de su propiedad.
- 3. Mediante escritura otorgada el 26 de agosto de 1998 ante la Notaria Segunda Dra. Ximena Moreno, inscrita en el Registro de la Propiedad de Quito el 31 de agosto de 1998, el arquitecto Marcelo Antonio Ruales Barreiro, soltero, vende a favor de los cónyuges Marcelo Ruales Martínez y Ana Betty Rosa Barreiro de Ruales el 50% de la nuda propiedad.

#### POSESIÓN EFECTIVA:

Mediante Acta Notarial de fecha 25 de febrero de 2000 ante el Dr. Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto de este cantón, inscrita en el Registro de la Propiedad de Quito el 14 de marzo de 2000, los señores Ana Rosa Betty Barreiro López, viuda, Rosa María Magdalena, Antonio Marcelo Alfredo y Julio Ricardo Ruales Barreiro, en sus calidades de cónyuges sobreviviente la primera y herederos los segundos, han obtenido la posesión efectiva de los bienes dejados por el señor Fernando Augusto Marcelo Ruales Martínez.

Derechos y acciones sobrantes descritos en el título "de la propiedad" del presente documento.

Los porcentajes contenidos en la siguiente referencia se encuentran detallados en las escrituras de adquisición así como en el certificado de gravámenes No. 431673 de fecha 19 de octubre de 2018, emitido por el Registro de la Propiedad de Quito, los derechos y acciones sobrantes representan el porcentaje no especificado en el certificado de gravámenes

	representan el porcentaje no especificado en el omencionado:	certificado de gravám	nenes	
	MARCELO RUALES - EL CISNE SEGUNDA ETAPA	PORCENTAJE		
	COMITÉ PROMEJORAS "MARCELO RUALES MARTÍNEZ"	85,67		
	COMITÉ PROMEJORAS "EL CISNE"	9,67		
	MARIA MAGDALENA RUALES BARREIRA Y MARCELO RUALES MARTÍNEZ	DERECHOS Y ACCIONES SOBRANTES: 4,66%		
	TOTAL:	100%		
LINDEROS Y	Norte: En parte con propiedad de la Con Ecuatoriana S.A. y en otra parte con el lote nún señor Juan Salguero Guamán y otro Sur: Calle S de la lotización			
SUPERIFICE DE LA PROPIEDAD;	Oriente: Propiedad del señor Carlos Calvache y herederos de Laura González			
	Occidente: Calle S de la lotización.			
	Superficie: 86.500 m2			

TIPO DE ESCRITURA:	UNIPROPIEDAD	NO	DERECHOS Y ACCIONES	SI		
OTORGADO POR:	Varias fechas de otorgamiento					
A FAVOR DE:	Varios copropietarios.					
CELEBRACIÓN DE LA ESCRITURA	Varias fechas de celebración	/arias fechas de celebración				
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Varias fechas de inscripción.					
CERTIFICADO	Certificado de gravámenes No. 1032482, de 16 de enero de 2020, emitido por el Registro de la Propiedad de Quito menciona que:  El área total del predio No. 119384, es la que consta en la Cédula Catastral N 5632emitida por la Dirección Metropolitana de Catastro, el 30 de noviemb de 2018, inscrita en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano o Quito, el 10 de febrero de 2019 y se encuentra rectificada y regularizada.  No existen anotaciones registrales de gravámenes hipotecarios, embargos prohibiciones de enajenar					

#### CONCLUSIONES:

- La presente información se la obtuvo de las escrituras que constan en el expediente.
- Constan de las escrituras que se encuentran en derechos y acciones, justificándose el 100% de la propiedad.
- No existen anotaciones registrales de gravámenes hipotecarios, embargos ni prohibiciones de enajenar.
- Se deja constancia del registro de inscripción de excedente o diferencias de áreas.

Dra-María del Cisne López C.

RESPONSABLE LEGAL UERB-Q





#### Oficio Nro. STHV-DMPPS-2020-0480-O

Quito, D.M., 07 de septiembre de 2020

**Asunto:** Informe de factibilidad del Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa"

Señor Abogado
Paul Gabriel Muñoz Mera
Director de la Unidad Especial Regula Tu Barrio
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
En su Despacho

#### De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. STHV-DMGT-2020-0652-M, de fecha Quito, D.M., 27 de julio de 2020, mediante el cual hacen referencia al Oficio No. GADDMQ-SGCTYPC-UERB-2020-0705-O del 16 de julio de 2020, enviado por el Abg. Paúl Muñoz Mera, Director de la Unidad Especial Regula tu Barrio, remitió un listado con 28 Asentamientos Humanos de Hecho y Consolidados, para que de conformidad a lo dispuesto por la Comisión de Ordenamiento Territorial, los Asentamientos Humanos de Hecho y Consolidados de Interés Social que requieran cambios de zonificación cuenten con el informe ratificatorio o de factibilidad, por parte de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, indica lo siguiente:

Una vez realizada la revisión los 28 Asentamientos Humanos de Hecho y Consolidados de Interés Social de manera conjunta con la funcionaria delegada de la Dirección Metropolitana de Gestión Territorial, nos remiten la Matriz con el análisis de los 28 Asentamientos Humanos de Hecho y Consolidados de Interés Social.

Con la documentación del barrio y la información constante en dicha matriz, la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento del Suelo de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, a continuación indica la información correspondiente al Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado "MARCELO RUALES EL CISNE SEGUNDA ETAPA".

#### Datos generales del asentamiento humano.-

Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado: "MARCELO RUALES EL CISNE SEGUNDA ETAPA".

Parroquia: Turubamba

Sector: S/N.

**Predio (s)**: 119384





#### Oficio Nro. STHV-DMPPS-2020-0480-O

Quito, D.M., 07 de septiembre de 2020

Datos vigentes y propuesta de clasificación del suelo, uso de suelo y zonificación del asentamiento humano:

Componente Urbanístico	Plan de Uso y Ocupación de Suelo (PUOS) vigente	Propuesta-STHV
Clasificación de suelo:	(SU) Suelo Urbano	(SU) Suelo Urbano
Ugo do gualos	(I3) Industrial 3	(RU2) Residencial
Uso de suelo:	(RU2) Residencial Urbano 2	Urbano 2
	A13 (A804i-60)	
Forma de ocupación y	A48 (A20004i-70)	D1 (D202 90)
edificabilidad (zonificación):	A70 (A20004i-75)	D1 (D202-80)
	D1 (D202-80)	
Observación:		

Con la información señalada constante en el presente documento, la DMPPS considera factible el cambio de uso de suelo y forma de ocupación y edificabilidad (zonificación) del Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado "MARCELO RUALES EL CISNE SEGUNDA ETAPA", a fin de que continúe con el proceso de regularización correspondiente.

Atentamente,

#### Documento firmado electrónicamente

Arq. Mauricio Ernesto Marin Echeverria

DIRECTOR METROPOLITANO DE POLÍTICAS Y PLANEAMIENTO DEL SUELO, SUBROGANTE

Referencias:

- STHV-DMGT-2020-0652-M

Anexos:

- Matriz de Asentamientos Humanos de Hecho y Consolidados





### Oficio Nro. STHV-DMPPS-2020-0480-O

Quito, D.M., 07 de septiembre de 2020

Copia:

Señor Arquitecto Pablo Hernán Ortega Ramírez **Servidor Municipal 13** 

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Pablo Hernán Ortega Ramírez	phor	STHV-DMPPS	2020-09-07	
Aprobado por: Mauricio Ernesto Marin Echeverria	MM	STHV-DMPPS	2020-09-07	



#### Oficio Nro. GADDMQ-SGSG-DMGR-2020-0173-OF

Quito, D.M., 10 de marzo de 2020

Asunto: Duplicidad de oficios respecto al AHHYC "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa"

Señor Abogado
Paul Gabriel Muñoz Mera
Director de la Unidad Especial Regula Tu Barrio
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
En su Despacho

De mi consideración:

Por medio del presente me dirijo a usted, para indicarle que de la revisión de documentación emitida por la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, se ha determinado que por un error administrativo involuntario se ha enviado a su Unidad los oficios Nro. GADDMQ-SGSG-DMGR-2020-0106-OF de 18 de febrero de 2020 y Nro. GADDMQ-SGSG-DMGR-2020-0130-OF de 27 de febrero de 2020, adjuntando en ambos casos el informe técnico No. 019-AT-DMGR-2020.

En tal virtud, solicito a usted se deje sin efecto el oficio Nro. **GADDMQ-SGSG-DMGR-2020-0130-OF** de 27 de febrero de 2020, y se mantenga lo descrito en el oficio Nro. **GADDMQ-SGSG-DMGR-2020-0106-OF**, a través del cual se adjunto el Informe Técnico No. 019-AT-DMGR-2020 que indica las conclusiones y recomendaciones técnicas que deben ser consideradas para el proceso de regularización del Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa".

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Francisco Javier Ruiz Cruz DIRECTOR METROPOLITANO DE GESTIÓN DE RIESGOS

documents, neeve



#### Oficio Nro. GADDMQ-SGSG-DMGR-2020-0173-OF

Quito, D.M., 10 de marzo de 2020

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha "	Sumilla
Elaborado por: Edgar Daniel Altamirano Arciniegas	edaa	SGSG-DMGR-AT	2020-03-09	
Revisado por: Francisco Javier Ruiz Cruz	FJRC	SGSG-DMGR	2020-03-10	
Revisado por: Luis Gerardo Albán Coba	LGAC	SGSG-DMGR-AT	2020-03-09	
Aprobado por: Francisco Javier Ruiz Cruz	FJRC	SGSG-DMGR	2020-03-10	X III



#### Oficio Nro. GADDMQ-SGSG-DMGR-2020-0130-OF

Quito, D.M., 27 de febrero de 2020

Asunto: ACTUALIZACIÓN DE INFORME DE RIESGOS - AHHYC "MARCELO RUALES EL CISNE SEGUNDA ETAPA"

Señor Abogado
Paul Gabriel Muñoz Mera
Director de la Unidad Especial Regula Tu Barrio
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
En su Despacho

#### De mi consideración:

En respuesta al oficio No. UERB-935-2019 del 25 de julio de 2019 en el cual se adjunta el listado de priorización de los asentamientos humanos de hecho y consolidados (AHHYC) y al oficio No. UERB-1006-2019 del 06 de agosto de 2019, en el mismo que se da a conocer el cronograma de priorización de regularización de barrios, el cual fue desarrollado y trabajado conjuntamente entre la Unidad Especial Regula Tu Barrio y esta Dependencia, donde se detalla el orden de ratificación o rectificación de los informes técnicos de calificación de riesgos.

Al respecto, me permito remitirle el Informe Técnico Actualizado No.019-AT-DMGR-2020 el cual contiene la calificación de riesgo del asentamiento humano de hecho y consolidado "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa", ubicado en la parroquia San Juan de Turubamba perteneciente a la administración zonal Quitumbe, el cual contiene las conclusiones y recomendaciones para que sean consideradas dentro del cuerpo de la ordenanza.

Finalmente solicitarle que el articulado referente a la realización del estudio y cronograma de obras de mitigación no sea incluido en el cuerpo de la Ordenanza de regularización del AHHYC.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



#### Oficio Nro. GADDMQ-SGSG-DMGR-2020-0130-OF

Quito, D.M., 27 de febrero de 2020

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Francisco Javier Ruiz Cruz

#### DIRECTOR METROPOLITANO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Anexos:

- IT-No.019-AT-DMGR-2020.pdf

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Luis Gerardo Albán Coba	LGAC	SGSG-DMGR-AT	2020-02-11	
Revisado por: Francisco Javier Ruiz Cruz	FJRC	SGSG-DMGR	2020-02-26	
Revisado por: Luis Gerardo Albán Coba	LGAC	SGSG-DMGR-AT	2020-02-11	
Aprobado por: Francisco Javier Ruiz Cruz	FJRC	SGSG-DMGR	2020-02-27	





Nº. 019-AT-DMGR-2020

#### INFORME TÉCNICO Evaluación de Riesgo: Solicitud UERB Fecha de inspección: 30/11/2019

#### UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

Coordenadas WGS 84/UTM 175	Administración Zonal	Parroquia	Nombre del barrio
X:790965; Y: 9961454 Z: 2744 msnm aprox.	QUITUMBE	SAN JUAN DE TURUBAMBA	MARCELO RUALES EL CISNE SEGUNDA ETAPA

Dirección	Condición del barrio		Solicitud (Ref. Oficio)			Ticket Nº	
Calle principal Cesar Chiriboga	En proceso de regularización	x	No. UE	RB-93	5-2019		
Datos del área evaluada	"Marcelo Rúales y C Clave catastral: 336	AND WILLIAM STREET	humano	de	hecho	У	consolidado

#### 2 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ÁREA EVALUADA

fern	Descripción			
Área	199 lotes en el AHHYC "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa" con una área total de 92671,30 m²			
PUOS	Según el Plan de Uso y Ocupación del Suelo, el área de Uso Vigente es Residencial Urbano 2 e Industrial.			
Relieve	El barrio se localiza dentro de la Parroquia San Juan de Turubamba. El área evaluestá ubicada aproximadamente entre las colas 3010 m.s.n.m. y los 3015 m.s.r. con una diferencia affitudinat aproximada de 5 metros. El terreno presenta inclinación de una superficie plana a casi plana, con una inclinación que va de el 5% a 12% o de 2 a 5 grados en su superficie.			
Número de Edificaciones	123 lates con edificación.			
Tipos edificación	<ul> <li>Al tratarse de una inspección visual, no se realizó ninguna prueba de tipo exploratorio, ni de remoción de materiales, sino de la evaluación de las edificaciones observadas exteriormente a los elementos estructurales y no estructurales, así como de los materiales de construcción.</li> <li>En el área en análisis se identificó estructuras con las siguientes características: <ol> <li>Estructura metálica denominada galpón, conformada con sistemas de pórticos metálicos, cubierta con cerchas y correas metálicas que soportan planchas de fibrocemento/zinc.</li> <li>Edificación de una planta, conformada con sistemas de mampostería simple de ladrillo/bloque fijada con mortero (arena, cemento, agua), cubierta con correas de madera y planchas de fibrocemento, existen edificaciones que muestran problemas de humedad y planchas de fibrocemento presionadas empiricamente con bloques.</li> <li>Edificaciones de una planta que cuentan con columnas de hormigón armado, cubierta con correas de madera y planchas de fibrocemento, mampostería de bloque fijado con mortero, se identificó problemas de humedad en la mampostería.</li> <li>Edificaciones de una planta que constan con sistemas de pórticos de hormigón armado, cubierta con una losa de hormigón armado, mampostería de bloque fijado con mortero, algunas edificaciones muestran retrocesos excesivos en esquinas o la patología estructural de columna corta, además de problemas de humedad, porosidad del hormigón y acero de refuerzo expuesto.</li> </ol> </li> </ul>			
	<ol> <li>Edificaciones de dos plantas, conformadas con sistemas de pórticos de hormigón armado, entrepiso con losa de hormigón armado, cubierta con</li> </ol>			

Malor La Est docentos cines





Nº. 019-AT-DMGR-2020

	correas de madera y planchas de zinc, se identificó que la edificación muestra concentración de elementos portantes, acero de refuerzo expuesto y porosidad del hormigón armado.  6. Edificaciones de dos plantas, conformadas con sistemas de pórticos de hormigón armado, entrepiso y cubierta con losa de hormigón armado, se identificó que algunas edificaciones tienen la patología estructural denominada pisa blando y retrocesos excesivos en esquinas.  7. Edificaciones de tres plantas, conformadas por sistemas de pórticos de hormigón armado, entrepiso y cubierta con losa de hormigón armado.  8. Edificación de tres plantas, conformada por sistemas de pórticos de hormigón armado, entrepiso con losa de hormigón armado, cubierta con correas de madera y planchas de zinc.  Adicionalmente en el área en análisis se observaron:
	<ul> <li>Construcción menor conformada con sistemas de mampostería simple de bloque y cubierta con correas de madera y planchas de zinc/fibrocemento.</li> <li>Edificación en proceso de construcción que cuenta con columnas de hormigón armado y mampostería de bloque fijado con mortero.</li> </ul>
Uso edificación	Vivienda

#### 3 EVENTOS OCURRIDOS/EMERGENCIAS

#### 3.1 Listado de eventos

Según la cobertura de eventos adversos ocurridos desde el año 2005 al 2019 de la GEODATABASE de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, no se han registrado casos dentro de un diámetro de 500 m del AHHYC "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa".

#### 4 AMENAZAS EN EL SECTOR EVALUADO

#### 4.1 Amenazas Geológicas

#### 4.1.1 Descripción de la amenaza por movimientos en masa

Existen parámetros básicos que condicionan a un terreno para generar su inestabilidad: geomorfología, litología (tipo de suelos y rocas), pendiente y humedad del suelo, adicionalmente, hay 2 factores principales que pueden desencadenar o detonar posibles deslizamientos: lluvias intensas y sismos.


El AHHYC "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa" de la parroquia San Juan de Turubamba está ubicado sobre un terreno ondulado y con vertientes con poca inclinación en las estribaciones del segmento Tambillo-Puengasí, el mismo que representa el rasgo en superficie de la denominada falla inversa de Quito.

Localmente el AHHYC "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa" se asienta sobre materiales orgánicos de alta compresibilidad y altamente saturados, lo cual implica una alta susceptibilidad a generar procesos de subsidencia.

Adicionalmente, varios pasajes internos del barrio evaluado son de tierra afirmada y no cuenta con infraestructura adecuada para manejo de escorrentía pluvial (cunetas, sumideros, alcantarillado u obras de estabilización).

Según la cartografía temática disponible en la DMGR, el sector barrial evaluado se ubica sobre una zona de baja susceptibilidad ante movimientos en masa (de tipo deslizamiento) en su totalidad, sin embargo por las características del subsuelo presenta alta susceptibilidad a generar procesos de subsidencia. Con esta información se considera que la Amenaza por Movimientos en Masa es Baja para

1.T. 019 Quitumbe, San Juan de Turubamba, Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa | Págino 2 de 14







Nº. 019-AT-DMGR-2020

procesos de deslizamientos y Alta para procesos de subsidencia en el AHHYC "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa".

#### 4.1.2 Descripción de la amenaza por sismos

El análisis de la amenaza sísmica en este informe tiene un carácter preventivo y no se considera precisamente una amenaza directa para el asentamiento, tratándose del proceso de regularización de la tenencia de la tierra más no de edificaciones.

El territorio del DMQ y el asentamiento en evaluación están expuestos a los efectos negativos de terremotos que pueden ser originados en distintas fuentes sísmicas, tal como la zona de subducción frente a la margen costera y también el sistema de fallas geológicas corticales al interior del territorio continental del Ecuador. Debido a su proximidad, el Sistema de Fallas Inversas de Quito (SFIQ) es considerado como la fuente sísmica de mayor peligrosidad para el DMQ.

Localmente, debido a la litología presente en el sector evaluado (materiales altamente saturados), se esperaría que las ondas sísmicas se amplifiquen en este tipo de suelo, además, la parroquia San Juan de Turubamba se encuentra cerca de fallas geológicas activas, por lo tanto la Amenaza Sísmica se considera Alta.

#### 4.1.3 Descripción de la amenaza volcánica

El análisis de la amenaza volcánica en este informe tiene un carácter preventivo y no se considera precisamente una amenaza directa para el asentamiento, tratándose del proceso de regularización de la tenencia de la tierra.

En tal virtud, respecto a esta amenaza con potencial caída de piroclastos (material sólido arrojado a la atmósfera durante una erupción explosiva), es el fenómeno volcánico que podría ocasionar diferentes niveles de impactos a todo el sector de San Juan de Turubamba, lo cual dependerá de las características eruptivas del centro volcánico; principalmente, tales como la magnitud, duración e intensidad de la erupción, entre otros como altura de la columna eruptiva (nube de ceniza), dirección y velocidad del viento a dicha altura, y su distancia con el asentamiento humano.

Debido a la ubicación del AHHYC "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa" y a su distancia respecto a los principales centros volcánicos activos aledaños al DMQ, principalmente el volcán Guagua Pichincha y Cotopaxi, se considera que la Amenaza Volcánica es Baja por potenciales fenómenos de caída de piroclastos (ceniza y lapilli).

#### 5 ELEMENTOS EXPUESTOS Y VULNERABILIDADES

#### 5.1 Elementos expuestos

<u>Para Movimientos en Masa</u>: de manera general, se considera que el asentamiento humano "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa" de la parroquia San Juan de Turubamba presenta condiciones **Bajas** de exposición ante deslizamientos y **Altas** frente a subsidencia.

<u>Para amenaza sísmica</u>: todo el asentamiento humano "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa" está expuesto a los efectos negativos de un evento sísmico, si el epicentro estuviera localizado en el DMQ y la magnitud e intensidad fueran considerables.

<u>Para amenaza volcánica</u>: de igual manera, todo el asentamiento humano "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa" está expuesto a potenciales caídas de piroclastos de los centros eruptivos analizados anteriormente.

MA DAT LA FIED 203





Nº. 019-AT-DMGR-2020

#### 5.2 Vulnerabilidad Física

Edificación: Es necesario recalcar que al existir lotes sin edificaciones, no se califica la vulnerabilidad física en éstos; y, en los lotes que se encuentran más de una edificación, la vulnerabilidad física para el lote será de la edificación de mayor vulnerabilidad.

Con base a la inspección de campo se determinó:

 Por movimientos en masas: Considerando principalmente la exposición de las edificaciones ante movimientos en masa, además el sistema estructural, tipo de material de la mamposteria, tipo de cubierta, número de pisos, año de construcción, estado de conservación de la edificación, se determina lo siguiente:

NIVEL DE VULNERABILIDAD	LOTES
THE WAY IN THE REAL PROPERTY.	6, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
	38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, 64,
BAJA	65, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95,
	96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115,
	116 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133,
	141, 143, 145, 147, 148, 149, 155, 157, 160, 162, 163, 164, 166, 167,
	168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185,
	186, 188, 190, 192, 193, 194, 198, 199
MODERADA	
ALTA	The same of the sa
MUNALTA	

Por eventos sísmicos: Analizando las patologías estructurales, irregularidades en planta y elevación, sistema estructural de las edificaciones, tipo de mampostería, tipo de cubierta, sistemas de entrepisos, número de pisos, año de construcción, estado de conservación de la edificación, el suelo sobre el cual está cimentada la estructura; se estableció las tipologías constructivas indicadas en el ítem Tipo de Edificaciones de la Sección 2, corresponde a una vulnerabilidad física como se detalla a continuación:

NIVEL DE VULNERABILIDAD	LOTES
BAJA	THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T
MODERADA	8, 9, 13, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 155, 157, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 192, 193, 194, 198, 199
ALTA	6, 22, 36, 38,
MUY ALTA	





Nº. 019-AT-DMGR-2020

 Por eventos volcánicos: Analizando el tipo de cubierta, número de pisos, material de paredes, sistema estructural, estado de conservación, año de construcción; las tipologías constructivas indicadas en el ítem Tipo de Edificaciones de la Sección 2, corresponde a una vulnerabilidad física:

NIVEL DE VULNERABILIDAD	LOTES			
BAIA	45, 73, 96, 97, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 111, 112, 119, 122, 127, 133, 166, 172, 173, 176, 180, 188			
MODERADA	9, 19, 21, 27, 81, 83, 93, 113, 123, 124, 125, 129, 132			
ALTA	6, 8, 13, 14, 18, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 85, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 98, 102, 114, 115, 116, 118, 126, 128, 130, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 155, 157, 160, 162, 163, 164, 167, 168, 174, 175, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 192, 193, 194, 198, 199			
MUY ABITA	72, 36, 38			

Sistema Vial: La calle S26D es de pavimento flexible (asfalto), mientras que las demás calles son de suelo natural afirmado y no cuentan con cunetas, ni sumideros y tampoco bordillos, al momento de la inspección se identificó la acumulación de agua lluvia, por lo que muestra una <u>vulnerabilidad física alta</u> ante fenómenos de erosión especialmente en temporada de lluvia.

#### 6 CALIFICACIÓN DEL RIESGO

Una vez realizada la inspección técnica al Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado (AHHYC) "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa" de la parroquia San Juan de Turubamba, considerando los niveles establecidos de las amenazas y vulnerabilidades de los elementos expuestos, se determina que la zona en evaluación, en las condiciones actuales del terreno presenta los siguientes niveles de riesgo.

#### 6.1 Nivel de riesgo para la regularización de tierras

Para el proceso de regularización de tierras se considera el nivel de riesgos frente a movimientos en masa, ya que representa el fenómeno más importante para la posible pérdida del terreno, en tal virtud se considera que:

 Movimientos en masa: el AHHYC "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa" en general presenta un <u>Riesgo Bajo Mitigable</u> para todos lotes frente a deslizamientos pero <u>Riesgo Alto Mitigable</u> para procesos de subsidencia.

#### 6.2 Nivel de riesgo preventivo para el asentamiento

Desde el punto de vista preventivo para procesos posteriores de legalización de construcciones se toma en cuenta la amenaza sísmica y volcánica debido a que estos fenómenos afectan directamente a las estructuras presentes, por tal razón la calificación siguiente se presenta para los lotes que presentan edificaciones.

und of un docientos





Nº. 019-AT-DMGR-2020

 Eventos sísmicos: de manera general, todo el AHHYC "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa" de la parroquia San Juan de Turubamba presenta condiciones de Riesgo Alto Mitigable para las edificaciones.

Fenómenos volcánicos: el riesgo ante esta amenaza para todo el AHHYC
"Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa" es <u>Moderado Mitigable</u> tomando en
cuenta principalmente la recurrencia eruptiva de los volcanes analizados, la
exposición del asentamiento humano (distancia respecto a cada volcán) y la
vulnerabilidad de sus viviendas.

Por lo tanto, la DMGR establece que se puede continuar con el proceso de regularización del AHHYC "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa", el cual para garantizar la reducción del riesgo de la zona en análisis, debe cumplir con las recomendaciones que se describen a continuación.

La DMGR manifiesta que la calificación de riesgo realizada en el presente informe, desprende una serie de recomendaciones que podrán ser confirmadas, modificadas o ampliadas como consecuencia de información adicional producida como la realización de los estudios técnicos, los diseños de las obras de infraestructura, la zonificación respectiva de uso y ocupación del suelo, y la consolidación futura del asentamiento humano; lo cual, conforme su aplicación y cumplimiento puede aumentar o disminuir los niveles de riesgo establecidos que dependen de los factores dinámicos y cambiantes propios del desarrollo urbano del sector.

#### 7 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

- Se recomienda que los propietarios del asentamiento "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa" cumplan con las conclusiones emitidas en el "Estudio geológico-geotécnico" desarrollado por el ingeniero Carlos Ortega para el AHHYC, entregado a la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos y validado mediante oficio No. SGSG-DMGR-2018-800 del 06 de septiembre del 2018, referente a las medidas de mitigación del riesgo existente.
- Se recomienda que los propietarios y/o posesionarios del AHHC, no construyan más viviendas en el macrolote evaluado, ni aumenten pisos/ plantas sobre las edificaciones existentes, hasta que el proceso de regularización del asentamiento culmine y se determine su normativa de edificabilidad específica que deberá constar en sus respectivos Informes de Regulación Metropolitana (IRM), previa emisión de la licencia de construcción de la autoridad competente que es la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (STHV),
- La Unidad Especial Regula Tu Barrio deberá comunicar a la comunidad del AHHYC
  "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa", lo descrito en el presente informe,
  especialmente referente a la calificación del riesgo ante las diferentes amenazas
  analizadas y las respectivas recomendaciones técnicas, socializando la importancia de
  su cumplimiento en reducción del riesgo y seguridad ciudadana.

#### 8 RECOMENDACIONES GENERALES

- Posterior a la regularización del AHHYC "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa", las
  edificaciones en proceso de construcción, aumento en planta o elevación y demás
  edificaciones dentro del área en análisis, deberán seguir las recomendaciones emitidas
  en el "Estudio geológico-geotécnico" desarrollado por el ingeniero Carlos Ortega para
  el AHHYC, entregado a la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos y validado
  mediante oficio No. SGSG-DMGR-2018-800 del 06 de septiembre del 2018, referente a
  las medidas de mitigación del riesgo existente.
- La municipalidad, a través de sus organismos de control, deberá dar el seguimiento a los procesos de construcción tanto de la infraestructura de servicios como de las edificaciones nuevas o ampliaciones de las existentes.

ind the posientos





Nº. 019-AT-DMGR-2020

Con el fin de mejorar las capacidades locales de la comunidad para afrontar eventos adversos que puedan suscitarse en el barrio evaluado, se recomienda que cada familia desarrolle su plan de emergencia individual, pero también es importante que se elabore un plan comunitario de emergencias que deberá incluir simulacros de evacuación para diferentes escenarios. En este contexto, el AHHYC "Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa" puede solicitar a la Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de la A.Z. Quitumbe que brinde las capacitaciones en gestión de riesgos y programe simulacros de evacuación por emergencias.

#### Nota Aclaratoria de la terminología:


El Riesgo identificado es considerado "Mitigable" cuando se pueden implementar medidas estructurales y/o no estructurales que permitan reducir las condiciones de exposición, vulnerabilidad y el potencial impacto esperado en caso que dicho riesgo se materialice.

Medidas Estructurales: De manera general las acciones de ingeniería para reducir impactos de las amenazas como:

- Protección y control: Intervención directa de la amenaza (por ejemplo: diques, muros de contención, canalización de aguas, otras).
- Modificar las condiciones de vulnerabilidad física de los elementos expuestos (por ejemplo: refuerzo de infraestructura de líneas vitales, cumplimiento de códigos de construcción, reubicación de viviendas, otras).

Medidas No estructurales: Desarrollo del conocimiento, políticas, leyes y mecanismos participativos.

- Acciones Activas: Promueve interacción activa de las personas (organización para la respuesta, educación y capacitación, información pública, participación comunitaria, entre otras).
- Acciones Pasivas: Relacionadas con legislación y planificación (normas de construcción, uso del suelo y ordenamiento territorial, etc.).



Nº. 019-AT-DMGR-2020

#### RESPALDOS FOTOGRÁFICOS

Vias y pasajes existentes en el AHHYC "Marcelo Ruales, El Cisne Segunda Etapa"
















I.T. 019 Quitumbe, San Juan de Turubamba, Marcelo Ruales El Cisne Segunda Elapa | Página 8 de 14









Nº. 019-AT-DMGR-2020

#### 9.1.2 Materiales de las edificaciones construidas en el área de estudio























Nº. 019-AT-DMGR-2020



I.T. 019 Quitumbe, San Juan de Turubamba, Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa | Página 10 de 14




ciento novento





Nº. 019-AT-DMGR-2020
















I.T. 019 Quitumbe, San Juan de Turubamba, Marcelo Ruales El Cisne Segunda Etapa | Página 11 de 14



4 - anco






Nº. 019-AT-DMGR-2020

#### 10 BASE CARTOGRÁFICA Y MAPAS TEMÁTICOS

10.1 Ubicación.





conto noventay watro




#### MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Secretaria de Secretaria General De Seguridad Y Gobernabilidad SEGURIDAD Secretaría General De Seguridad Y Gobernabilidad Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgo




Nº. 019-AT-DMGR-2020

#### 10.2 Susceptibilidad a Movimientos en Masa



#### 10.3 Plan de Uso y Ocupación del Suelo








Nº. 019-AT-DMGR-2020

#### 10.4 Pendiente.



#### 11 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	RESPONSABILIDAD	FECHA	FIRMA
lrwin Álvarez	Ing. Civil Analista de Riesgos	Análisis estructural	29/02/2020	<b>A</b>
Daysi Remachi	ing. Civil Analista de Riesgos	Análisis estructural	29/02/2020 _	###
Luis Albán	Ing. Geólogo Analista de Riesgos	Análisis Geológico Revisión de informe	10/02/2020	Ball
ing. Francisco Ruiz Cruz	Director DMGR	Aprobación del Informe	11/02/2028	TOP

IANTOR KA