



ANEXO 1:


PLANOS DE POSIBLES SECTORES AFECTADOS








### ANEXO 1:

### PLANO DE UBICACIÓN DERRAME VS CAPTACIONES EPMAPS



**ANEXO 1:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO OPERATIVO**

 <p><b>FOTO N°.1.</b> Alerta reportada por el Cuerpo de Bomberos, en su página, y Notificación de reporte de anomalías mediante el chat de Captaciones y Conducción Ing. Juan Carlos Gancino, jefe de la unidad Sistema Integrado Papallacta.</p>	 <p><b>FOTO N°.2.</b> Notificación de reporte mediante el chat de Captaciones y Conducción Ing. Juan Carlos Gancino, jefe de la unidad Sistema Integrado Papallacta, se envía fotos del siniestro.</p>
 <p><b>FOTO N°.3.</b> Captación San Juan, Sistema Integrado Papallacta, material de contingencia contaminación con diésel.</p>	 <p><b>FOTO N°.4.</b> Creación de grupo whts para coordinar acciones incluye a todas las áreas involucradas.</p>
	



**FOTO N°.1.** Limpieza en la vía y cunetas en km 27 Pifo Papallacta Provincia de Napo, con material adsorbente.



**FOTO N°.2.** Captación San Juan, Sistema Integrado Papallacta, material de contingencia y limpieza parcial del cauce por la empresa ALISOIL contaminación con diésel.



**FOTO N°.3.** Limpieza parcial del desarenador captación San Juan y Sucus.



**FOTO N°.4.** Monitoreo de tanques, por posible contaminación.



**FOTO N°.5.** Pileta de agua cruda Planta Bellavista, monitoreo posible contaminación.


### ANEXO N°. 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO AMBIENTAL



**Foto N° 1:** Entrega de kits de emergencias ambientales (material absorbente) en la Central Recuperadora Paluguillo



**Foto N° 2:** Planificación de acciones con personal de la EPMAPS y empresa de remediación Arcoil, contratada por la causante del accidente.



**Foto N° 3:** Pileta de la Central Recuperadora



**Foto N° 4:** Limpieza de combustible restante y chatarra en la vía afectada.



**Foto N° 5:** Reunión entre los actores involucrados: EPMAPS, Transportes Río Secoya, Arcoil, FONAG, MAATE



**Foto N° 6:** Trabajos de remediación por parte de la empresa Arcoil en la Captación San Juan



**Foto N° 7:** Contención de diésel con el kit de emergencias ambientales



**Foto N° 8:** Evaluación de afectaciones en el desarenador (unión de las captaciones Sucus – San Juan) y coordinación de acciones de limpieza con la empresa Arcoil.



**Foto N° 9:** Toma de muestras de suelo en el km 27 de la vía Pifo Papallacta



**Foto N° 10:** Ubicación de barreras absorbentes en cauce hídrico afectado, previa toma de muestra



**Foto N° 11:** Toma de muestra de agua en el km 27 de la vía Pifo Papallacta, en el cauce que condujo el hidrocarburo al recurso hídrico hasta la captación San Juan



**Foto N° 12:** Toma de muestra de agua la captación San Juan, punto 1



**Foto N° 13:** Toma de muestra de agua la captación San Juan, punto 2



**Foto N° 14:** Rocas y suelo afectados con diésel



**Foto N° 15:** Vegetación afectada con diésel



**Foto N° 16:** Presencia de Diésel en el Agua



**Foto N° 17:** Presencia de Diésel en el Agua

### ANEXO N°. 3. PUBLICACIONES REDES SOCIALES

ID	Fecha	Hora	Medio	Contenido
1	22/08/2021	12:17 pm	Twitter: @aguadequito	ATENCIÓN Tras el accidente de un tanquero que afectó una de nuestras captaciones. Desde esta madrugada, nuestro contingente se encuentra activo para garantizar el abastecimiento de agua. #AguaDeQuito
2	22/08/2021	13:46 pm	Twitter: @aguadequito	ATENCIÓN Los sistemas de captación están siendo analizados, la distribución de agua potable continúa. Se recomienda en las zonas norte, desde la av. Colón hasta Calderón y en las parroquias orientales, no consumir el agua directamente del grifo. #AguaDeQuito
3	22/08/2021	13:56 pm	Twitter: @aguadequito	Debido a la emergencia sucedida, solicitamos mantenerse informados por canales oficiales. Si una zona presenta riesgo de desabastecimiento del servicio notificaremos con anterioridad, de ser necesario activaremos nuestro contingente de tanqueros de distribución de #AguaDeQuito.
4	22/08/2021	15:48 pm	Twitter: @aguadequito	ATENCIÓN Los resultados de los dos primeros análisis de calidad de agua no registran contaminación. Se continúa monitoreando todo el sistema de captación y distribución. #AguaDeQuito
5	22/08/2021	17:26 pm	Twitter: @aguadequito	COMUNICADO OFICIAL   Tras los resultados de laboratorio, levantamos la alerta de consumo emitida esta mañana. Nuestro equipo de emergencia sigue activo y en constante monitoreo del abastecimiento de agua potable en toda la ciudad. #AguaDeQuito
6	22/08/2021	21:38 pm	Twitter: @aguadequito	AGUA DE CALIDAD Gotita Luego de un minucioso análisis de calidad del líquido vital, en Quito, la ciudadanía ya puede consumir el mismo. Símbolo de agua potable Signo grueso blanco de verificación Pulgares hacia arriba

				#QuitoFunciona, porque nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todos los vecinos. #AguaDeQuito
7	23/08/2021	9:34 am	Twitter: @aguadequito	Informamos en medios de comunicación los mecanismos de análisis y niveles de seguridad de los estudios que realiza nuestro laboratorio para garantizar la calidad del #AguaDeQuito.
8	23/08/2021	11:53 am	Twitter: @aguadequito	Cumplimos el protocolo respectivo tras la emergencia presentada. Por eso, nuestro equipo técnico de laboratorio está desplazado en varios puntos del norte de Quito y de las parroquias orientales, para recolectar muestras y hacer seguimiento. #AguaDeQuito
9	23/08/2021	12:14 pm	Twitter: @aguadequito	Ratificamos que la calidad de agua es óptima para el consumo humano, los resultados de laboratorio de las zonas Solca y Amagásí de El Inca arrojan resultados negativos para presencia de combustible. #AguaDeQuito
10	23/08/2021	20:13 pm	Twitter: @aguadequito	COMUNICADO OFICIAL   Hemos dispuesto todo nuestro contingente para ejecutar las pruebas de laboratorio solicitadas por las autoridades nacionales en las plantas de tratamiento de agua en Bellavista y Paluguillo, #AguaDeQuito
11	23/08/2021	22:40 pm	Twitter: @aguadequito	Cumpliendo los protocolos de prevención los equipos de Epmaps continúan realizando fogeos de hidrantes. Este proceso es para continuar tomando muestras en zonas donde se ha presentado reportes de supuesta presencia de combustible. #AguaDeQuito
12	24/08/2021	9:53 am	Twitter: @aguadequito	AGUA LIMPIA Para garantizar la calidad del líquido vital, que abastece a la capital, informamos que la Gerencia Ambiental de @aguadequito realiza, permanentemente, un análisis técnico a las Plantas de Tratamiento Paluguillo y Bellavista.

				#QuitoFunciona
1	22/08/2021	12:17	Facebook: Epmaps- Agua de Quito	<p><b>ATENCIÓN</b></p> <p>Tras el accidente de un tanquero que afectó una de nuestras captaciones. Desde esta madrugada, nuestro contingente se encuentra activo para garantizar el abastecimiento de agua. #AguaDeQuito</p>
2	22/08/2021	13:57	Facebook: Epmaps- Agua de Quito	<p><b>📢 ATENCIÓN</b></p> <p>Los sistemas de captación están siendo analizados, la distribución de agua potable continúa. Se recomienda en las zonas norte, desde la av. Colón hasta Calderón y en las parroquias orientales, no consumir el agua directamente del grifo. #AguaDeQuito</p>
3	22/08/2021	15:48	Facebook: Epmaps- Agua de Quito	<p><b>📢 ATENCIÓN</b></p> <p>Los resultados de los dos primeros análisis de calidad de agua no registran contaminación. Se continúa monitoreando todo el sistema de captación y distribución. #AguaDeQuito</p>
4	22/08/2021	14:26	Facebook: Epmaps- Agua de Quito	<p><b>COMUNICADO OFICIAL  </b> Tras los resultados de laboratorio, levantamos la alerta de consumo emitida esta mañana. Nuestro equipo de emergencia sigue activo y en constante monitoreo del abastecimiento de agua potable en toda la ciudad. #AguaDeQuito</p>
5	23/08/2021	09:32	Facebook: Epmaps- Agua de Quito	<p>Informamos en medios de comunicación los mecanismos de análisis y niveles de seguridad de los estudios que realiza nuestro laboratorio para garantizar la calidad del <a href="#">#AguaDeQuito</a>.</p>
6	23/08/2021	11:53	Facebook: Epmaps- Agua de Quito	<p>Cumplimos el protocolo respectivo tras la emergencia presentada. Por eso, nuestro equipo técnico de laboratorio está desplazado en varios puntos del norte de Quito y de las parroquias orientales, para recolectar muestras y hacer seguimiento. #AguaDeQuito</p>

7	23/08/2021	12:14	Facebook: Epmaps- Agua de Quito	Ratificamos que la calidad de agua es óptima para el consumo humano, los resultados de laboratorio de las zonas Solca y Amagásí de El Inca arrojan resultados negativos para presencia de combustible. #AguaDeQuito
8	23/08/2021	20:14	Facebook: Epmaps- Agua de Quito	COMUNICADO OFICIAL   Hemos dispuesto todo nuestro contingente para ejecutar las pruebas de laboratorio solicitadas por las autoridades nacionales en las plantas de tratamiento de agua en Bellavista y Paluguillo, #AguaDeQuito
9	23/08/2021	22:41	Facebook: Epmaps- Agua de Quito	Cumpliendo los protocolos de prevención los equipos de Epmaps continúan realizando fogueos de hidrantes. Este proceso es para continuar tomando muestras en zonas donde se ha presentado reportes de supuesta presencia de combustible. #AguaDeQuito

**ANEXO N°. 4. ATENCIÓN A REPORTES CIUDADANOS EN LA EMERGENCIA**

FACEBOOK (92 mensajes directos recibidos)	
<p><b>FOTO N°.1.</b> En estos casos, los usuarios solicitaban respuesta de la calidad de agua, se envió el comunicado oficial. No se registró respuesta del usuario.</p>	<p><b>FOTO N°.2.</b> En estos casos, se tomaron los datos y se remitió al chat de emergencia para que se tomen muestras de la zona y se realice la validación técnica.</p>
<p><b>FOTO N°.3.</b> En otros casos, el reporte se realizó por parte de los usuarios, pero no entregaron datos de contactos y ubicaciones exactas. En estos casos la verificación se realiza de forma aleatoria.</p>	

**TWITTER: (27 mensajes directos y 356 menciones)**


ANEXO N° 5.

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO ANTE EL SAE



**ALCANCE DE ACREDITACIÓN**

**PARA LAS ÁREAS DE: DE ENSAYO**

**LABCESTTA S.A.**

MATRIZ: Parque California 2, vía a Daule. Bodega C-36 • Teléfono 0994011051•  
xavierorellana@gye.satnet.net  
Guayaquil - Ecuador

Responsable Técnico: **Director Técnico Aguas y suelos:**  
Juan Francisco Villamar Moreno  
**Director Técnico de Microbiología:**  
Verónica Mercedes Bravo Basantes  
**Director Técnico de Gases:**  
Kléver Rolando Isa Franco


Certificado de Acreditación N°: SAE LEN 18-034  
Expediente N°: E-SAE-LEN 17.011  
Revisión N°: 04  
Acreditación Inicial/Renovación:: 2018-11-05  
Vigencia hasta: 2023-11-04

CONTROL DE CAMBIOS EN EL ALCANCE

FECHA	MODIFICACIONES O CAMBIOS	NUMERO DE RESOLUCIÓN
2018-11-05	Otorgar la Acreditación, Acreditación Inicial	SAE-ACR-0271-2018
2019-05-14	Vigilancia 1, Mantener la Acreditación Ampliar la Acreditación	SAE-ACR-0144-2019
2019-09-19	Ampliar la Acreditación	SAE-ACR-0252-2019
2020-03-16	Mantener alcance de acreditación	SAE-ACR-0098-2020

ANEXO N°. 6.

REGISTRO DE ASISTENTES

GERENCIA DEL AMBIENTE		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL		No.	Temas / Antecedentes / Objetivos	
				45	Tema de reuniones de agua tratada en los tanques de almacenamiento de las plantas de tratamiento Panguillo y Ballesteria	
Fecha:		24/08/2021		Coordinado por:		EPMAPS
Hora de Inicio:		12h.30		Institución:		ARCA
Hora de Fin:		16h.00		Dependencia:		
Lugar:		Punto Panguillo / Punto Ballesteria				
Nombres / Participantes	Institución	Correo Electrónico	Teléfono	Firma		
Juanfer Topia	EPMAPS	juanfer.topia@aguquito.gob.ec	0983502059			
Leonardo Parillo Suardi	EPMAPS	LEONARDO@aguquito.gob.ec	0990747294			
Miguel Reillo P.	EPMAPS	miguel.reillo@aguquito.gob.ec	0984585834			
Agnelo Chanoiro	EPMAPS	agnelo.chanoiro@aguquito.gob.ec	098579452			
Andrés Andino	EPMAPS	andres.andino@aguquito.gob.ec	0992765526			
Alex Ramirez	ARCA	alex.ramirez@arca.gob.ec	0999086924			
Juan Maroto	ARCA	juan.maroto@arca.gob.ec	0981323869			
Milton Freire	MATE DT Q.	milton.freire@ambiente.gob.ec	0983064117			
Roberto Pallas	EPMAPS	roberto.pallas@aguquito.gob.ec	0982497099			
Faelm Quintana	Movil	faelq@movil.ec	0999324432			

AV. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania - PBX: 2994-400 www.aguaquitoquito.gob.ec

**GERENCIA DEL AMBIENTE**  
**ACTA DE REUNIÓN EXTERNA**      **NO**      **45**  
**DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL**  
 Síntesis de la reunión, responsabilidades y compromisos adquiridos



Temas tratados	Situación - pasos a seguir - conclusiones	Responsables	Plazos
Acciones iniciadas adoptadas por EPNAPS	Evaluación de las medidas iniciadas adoptadas por EPNAPS hacia las Autoridades provinciales ABEA y OT Quito	EPNAPS	— — —
Plan de acción ejecutado por EPNAPS	ABEA pide que se entregue el Plan de Acción y sus anexos conforme presupuesto del 22 de agosto (monitores, diagrama de infraestructura ejecutada, justify, video técnica de los alofos iniciadas	EPNAPS	
Monitoreo agua tratada Planta Poliguiñillo	Se está de al monitoreo de agua tratada en Poliguiñillo, ABEA indicó los parámetros a monitorear y señaló que se brava una conferencia	LABCESTA/ EPNAPS	Financiamiento B día para entrega de monitores por lo informado por el laboratorio
Monitoreo agua tratada Planta Bellavista	ABEA solicita la explicación tener muestra a LABCESTA, o confirmación por EPNAPS proceso con la toma periódica de	LABCESTA/ EPNAPS	Personal del laboratorio indica un financiamiento de entrega de 5 a 8 días.

Revisión: 0  
 Página: 1/1

### CADENA DE CUSTODIA DE MUESTRAS

PG12-01

**LABCESTIA**  
Tecnología y Calidad  
SGC

Marca: AGUAS  SUELOS  EXVIADOS  ALIMENTOS  RESIDUOS  GASES  OTROS

Fecha: 21-08-2021

Datos del Cliente

Empresa/Cliente: ARRIVAL

Dirección: Santa Rosa de los Rios

Persona de Contacto: Ing. José María

Nombre: LABCESTIA

Dirección/Teléfono: Guayaquil - Parque California 2 C36 (04-2103826)

Datos del Laboratorio

No	Código de Muestra	Grupo de Muestra/Descripción	Coordenadas	Hora	Muestreo por	Transportado por	Tipo de muestra	Parámetros a ser Analizados	Observaciones
A-10		Plant. Páramo	11N 801943 9990831	11:25					
A-11		Plant. de Tratamiento Páramo	11N 182515 9990831	15:35	Molina Acosta Villanueva	Personal Roberto	Consumo	Clor, color Turbiedad PH, Cloratos TPH	

Datos Adicionales - Muestreo

Dirección: Plantas de Tratamiento

Ciudad: Quito

Provincia: Pichincha

Orden de trabajo No.:

Datos Adicionales

Nombre del cliente:

Ci: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Responsable empresa:

Firma: Juanita Torres

Responsable:

Firma: Ing. Melba Acosta

Entrega/Envío/Reciba:

Responsable:

Firma: \_\_\_\_\_

ANEXO N°. 7.

CUADRO DE MONITOREOS Y ANALISIS DE AGUA EPMAPS

N°. De Muestra	Año	Orden	Muestra	Fecha de Toma	Dirección	CLORO LIBRE RESIDUAL mg/L	COLOR UC (Pt-co)	CONDUCTIVIDAD uS/cm	HIDROCARBUROS TOTALES mg/L	TURBIEDAD NTU	pH
						SM/4500 Cl G / M 7.2.2.30	SM/2120 B.	SM/2510 B.	SM/5520 F.	SM/72130 B / M 7.2.2.19	SM/4500-H 8 / M 7.2.2.12
						0.300000 - 1.500000	- 15.000000		- 5.000000		
1	2021	T-00453	ETOMA-03161	23/8/2021	PIANTA DE TRATAMIENTO PALUGUILLO 9:00 EMERGENCIA PALUGUILLO	1.25	0	137	<-0.20	0.91	7.58
2	2021	T-00453	ETOMA-03162	23/8/2021	PIANTA DE TRATAMIENTO PALUGUILLO 12:00 EMERGENCIA PALUGUILLO				<-0.20		
3	2021	T-00453	ETOMA-03165	23/8/2021	PIANTA DE TRATAMIENTO PALUGUILLO 15:30 EMERGENCIA PALUGUILLO				<-0.20		
4	2021	T-00453	ETOMA-03160	23/8/2021	PIANTA DE TRATAMIENTO BELAVISTA 13:00 EMERGENCIA PALUGUILLO	1.05	0	131	<-0.20	0.64	6.98
5	2021	T-00453	ETOMA-03163	23/8/2021	PIANTA DE TRATAMIENTO BELAVISTA 13:00 EMERGENCIA PALUGUILLO				<-0.20		
6	2021	T-00453	ETOMA-03164	23/8/2021	PIANTA DE TRATAMIENTO BELAVISTA 15:00 EMERGENCIA PALUGUILLO				<-0.20		
7	2021	T-00453	ETOMC-03166	23/8/2021	QUEJA SECTOR SOLCA AVIGRAS E13-387 CESAR TERAN LOPEZ EMERGENCIA PALUGUILLO				<-0.20		
8	2021	T-00454	ETOMB-03168	23/8/2021	TANQUE TOLA BAJA				<-0.20		
9	2021	T-00454	ETOMB-03169	23/8/2021	TANQUE TOLA ALTA				<-0.20		
10	2021	T-00454	ETOMB-03170	23/8/2021	TANQUE PLAZA PAMBA BAJO				<-0.20		
11	2021	T-00454	ETOMB-03172	23/8/2021	TANQUE TUMBACO ALTO (OCANA)				<-0.20		
12	2021	T-00454	ETOMC-03167	23/8/2021	HIDRANTE CONJUNTO LE VILLAGE 66				<-0.20		
13	2021	T-00454	ETOMC-03171	23/8/2021	QUEJA SR. JOSE VINUEZA PASAJE 01 N3-211 MORITA				<-0.20		
14	2021	T-00456	ETOMB-03178	23/8/2021	TANQUE SAN FRANCISCO				<-0.20		
15	2021	T-00456	ETOMB-03179	23/8/2021	TANQUE PRIMAVERA				<-0.20		
16	2021	T-00456	ETOMB-03180	23/8/2021	TANQUE CHAUPIMOLINO				<-0.20		
17	2021	T-00456	ETOMB-03181	23/8/2021	TANQUE EL CORAZON				<-0.20		
18	2021	T-00456	ETOMC-03177	23/8/2021	QUEJA TUMBACO JUAN DE ASCARAY 385 Y LUCIA CRESPO	1.22	0	116	<-0.20	<-0.50	7.3
20	2021	T-00457	ETOMB-03186	23/8/2021	TANQUE CUADRADO CARCELÉN	1.22	0	118	<-0.20	<-0.50	7.38
21	2021	T-00457	ETOMB-03187	23/8/2021	TANQUE RECONDIDO CARCELÉN	0.99	0	118	<-0.20	<-0.50	7.31
22	2021	T-00457	ETOMC-03183	23/8/2021	BALCON DE LAS ORQUIDEAS	1.01	0	118	<-0.20	<-0.50	7.32
23	2021	T-00457	ETOMC-03184	23/8/2021	HERMANO DE LA PARRA DEZ-36 E ISIDRO AYORA	0.92	0	116.5	<-0.20	<-0.50	7.35
24	2021	T-00457	ETOMC-03185	23/8/2021	EDIFICIO TORRES DE PONCEANO	0.98	0	116	<-0.20	<-0.50	7.28
25	2021	T-00458	ETOMA-03190	23/8/2021	PIANTA DE TRATAMIENTO PALUGUILLO				<-0.20		
26	2021	T-00458	ETOMC-03188	23/8/2021	CALLE JATAKUNGA Y ROSA ZARATE FAMILIA VEGA				<-0.20		
27	2021	T-00458	ETOMC-03189	23/8/2021	BARRIO SANTA ROSA CALLE NORBERTO SALAZAR Y JOAQUIN DE LA BARRER				<-0.20		
28	2021	T-00458	ETOMC-03191	23/8/2021	PISO CALLE ORIENTE E4-100				<-0.20		
29	2021	T-00458	ETOMC-03192	23/8/2021	CALLE IGNACIO FERNANDEZ SALVADOR OER-368				<-0.20		
30	2021	T-00458	ETOMC-03193	23/8/2021	CALLE APOSTOL SANTIAGO N3-37				<-0.20		
31	2021	T-00459	ETOMC-03194	23/8/2021	TANQUE RECONDIDO DISTRITO CARCELÉN	0.99	0	118	<-0.20	<-0.50	7.31
32	2021	T-00459	ETOMC-03200	23/8/2021	TANQUE SAN LUIS	1.1	0	126	<-0.20	<-0.50	7.39
33	2021	T-00459	ETOMC-03201	23/8/2021	TANQUE 4 ESQUINAS	0.99	0	128	<-0.20	<-0.50	7.34
34	2021	T-00459	ETOMC-03195	23/8/2021	EDIFICIO BAMBEO 4TO PISO	1.01	0	118	<-0.20	<-0.50	7.35
35	2021	T-00459	ETOMC-03196	23/8/2021	EDIFICIO RILLO DPTO 3	1.1	0	118	<-0.20	<-0.50	7.34
36	2021	T-00459	ETOMC-03197	23/8/2021	URBANIZACION CONJUNTO ALTOS DE NAYON	0.98	0	120	<-0.20	<-0.50	7.38
37	2021	T-00459	ETOMC-03198	23/8/2021	EDIFICIO CELLER 1ER PISO	1.15	0	120	<-0.20	<-0.50	7.41
38	2021	T-00459	ETOMC-03199	23/8/2021	CONJUNTO SAN LUIS DE CALDERON	1.15	0	122.2	<-0.20	<-0.50	7.38
39	2021	T-00462	ETOMA-03211	24/8/2021	PIANTA PALUGUILLO TANQUE DISTRIBUCION (REPLICA)	1.26	2.5	131	<-0.20	0.88	7.94
40	2021	T-00462	ETOMA-03212	24/8/2021	PIANTA PALUGUILLO SAIDA FILTROS	1.45	2.5	125	<-0.20	0.75	7.67
41	2021	T-00463	ETOMC-03215	24/8/2021	TANQUE SAN JOSE DE MORAN 2	0.98	0	140	<-0.20	<-0.50	7.22
42	2021	T-00463	ETOMC-03213	24/8/2021	CONJUNTO LOS PRADOS CASA 22	0.82	0	110	<-0.20	<-0.50	7.32
43	2021	T-00463	ETOMC-03214	24/8/2021	BALCONES DEL BOSQUE DPTO 2A	0.99	0	138	<-0.20	<-0.50	7.38
44	2021	T-00464	ETOMC-03216	24/8/2021	TANQUE DE DISTRIBUCION PALUGUILLO	1.53	0	130	<-0.20	<-0.50	7.48
45	2021	T-00464	ETOMC-03217	24/8/2021	TANQUE DE DISTRIBUCION BELAVISTA	1.5	0	129	<-0.20	<-0.50	7.06
46	2021	T-00466	ETOMB-03221	24/8/2021	TANQUE EL CORAZON	0.74	2.5	136	<-0.20	3.48	7.16
47	2021	T-00466	ETOMB-03222	24/8/2021	TANQUE CHAUPIMOLINO	1.26	0	135.4	<-0.20	0.69	7.38
48	2021	T-00466	ETOMB-03223	24/8/2021	EL MOLINO	0.74	2.5	135	<-0.20	<-0.50	7.97
49	2021	T-00466	ETOMC-03224	24/8/2021	EES VIA A SANGOLQUI	1.16	0	135	<-0.20	0.78	7.46
50	2021	T-00466	ETOMC-03225	24/8/2021	GUAYLABAMBA HOGAR DEL ADULTO MAYOR	0.62	2.5	291	<-0.20	<-0.50	7.95
51	2021	T-00466	ETOMC-03226	24/8/2021	POLICIA COMUNITARIA LA PRIMAVERA	1.08	5	200	<-0.20	<-0.50	8
52	2021	T-00466	ETOMC-03227	24/8/2021	S1-68 MARIA ANGELICA IDROBO	1.29	0	154.8	<-0.20	<-0.50	7.9