



ACCIDENTE PERSONAL – FRENTE DE TRABAJO DE RIO GRANDE

02 - 06- 2017

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

ELABORACIÓN SEGURIDAD / JOSE LEON	REVISIÓN SEGURIDAD / DAVID PRATS	APROBACIÓN SEGURIDAD / RAÚL RUESCAS
 INGENIERO DE SEGURIDAD	 GERENTE ADJUNTO	 GERENTE SST

ÍNDICE

1	DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE	3
2	FECHA Y HORA	3
3	IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR	3
4	DATOS DEL ACCIDENTADO	3
5	DESCRIPCIÓN DE LESIONES	3
6	ATENCIÓN MÉDICA PRESTADA.....	3
7	PROCESO DE INVESTIGACIÓN	3
8	CAUSAS INMEDIATAS	4
9	CAUSAS BÁSICAS.....	4
10	ACCIONES CORRECTIVAS.....	4
11	ANEXOS.....	4

1 DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

El día 02/06/2017 el trabajador Víctor Erias Pullupaxi Yanchatuña de 47 años de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 180244900-7 y matricula OS-033-2016, quien ocupa el cargo de Maestro Polifuncional, perteneciente a la empresa Ecuaferrallas, se encontraba encofrando hastiales en el colector Aguas Abajo del Pozo RG4A, al momento ingresa la mini cargadora al área de almacén provisional de tierra excavada, para retirar dicho material, al momento de acercarse al frente el operador de la mini cargadora baja la pala de la máquina y toco un tablón que se encontraba en el piso, generando que el tablón golpeará al trabajador Víctor Pullupaxi en su pie izquierdo a nivel del tobillo, se procede activar el MEDEVAC, dando respuesta inmediata por parte del personal de ambulancia siendo atendido en sitio por el Paramédico Carlos Tamayo, es trasladado al servicio médico de Solanda para valoración por parte de la Dra. Elizabeth Rodriguez y remitido al Hospital Padre Carollo practicándole rayos X, dando como resultado traumatismo leve.

2 FECHA Y HORA

- **Fecha:** 02 – 06 – 2017
- **Hora:** 08:45 a.m.

3 IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR

- **Frente de trabajo Colector de Rio Grande:** Pozo RG4A

4 DATOS DEL ACCIDENTADO

- **Nombre:** Víctor Erias Pullupaxi Yanchatuña.
Cargo: Maestro Polifuncional.
Empresa: Ecuaferrallas y Encofrados Cia. Ltda.

5 DESCRIPCIÓN DE LESIONES

- Traumatismo leve en el tobillo izquierdo.

6 ATENCIÓN MÉDICA PRESTADA

Viernes 02 de junio del 2017

- El paramédico de CL1 acude al sitio y brinda los primeros auxilios correspondientes.
- Se traslada al Centro médico de Solanda donde es valorado por la Dra. Elizabeth Rodriguez, quien decide remitirlo al hospital a fin de realizarle Rx para descartar lesiones a nivel óseo.
- Una vez realizado Rx de tobillo se descarta lesión a nivel de huesos.
- Se emite reposo médico por 8 días.

7 PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Viernes 02 de junio del 2017: se realizan las siguientes actividades;

- Inicio de la investigación y se presenta una Alerta de Seguridad.
 - Revisión de la información levantada: Fotos
 - Entrevista con testigos
 - Recopilación de información adicional referente al accidente
 - Determinación de las causas del accidente por el Árbol de causas.

8 CAUSAS INMEDIATAS

- Falta de comunicación en trabajos simultáneos.
- Espacio reducido

9 CAUSAS BÁSICAS

- Exceso de confianza.
- No Valoración de riesgo.

10 ACCIONES CORRECTIVAS

- Capacitación al personal sobre trabajos en espacio reducidos.
- Delimitación del área de trabajo.
- Se coordinó con producción a fin de no realizar trabajos simultáneos.

11 ANEXOS

- I. Aviso de accidente de trabajo - IESS
- II. Informe de investigación de accidente
- III. Análisis de causas "Árbol de causas"
- IV. Reportaje fotográfico.

Anexo I

- Aviso de accidente de trabajo - IESS

Formulario de Accidente de Trabajo

Los campos marcados con asteriscos (*) son obligatorios

| Datos del Expediente |

Fecha de Registro del Expediente: **12-JUN-17** Num. Expediente: **1230-17-2017-AT-03422**
 Tipo de Aviso: **AT** Emisor: **EMP**
 Código de Barras: 

| Datos del Empleador |

Razón social: **ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA** Ruc: **1702420145001**
 Representante Legal: **GUASGUA ANAGUA7A FRANCISCO SALOMON** Correo Electrónico: **ecuaferrallas@hotmail.com**
 Teléfono:
 Dirección Empresa: **CAROLINA. AV. SHYRIS 902 SUECIA RENAZZO PLAZA PISO 9 OFICINA 902. 902.**

| Datos de la Persona Accidentada |

No. Identificación: * **1802449007**
 Nombre Accidentado: **PULLUPAXI YANCHATU7A VICTOR ELIAS**
 Correo Electrónico:
 Teléfono Convencional:
 Teléfono Celular:
 Provincia donde reside: * **PICHINCHA** Profesión: * **NINGUNA**
 Nivel de Instrucción: * **Basica**
 Ocupación: * **Artesanos y trabajadores ocupados en diferentes procesos**
 Horario Regular Horario Rotativo
 Desde: **07:00** Hasta: **19:00**

| Registro de Información de Accidente |

Incapacidad Trabajo Habitual Fallecimiento
 Accidente de Tránsito

Fecha del Accidente: * **02-JUN-17** Hora del Accidente: * **08:45 a. m.**
 Lugar del Accidente: * **En Otro Centro o Lugar de Trabajo**
 Dirección del Accidente: Calle: * **CALLE HURTADO MENDOZA** No: * **1** Intersección: * **EL CALZADO**
 Referencia: * **COLEGIO CONSEJO PROVINCIAL**
 Provincia: * **PICHINCHA** Cantón: * **QUITO**
 Parroquia: * **ALANGASI**
 Descripción del Accidente: **EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA ENCOFRANDO DENTRO DEL POZO R64A DEL CALZADO, EN ESTE MOMENTO INGRESA LA MINICARGADORA AL FRONTÓN PARA RETENER MATERIAL DE EXCAVACIÓN, LA MISMA QUE TOCA CON UNA PARTE DE SU ESTRUCTURA UN TABLÓN QUE SE ENCONTRABA EN EL PISO GOLPEANDO AL TRABAJADOR EN EL IZQUIERDO A NIVEL DEL TOBILLO POR LO QUE RECIBE ATENCIÓN Y ES LLEVADO AL HOSPITAL PADRE CAROLLO PARA SU ATENCIÓN.**
 Accidentado trasladado: * **UNIDAD DE SALUD**

| Informe Médico Inicial |

Fecha Atención: * **02-JUN-17** Hora de Atención: * **08:50**
 Diagnóstico Médico: * **TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL TOBILLO Y DEL PIE**
 Médico Tratante: * **DR. BYRON ORTIZ** Código Médico: * **0940**

*** NOTA DE DESCARGO:** El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo se exime de toda responsabilidad de continuar con el proceso cuando se aplica el causal en la Resolución C.D. 513, que expide el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, en su Disposición General Primera.

Anexo II

- Informe de investigación de accidente

Contrato: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito; Fase 2
Cliente: Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

R.A N°:
Responsable del registro: Jose Leon

Subcontratista: Ecuaferrallas y Econfrados Cia. Ltda.

 NA

Tipo de evento
 Sin pérdida de días

 Con pérdida de días

 Fatal

 SAA

 Pérdida material

Datos del involucrado
Nombre: Victor Elias Pullupaxi Yanchana

Registro: 1802449007

Sexo: Masc Fem

Edad: 47 años

Estado civil: Casado

Cargo / Función: Maestro Polifuncional

Área / Sector: Producción

Turno: Diurno

Fecha de admisión: 5/2/2017

Tiempo de Cargo / Función:
Horas trabajadas hasta el accidente: 1 hora y 45 minutos

¿En hora extra? NO

¿Ya se involucró en otras ocurrencias de accidentes? ¿Similares?: NO

¿Está calificado para ejecutar la actividad?: SI

Trabajo: Habitual Eventual

Supervisor / Líder / Encargado: Patricio Quishpi

Registro: 1719027581

Días perdidos: 6 días

Fecha de reintegro: 09/06/2017

¿Cambió de función? NO

Nueva función: N/A

Período: N/A

Ocurrencia
Fecha de la ocurrencia: 2/06/2017

Hora: 8:45 am aprox

Día de la semana: Sabado

Fecha de la comunicación de la ocurrencia: 02/06/2017

Hora de la comunicación de la ocurrencia: 8:45 am

Lugar: Río Grande

Descripción (detallada)

El día 02/06/2017 el trabajador Victor Elías Pullupaxi Yanchatuña de 47 años de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 180244900-7 y matricula OS-033-2016, quien ocupa el cargo de Maestro Polifuncional, perteneciente a la empresa Ecuaferrallas, se encontraba encofrando hastiales en el colector Aguas Abajo del Pozo RG4A, al momento ingresa la mini cargadora al area de almacen provisional de tierra excavada, para retirar dicho material, al momento de acercarse al frente el operador de la mini cargadora baja la pala de la maquina y toco un tablón que se encontraba en el piso, generando que el tablon golpeara al trabajador Víctor Pullupaxi en su pie izquierdo a nivel del tobillo, se procede activar el MEDEVAC, dando respuesta inmediata por parte del personal de ambulancia siendo atendido en sitio por el Paramédico Carlos Tamayo, es trasladado al servicio médico de Solanda para valoración por parte de la Dra Elizabeth Rodríguez y remitido al Hospital Padre Carollo practicandole rayos X, dando como resultado traumatismo leve.

Daños materiales

N/A

Testigos
Nombre: Victor Erías Pullupaxi Yanchatuña

Registro: 1802449007

Firma:
Fecha: 2/6/2017

Relato: Me encontraba encofrando los hastiales, aguas abajo del pozo RG4A al mismo tiempo entraba la mini cargadora a retirar material al momento de que salía de retro con la pala golpeo un tablón y me reboto, golpeándome el tobillo.

Nombre: Luis Alberto Heredia Paca

Registro: 1715073456

Firma:
Fecha: 2/6/2017

Relato: Me encontraba retirando material de excavación, aguas abajo del pozo RG4A al mismo tiempo mis compañeros estaban realizando el encofrado de los hastiales, al momento de salir de retro con la mini cargadora cargada la pala golpeo un tablón y reboto, golpeándole el tobillo al compañero Victor Pullupaxi.

Datos complementarios

Proceso de investigación

Proceso / Actividad: Encofrado / retiro de material

Etapas de la actividad en el momento de la ocurrencia: Encofrado de hastiales

Objeto o equipo involucrado: Mini cargadora

Responsable de la actividad en el momento de la ocurrencia: Patricio Quishpi

¿Caso recurrente en el proceso / actividad? NO


Obligatoria definición del plan de acción y apertura del informe de no conformidad (RNC)

Tipo de daño: Golpe por objetos

Agente causal: Cuartón de madera

Naturaleza de la lesión: Tobillo izquierdo


Característica del daño



Parte afectada:


- seleccionar TOBILLO
- seleccionar IZQUIERDO

Especifique los dedos o dedos de los pies



Análisis de causa

Golpe por objetos



Causas inmediatas

Falta de comunicación en trabajos simultáneos
Espacio reducido

Causas raíz

Exceso de confianza
No Valoración de riesgo

Análisis de cobertura

 Pérdida potencial: Baja Media Alta

Valoración del costo del accidente

Plan de acción

Acción correctiva / Preventiva	Plazo	Responsable
Capacitación al personal sobre trabajo en espacios reducidos	2/6/2017	Técnico de S.S.A
Delimitación del área de trabajo	2/6/2017	Capataz
Se coordino con producción a fin de no realizar trabajos simultáneos	2/6/2017	Técnico de Seguridad

Equipo de investigación

Participante	Fecha	Firma
Técnico de Seguridad en el Trabajo Mayra Zabala	2/6/2017	
Supervisor / Líder / Encargado Pablo Quishpi	2/6/2017	
Responsable de Producción CL1 Ibon Garcia	2/5/2017	
Responsable de Seguridad CLO Jose Leon	2/6/2017	

Verificación de la implementación de las acciones

¿Acciones implementadas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Nuevo plazo	
Responsable del área		SST	
Fecha	Nombre	Fecha	Nombre
2/6/2017	Ibon Garcia	2/6/2017	Mayra Zabala
	Firma		Firma

Verificación de la efectividad de las acciones

¿Acciones efectivas?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Nuevo plazo	
Responsable del área		SST	
Fecha	Nombre	Fecha	Nombre
2/6/2017	Javier Ortega	2/6/2017	Jose Leon
	Firma		Firma

Estatus


<input type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Cerrado
Responsable por el cierre:
Fecha: Firma

ESTE DOCUMENTO ES DE USO INTERNO - ESTÁ PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN DEL CL1 METRO DE QUITO

Anexo III

- Análisis de causas

ANÁLISIS POR ÁRBOL DE CAUSAS



Anexo IV

- Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO

