



INSPECCION MENSUAL DE EXTINTORES



DOC. REF: SC-CLI-SSTMA-006-FR
 COD. REG: SC-CLI-SSTMA-061-RC
 REVISION: 01
 EMISION: 20/04/2015

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO

Técnico SST: EDUARDO TEJEHA

Fecha: 12-05-2017

Cliente: EPHMQ

Lugar: ESTACIÓN ÑAQUITO

Empresa: CLI

#	CODIGO	UBICACIÓN	KG	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladura		Señalización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	B	M	B	M	B		M	B	M
1	CLI-07	OFICINAS CLI	4.54	CO2	BC	04-2017	04-2018	✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						
2	CLI-08	OFICINAS FISCALIZACIÓN	4.54	PQS	ABC	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						
3	CLI-16	GENERADOR PRINCIPAL	4.54	CO2	BC	04-2017	04-2018	✓		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓							
4	CLI-24	ALMAC. DE RES. PELIGROSOS	4.54	PQS	ABC	03-2017	03-2018	✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						
5	CLI-09	BODEGA	4.54	PQS	ABC	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						
6	CLI-10	TALLERES	4.54	PQS	ABC	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						
7	CLI-17	GENERADOR-VENTILACIÓN	4.54	CO2	BC	10-2016	10-2017	✓		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
8	CLI-27	RAMPA ACCESO	4.54	PQS	ABC	03-2017	03-2018	✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						
9	CLI-26	INGRESO A LOSA INTERMEDIA	4.54	PQS	ABC	03-2017	03-2018	✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						
10	CLI-22	VESTIBULO NORTE	4.54	PQS	ABC	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						
11	CLI-21	VESTIBULO CENTRO	4.54	PQS	ABC	06-2016	06-2017	✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						
12	CLI-18	VESTIBULO SUR	4.54	PQS	ABC	09-2017	09-2018	✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						
13	CLI-28	CONTRABOVEDA CENTRO	4.54	PQS	ABC	03-2017	03-2018	✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						
14	CLI-23	CONTRABOVEDA SUR	4.54	PQS	ABC	09-2016	09-2017	✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						
15	CLI-25	CONTRABOVEDA NORTE	4.54	PQS	ABC	03-2017	03-2018	✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						
16	CLI-19	EQUIPO OXICORTE	4.54	PQS	ABC	08-2017	08-2017	✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						
17	CLI-15	VESTIDORES	4.54	PQS	ABC	05-2016	05-2017	✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: EDUARDO TEJEHA

Revisado por:

Firma: *[Signature]*

Firma:

Legenda: B: Bueno M: Malo N/A: No aplica



INSPECCION MENSUAL DE EXTINTORES



DOC. REF: SC-CL1-SSTMA-008-FR
 COD. REG: SC-CL1-SSTMA-061-PC
 REVISION: 01
 EMISION: 20/04/2016

Proyecto: *Construcción de la Primera Linea del Metro de Quito Fase 2*
 Cliente: *EPHM*
 Técnico SST: *Quilina Bravo*
 Lugar: *La Guajana*
 Fecha: *02-06-2017*
 Empresa: *CL1*

#	CODIGO	UBICACIÓN	KG	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladura		Señalización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	B	M	B	M	B		M	B	M
1	CL1-07	Oficinas CL1	4.54	CO2	B.C	04.2017	04.2018	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	CL1-08	Oficinas Fiscalización	4.54	POs	A.BC	06.2016	06.2017	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	CL1-16	Generador Principal	4.54	CO2	BC	04.2017	04.2018	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	CL1-24	Alm. Res. Peligrosos	4.54	POs	ABC	03.2017	03.2017	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	CL1-19	Equipo oxígeno	4.54	POs	ABC	08.2016	08.2017	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		Colocación tarjeta.				
6	CL1-10	Faller	4.54	POs	A.BC	06.2016	06.2017	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
7	CL1-09	Bodega	4.54	POs	A.BC	06.2016	06.2017	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
8	CL1-20	Carceles Vestidores	4.54	POs	A.BC	08.2016	08.2017	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		Colocación tarjeta				
9	CL1-17	Generador Ventilación	4.54	CO2	BC	10.2016	10.2017	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
10	CL1-26	Ingreso losa Intermedia	4.54	POs	A.BC	03.2017	03.2018	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
11	CL1-22	Vestibulo Norte	4.54	POs	A.BC	06.2016	06.2017	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
12	CL1-21	Vestibulo Centro	4.54	POs	A.B.C	06.2016	06.2017	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
13	CL1-18	Vestibulo Sur	4.54	CO2	B.C	04.2017	04.2018	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
14	CL1-29	Contraboveda Norte 1	4.54	POs	A.B.C	03.2017	03.2018	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
15	CL1-25	Contraboveda Norte 2	4.54	POs	A.B.C	03.2017	03.2018	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
16	CL1-30	Contraboveda Sur 1	4.54	POs	A.B.C	04.2017	04.2018	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
17	CL1-31	Contraboveda Sur 2	4.54	POs	A.B.C	10.2016	10.2017	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
18	CL1-32	Contraboveda Centro	4.54	POs	A.B.C	03.2017	03.2018	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
19	CL1-27	Rampa de Acceso	4.54	POs	A.B.C	03.2017	03.2018	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por:
 Firma: *Juan Salgado*

Revisado por: *Quilina Bravo*
 Firma: *[Signature]*

Proyecto: *Construcción de la primera línea del metro de Quito fase 2* Técnico SST: *Prístino Bravo* Fecha: *05 julio del 2017.*
 Cliente: *EPNMO* Lugar: *Estación Iñaquito* Empresa: *CLI*

#	CODIGO	UBICACION	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES		
								Cilindro		Manguera		Bogülla		Presión		Manómetro		Tajeta		Corrosión		Abolladuras			Señalización	
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI	No	SI		No	SI
1	CLI-20	Vestidores	4.54	POS	ABC	08.2016	08.2017	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓				
2	CLI-33	Bodega	4.54	POS	ABC	03.2017	03.2018	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓				
3	CLI-07	oficinas	4.54	CO2	BC	04.2017	04.2018	✓		✓		✓				✓	✓		✓		✓		✓			
4	CLI-34	Oficina Fiscalización	4.54	POS	ABC	03.2017	03.2018	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓				
5	CLI-16	Generador	4.54	CO2	BC	04.2017	04.2018	✓		✓		✓				✓	✓		✓		✓		✓			
6	CLI-24	NH. Res. Peligeros	4.54	POS	ABC	03.2017	03.2018	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓				
7	CLI-19	Equipo oxígeno	4.54	POS	ABC	08.2016	08.2017	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓				
8	CLI-35	Taller Soldadura	4.54	POS	ABC	09.2016	09.2017	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓				
9	CLI-26	Inyector losa Intermedio	4.54	POS	ABC	03.2017	03.2018	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓				
10	CLI-17	Generador Ventilación	4.54	CO2	BC	10.2016	10.2017	✓		✓		✓				✓	✓		✓		✓		✓			
11	CLI-27	Rampa de acceso	4.54	POS	ABC	03.2017	03.2018	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓				
12	CLI-31	Contraboveda Sur	4.54	POS	ABC	10.2016	10.2017	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓				
13	CLI-32	Contraboveda Centro	4.54	POS	ABC	08.2016	08.2017	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓				
14	CLI-29	Contraboveda Sur	4.54	POS	ABC	03.2017	03.2018	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓				
15	CLI-30	Contraboveda Norte	4.54	POS	ABC	04.2017	04.2018	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓				
16	CLI-25	Contraboveda Norte	4.54	POS	ABC	03.2017	03.2018	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓				
17	CLI-36	Vestibulo Norte	4.54	POS	ABC	09.2016	09.2017	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓				
18	CLI-18	Vestibulo Sur	4.54	CO2	BC	04.2017	04.2018	✓		✓		✓				✓	✓		✓		✓		✓			
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										

Inspeccionado por: *Raúl Magallán* Revisado por: *Prístino Bravo*
 Firma: *[Firma]* Firma: *[Firma]*