

**IDENTIFICACION**

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2

Sector o Área: *Labrador*

Encargado / Líder: *SUDAN MARTINEZ*

Cliente: *EPHQ*

Subcontratista: *Ewa Ferralla*

Matricula: *50332016* Fecha: *27-3-2017*

**CARACTERIZACION**

Proceso / Actividad: *Resaca de moco fano*

Tipo de Inspección:

Rutina

Programada

Ocasional

Control Operativo Asociado: SC-CL1-ST-006-PR

Requisito Legal y Otros:

No.	ÍTEMS INSPECCIONADOS	BIEN	MEDIO	MAL	OBSERVACIONES
1	Los montajes están alineados	/			
2	Los montajes están verticales	/			
3	Los largueros están horizontales	/			
4	Los travesaños están horizontales	/			
5	Los elementos de arriostramientos verticales y horizontales están en buen estado	/			
6	Los anclajes de la fachada están en buen estado	N/A			
7	Los marcos con sus pasadores están correctamente ensamblados	/			
8	Las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas y adecuadas a la estructura del andamio	/			
9	Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés están correctamente dispuestas y en condiciones	/			
10	Los accesos están en condiciones correctas	/			
11	Otras				


**RESULTADOS**

**OBSERVACIONES:**

**APROBADO**

**PROBADO**

Firma Responsable



Nombre: *SUDAN MARTINEZ*

C.C.: *147149683*

Firma Técnico SST



Nombre: *Manuel Urquiza*

C.C.: *172044690-3*

IDENTIFICACION

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2  
Sector o Área: *Labrador*  
Encargado / Líder: *SUBAN MARTINEZ*

Cliente: *EPTMQ*  
 Subcontratista: *Eva Ferralva*  
Matricula: *050332016* Fecha: *22-3-2017*

CARACTERIZACION

Proceso / Actividad: *Resaner de muro forro*

Tipo de Inspección:

Rutina

Programada

Ocasional

Control Operativo Asociado: SC-CL1-ST-006-PR

Requisito Legal y Otros:

No.	ÍTEMS INSPECCIONADOS	BIEN	MEDIO	MAL	OBSERVACIONES
1	Los montajes están alineados	/			
2	Los montajes están verticales	/			
3	Los largueros están horizontales	/			
4	Los travesaños están horizontales	/			
5	Los elementos de arriostramientos verticales y horizontales están en buen estado	/			
6	Los anclajes de la fachada están en buen estado	N/A			
7	Los marcos con sus pasadores están correctamente ensamblados	/			
8	Las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas y adecuadas a la estructura del andamio	/			
9	Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés están correctamente dispuestas y en condiciones	/			
10	Los accesos están en condiciones correctas	/			
11	Otras	/			

RESULTADOS

OBSERVACIONES:

APROBADO

REPROBADO

Firma Responsable



Nombre: *SUBAN MARTINEZ*

C.C.: *172147683*

Firma Técnico SST



Nombre: *Manuel Uquieo*

C.C.: *172214690-3*