


Frente: Singapa Fecha: DIA 18 MES 04 AÑO 2017
Encargado: Estuardo Carrasco Tecnico SST: Rolando Bayas



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	1	✓									
ESTROBO	-	-	-	✓							
GRILLETE	6	✓									
ESLINGA	12	✓			✓						
CABLES DE ACERO	1	✓									
ARGOLLAS O CAMCAHOS	-										
ANILLOS	-			✓							
GANCHOS DE IZAJE	1	✓									
GRAPAS	-	-	-	✓							
TENSORES	-	-	-	✓							
GUARDACABOS	-	-	-	✓							

OTROS.-

Cadenas	4	✓									
Cadena 2 ramales	1	✓									
Cuando gota	2	✓			✓						

PAC-5492

Firma Encargado: Estuardo Carrasco Firma Técnico SST: Rolando Bayas

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro