

IDENTIFICACION

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2  
Sector o Área: ESTACIÓN MORAN VALVERDE - PRODUCCIÓN  
Encargado / Líder:

Cliente: *Metro Quito*  
 Subcontratista: *CL*  
Matricula: Fecha: *17/05/17*

CARACTERIZACION

Proceso / Actividad: *Escalera de acceso y descenso de personas*

Tipo de Inspección:  Rutina  Programada  Ocasional  
Control Operativo Asociado: SC-CL1-ST-006-PR Requisito Legal y Otros:

No.	ÍTEMS INSPECCIONADOS	BIEN	MEDIO	MAL	OBSERVACIONES
1	Los montajes están alineados	✓			
2	Los montajes están verticales	✓			
3	Los largueros están horizontales	✓			
4	Los travesaños están horizontales	✓			
5	Los elementos de arriostramientos verticales y horizontales están en buen estado	✓			
6	Los anclajes de la fachada están en buen estado	✓			
7	Los marcos con sus pasadores están correctamente ensamblados	✓			
8	Las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas y adecuadas a la estructura del andamio	✓			
9	Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés están correctamente dispuestas y en condiciones	✓			<i>Rodapiés no aplica y a que es para acceso y descenso de personas.</i>
10	Los accesos están en condiciones correctas	✓			
11	Otras				

RESULTADOS

APROBADO *SP*

REPROBADO

OBSERVACIONES: *Escalera se arma mediante plano y sirve para acceso y descenso de personas al funel.*

Firma Responsable *[Firma]*

Firma Técnico SST *[Firma]*


Nombre:

Nombre: *ALEX JOURIETA*

C.C.: *LIVANRO JARAMILA 0128732*

C.C.: *1803202761*

**Frete:** Morán Valverde      **Fecha:** 05 05 2017  
**Encargado:** Francisco Tapia      **Técnico SST:** Carlos H. Tibaño - Jet Grías



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	1	/									
ESTROBO	—			/							
GRILLETE	4	/									
ESLINGA	6	/									
CABLES DE ACERO	—			/							
ARGOLLAS O CAMCAMOS	—			/							
ANILLOS	—			/							
GANCHOS DE IZAJE	—			/							
GRAPAS	—			/							
TENSORES	—			/							
GUARDACABOS	—			/							

**OTROS.-**

Cadenas	3	/									
Cuerda Gum	2	/									
Corros	2	/									

PLACA: PAC-2956

  
Firma Encargado

  
Firma Técnico SST

**Observaciones:** En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.  
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro