

IDENTIFICACION

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2

Cliente: EPM METRO QUITO

Sector o Área: **PRODUCCION / SANTA CLARA**

Subcontratista:

Encargado / Líder: **LOIS ENCALADA**

Matricula:

Fecha: **27/07/17**

CARACTERIZACION

Proceso / Actividad: **ACTIVIDADES DE FERREAJE**

Tipo de Inspección:

Rutina

Programada

Ocasional

Control Operativo Asociado: SC-CL1-ST-006-PR

Requisito Legal y Otros:

No.	ÍTEMS INSPECCIONADOS	BIEN	MEDIO	MAL	OBSERVACIONES
1	Los montajes están alineados	X			
2	Los montajes están verticales	X			
3	Los largueros están horizontales	X			
4	Los travesaños están horizontales	X			
5	Los elementos de arriostamientos verticales y horizontales están en buen estado	X			
6	Los anclajes de la fachada están en buen estado	X			
7	Los marcos con sus pasadores están correctamente ensamblados	X			
8	Las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas y adecuadas a la estructura del andamio	X			
9	Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés están correctamente dispuestas y en condiciones	X			
10	Los accesos están en condiciones correctas	X			
11	Otras				

RESULTADOS		OBSERVACIONES:
APROBADO <b>X</b>		
REPROBADO		
Firma Responsable	Firma Técnico SST	
Nombre: <b>Lois Encalada</b>	Nombre: <b>David Santana</b>	
C.C.: <b>0603609413</b>	C.C.: <b>130816909-1</b>	

IDENTIFICACION

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2

Sector o Área: *Santa Clara - Producción*

Encargado / Líder: *Milton Chicaiza*

Cliente: *Metro Quito*

Subcontratista:

Matrícula: *125560* Fecha: *24-07-2017*

CARACTERIZACION

Proceso / Actividad: *Armado de Hierro*

Tipo de Inspección:  Rutina

Programada

Ocasional

Control Operativo Asociado: SC-CL1-ST-006-PR

Requisito Legal y Otros:

No.	ÍTEMS INSPECCIONADOS	BIEN	MEDIO	MAL	OBSERVACIONES
1	Los montajes están alineados	✓			
2	Los montajes están verticales	✓			
3	Los largueros están horizontales	✓			
4	Los travesaños están horizontales	✓			
5	Los elementos de arriostramientos verticales y horizontales están en buen estado	✓			
6	Los anclajes de la fachada están en buen estado	✓			
7	Los marcos con sus pasadores están correctamente ensamblados	✓			
8	Las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas y adecuadas a la estructura del andamio	✓			
9	Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés están correctamente dispuestas y en condiciones	✓			
10	Los accesos están en condiciones correctas	✓			
11	Otras				

RESULTADOS

APROBADO

*OK*

PROBADO

OBSERVACIONES:

*Andamio Aprobado*

Firma Responsable

*Milton Chicaiza*  
*MILTON CHICAIZA*

Nombre:

C.C.: *18 01505868*

Firma Técnico SST

*Feresa Mera*

Nombre: *Feresa Mera*

C.C.: *060344066-0*

IDENTIFICACION

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2  
Sector o Área: *Producción - Santa Clara*  
Encargado / Líder: *Luis Encalada*

Cliente: *Metro Quito*  
 Subcontratista:  
Matrícula: *123794* Fecha: *08-06-2017*

CARACTERIZACION

Proceso / Actividad: *Impermeabilización*

Tipo de Inspección:

Rutina

Programada

Ocasional

Control Operativo Asociado: SC-CL1-ST-006-PR

Requisito Legal y Otros:

No.	ÍTEMS INSPECCIONADOS	BIEN	MEDIO	MAL	OBSERVACIONES
1	Los montajes están alineados	✓			
2	Los montajes están verticales	✓			
3	Los largueros están horizontales	✓			
4	Los travesaños están horizontales	✓			
5	Los elementos de arriostramientos verticales y horizontales están en buen estado	✓			
6	Los anclajes de la fachada están en buen estado	✓			
7	Los marcos con sus pasadores están correctamente ensamblados	✓			
8	Las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas y adecuadas a la estructura del andamio	✓			
9	Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés están correctamente dispuestas y en condiciones	✓			
10	Los accesos están en condiciones correctas	✓			
11	Otras				

RESULTADOS

APROBADO *OK*

PROBADO

OBSERVACIONES:

*Andamio Se encuentra aprobado*

Firma Responsable



Nombre:

*Luis Encalada*

C.C.:

*0603609413*

Firma Técnico SST



Nombre: *T. Mera*

C.C.: *060344066-0*