



ANEXO II
LIBERACION / INSPECCION DE ANDAMIOS

Doc. Ref.: SC-CL1-ST-006-PR
Cod. Reg.: SC-CL1-ST-008-RC
Rev.: 01
Emisión: 27-02-2016

IDENTIFICACION

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2
Sector o Área: *Variante Quitumbe / Producción*
Encargado / Líder: *Juan Capac*

Cliente: *EPMMO*
 Subcontratista: *Ewoferrals*
Matricula: *05-0332016* Fecha: *29/06/17*

CARACTERIZACION

Proceso / Actividad: *Encofrado de Muro*
Tipo de Inspección: Rutina Programada Ocasional
Control Operativo Asociado: SC-CL1-ST-006-PR Requisito Legal y Otros:

No.	ÍTEMS INSPECCIONADOS	BIEN	MEDIO	MAL	OBSERVACIONES
1	Los montajes están alineados	✓			
2	Los montajes están verticales	✓			
3	Los largueros están horizontales	✓			
4	Los travesaños están horizontales	✓			
5	Los elementos de arriostramientos verticales y horizontales están en buen estado	✓			
6	Los anclajes de la fachada están en buen estado				<i>No Aplico</i>
7	Los marcos con sus pasadores están correctamente ensamblados	✓			
8	Las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas y adecuadas a la estructura del andamio	✓			
9	Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés están correctamente dispuestas y en condiciones	✓			
10	Los accesos están en condiciones correctas	✓			
11	Otras				

RESULTADOS

APROBADO

REPROBADO

OBSERVACIONES:

Firma Responsable

Firma Técnico SST

Nombre: *Henry Guachamin*
C.C.: *172307940-4*

Nombre: *Diego Bodega*
C.C.: *0602916025*

IDENTIFICACION

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2

Sector o Área: Variante Sur Quitumbe

Encargado / Líder: Faustino

Cliente:

Subcontratista: Ecuaporsellos

Matrícula:

Fecha: 13/07/2017

CARACTERIZACION

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección:


Rutina

Programada

Ocasional

Control Operativo Asociado: SC-CL1-ST-006-PR

Requisito Legal y Otros:

No.	ÍTEMS INSPECCIONADOS	BIEN	MEDIO	MAL	OBSERVACIONES
1	Los montajes están alineados	✓			
2	Los montajes están verticales	✓			
3	Los largueros están horizontales	✓			
4	Los travesaños están horizontales	✓			
5	Los elementos de arriostamientos verticales y horizontales están en buen estado	✓			
6	Los anclajes de la fachada están en buen estado	✓			
7	Los marcos con sus pasadores están correctamente ensamblados	✓			
8	Las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas y adecuadas a la estructura del andamio	✓			
9	Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés están correctamente dispuestas y en condiciones	✓			
10	Los accesos están en condiciones correctas	✓			
11	Otras				
RESULTADOS		OBSERVACIONES:			
APROBADO					
REPROBADO					
Firma Responsable		Firma Técnico SST			
 Nombre: Luis Analesa C.C.: 171157601-8		 Nombre: Eduardo Zepeda C.C.: 171058844-1			