




INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE



Frente:	Planta Doble Sur.		MES	07	AÑO	2017
Encargado:	Rosal Moreno		DIA	18	TECNICO SST:	Miguel Mate.
ENERO	FEBRERO VERDE	MARZO	ABRIL	MAYO AMARILLO	JUNIO	JULIO
				AGOSTO AZUL		SEPTIEMBRE
				OCTUBRE		NOVIEMBRE
				DICIEMBRE		ROJO

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERISTICA DETECTADA				OTRA (DETALLAR)
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	
GANCHO	2	✓							
ESTROBO	6	✓							
GRILLETE	10	✓							
ESLINGA	2	✓							
CABLES DE ACERO	4	✓							
ARGOLLAS O CAMCAMOS	—								
ANILLOS	—								
GANCHOS DE IZAJE	1	✓							
GRAPAS	—								
TENSORES	—								
GUARDACABOS	4	✓							
OTROS.-									
Eslinga	4		✓						
Grapas	2		✓						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  Firma Encargado </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  Firma Técnico SST </div> </div>									