




INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE

Fronte:	Solanda portico Gnoa/CL1		Fecha:	DIA	MES	AÑO
Encargado:	EVA DORA YERA		Tecnico SST:	Jorge Vitor		2017
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
VERDE			AMARILLO			AZUL
						ROJO



TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA			TERMINACIÓN DE CABLES
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	MODIFICACIÓN	
GANCHO								
ESTROBO								
GRILLETE								
ESLINGA								
CABLES DE ACERO								
ARGOLLAS O CAMCAMOS								
ANILLOS								
GANCHOS DE IZAJE	4	3	1			✓		
GRAPAS								
TENSORES								
GUARDACABOS								
OTROS.-								
* FALTA EL PESTILLO DE SEGURIDAD EN UNO DE LOS GANCHOS								


  
 Firma Encargado



  
 Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo. Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro



### INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE

INSPECCIÓN DE ACCESORIOS DE IZAJES DE TORRE GRUA



Doc. Ref: SC-Q11-ST-008  
 Cód. Rep: SC-Q11-ST-013  
 Revisión: 01  
 Fecha Emisión: 22/03/2010


**Frete:** ESTACION SUBURBANA / SUPERFICIE 0%  
**Encargado:** GABRIELE LANCIOTTI  
**Fecha:** 28  
**Técnico SST:** DAVID CALDERON / LEON NORDIN  
**DTA:** 28  
**MES:** 06  
**AÑO:** 2017

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA					
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FIGURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	
GANCHO	10	10								
ESTROBO	0	0								
GRILLETE	0	0								
ESLINGA	2		2		2					
CABLES DE ACERO	0	0								
ARGOLLAS O CAMCAMOS	6	6								
ANILLOS	0									
GANCHOS DE IZAJE	1	1								
GRAPAS	0	0								
TENSORES	0	0								
GUARDACABOS	4		3		3					
OTROS.-										
CUERDOS GUISAS	4		4				4			

**Firma Encargado:**   
**Firma Técnico SST:**

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.  
 Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro

<b>Frete:</b>	ESTACION SOLANDA / PÓRTICO	<b>Fecha:</b>	DTA	MES	AÑO	
<b>Encargado:</b>	LUGGI LANCIOTTI	<b>Técnico SST:</b>	28	07	2017	


ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	4	4									
ESTROBO	0	0									
GRILLETE	4	4									
ESLINGA	2		2								
CABLES DE ACERO	0	0									
ARGOLLAS O CAMCAMOS	2	2									
ANILLOS	0	0									
GANCHOS DE IZAJE	4	4									
GRAPAS	0	0									
TENSORES	2	2									
GUARDACABOS	4	4									

OTROS-

PULPO	1	1									
BALANCÍN	1	1									

OBSERVACIÓN: LAS ESLINGAS CON DESGASTES Y RUPTURAS FUERON CAMBIADAS INMEDIATAMENTE ✓

  
Firma Encargado

  
Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.  
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro