

**BOLETIN DE ENMIENDAS No. 10 AL DOCUMENTO DE LICITACION
PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
FASE 2 DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO
SOLICITUD DE PRECALIFICACION No. SDP-01-2013-METRO DE QUITO-BID-CAF-BEI
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. RELI-01-2013-METRO DE QUITO-BID-CAF-BEI**

Conforme lo establecido en la Subcláusula 8.1 de la Sección 1, de las Instrucciones a los Oferentes, la Comisión Técnica del proceso licitatorio de la Fase 2, emite la siguiente enmienda a la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios:

ASUNTO	ENMIENDA
Pregunta 631 del Boletín de Enmiendas No. 6	Se elimina el texto: "U/E" en la descripción de los rubros 07.C278, y 07.C267, de la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.
Pregunta 784 del Boletín de Enmiendas No. 8	Se reemplaza el siguiente texto en la descripción del rubro 06.P53, donde dice: "TAPA DE ACERO DE FUNDICIÓN 0.85X0.85", dirá: "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ACERO DE FUNDICIÓN DE DIMENSIONES 0,95X0,95 m".
Rubro 06.011 ALINEAC., NIVELAC. Y FLECHADO	Se cambia el código del rubro ALINEAC., NIVELAC. Y FLECHADO, del capítulo 35.4.7 AREA DE ESTACIONAMIENTO, de "06.P11" debe ser "06.011".
Rubro 07.C274 TEE DE ACERO 30"X8"	Se cambia el código del rubro TEE DE ACERO 30"X8", del capítulo 4.5.2 SISTEMA DE AGUAS POTABLES, de "07.C294" debe ser "07.C274".
Rubro 07.T150 CANALIZ.1 TUBO DOBLE PARED PE Ø200	Se cambia el código del rubro CANALIZ.1 TUBO DOBLE PARED PE Ø200, del capítulo 35.3.4.2.2 SUBTERRANEAS, de "07.PI150", debe ser "07.T150"
Rubro 07.T247 LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32MM	Se cambia el código del rubro LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32MM, de los capítulos 35.3.3.1.2 RED AFS, 35.3.3.1.3.1 ENERGIA SOLAR, 35.3.3.1.3.3 DISTRIBUCION ACS, de "07.PI247", debe ser "07.T247".
Rubro 07.K351 COMPUERTA CORTAFUEGOS CIRCULAR ø300	Se cambia el código del rubro COMPUERTA CORTAFUEGOS CIRCULAR ø300, del capítulo 35.3.3.3 VENTILACIÓN, de "07.PI352", debe ser "07.K351".
Rubro 07.T360 CUADRO DOBLE TOMA DE CORRIENTE	Se cambia el código del rubro CUADRO DOBLE TOMA DE CORRIENTE, del capítulo 35.8.1 DISTRIBUCIÓN DE FUERZA, de "07.PI360", debe ser "07.T360".
Rubro 06.005B HORMIGON EN MASA fc = 25 MPa TMAX40. CAJA DE VIA I/TUBO EVAC.	Se agrega la descripción del rubro 06.005B, de los capítulos 35.4.1 ZONA EXTERIOR, 35.4.2 NAVE DE INSTALACIONES FIJAS, 35.4.3 NAVE DE LAVADO, 35.4.4 NAVE DE SOPLADO, 35.4.5 AREA DE MANTENIMIENTO, 35.4.6 AREA RCL, 35.4.7 AREA DE ESTACIONAMIENTO, 35.4.8 AREA DE TORNO Y CARRO DE

ASUNTO	ENMIENDA
	ARRASTRE, 35.5.2 SUPERESTRUCTURA DE VÍA; de "HORMIGON EN MASA $f_c = 25$ MPa TMAX40. CAJA DE VIA" a "HORMIGON EN MASA $f_c = 25$ MPa TMAX40. CAJA DE VIA I/TUBO EVAC.".

Quito, DM, 9 de junio de 2014



Catalina Rivera M.
Presidenta Comisión Técnica
Gerente General EPMMQ (S)