



PREDIO INVENTARIADO SEGUN FICHA CODIGO N°: IBI-17-01-23-000-000482, DE NOVIEMBRE DE 2021

NOTA IMPORTANTE:
NO SE PROPONE PROPUESTA
PARA ESTE PISO.

PROYECTO REHABILITACION HOTEL QUITO (PISO 5 Y6)	
CONTIENE SUBSUELO 1-PROPUESTA	
CLAVE CATASTRAL 10406 04 001	NUMERO DE PREDIO 98963
PROPIETARIO CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION 170204000	FECHA Abril 2022
PROFESIONAL FRANCISCO ARBER ESCOBAR MORERO ARQ. FRANCISCO ESCOBAR REGISTRO PROFESIONAL DEL C.A.T. 4888 REGISTRO MUNICIPAL: 10018-831730	ESCALA 1 : 250
SELLOS	
LÁMINA A-PR-04	