































FECHA EVENTO ADVERSO	TIPO DE PATRIMONIO CULTURAL	Describir otros	Ubicación	PREDIO O CLAVE CATASTRAL	CATALOGACIÓN /GRADO DE PROTECCIÓN	Año de construcción	SISTEMA CONSTRUCTIVO DOMINANTE	Describe otros	CONDICIONES OBSERVADAS [Fachadas /Cornisas, molduras y otros elementos decorativos]	CONDICIONES OBSERVADAS [Pisos/Entrepisos]	CONDICIONES OBSERVADAS [Graffiti en Muros/Paredes/Tabiques]	CONDICIONES OBSERVADAS [Graffiti en Fachadas (revestimientos, puertas, ventanas, portales, zócalos, balcones, etc)]	Insertar imagen de la afectación	Ubicación Espacio Público	Elementos de rodadura	Otras afectaciones	Describe "otro" tipo de afectación	CONDICIONES OBSERVADAS [Pisos y bordillos]	CONDICIONES OBSERVADAS [Monumentos]	CONDICIONES OBSERVADAS [Equipamiento urbano (piletas, bancas, jardineras, cerramientos, etc)]	CONDICIONES OBSERVADAS [OTROS]	Describe Otros	Según el tipo de afectación, describir las acciones emergentes.
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Calle Guayaquil y Chile	3000104002	Inmueble con Protección Parcial	1894	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											Retiro de graffiti de piedra con solvente y cepillo plástico
22/10/2020	ESPACIO PÚBLICO		Mejía y Guayaquil (San Agustín)											Mejía y Guayaquil (San Agustín)				Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna		No existen novedades
22/10/2020	ESPACIO PÚBLICO	Parada del Trole	Calle Guayaquil entre Chile y Espejo											Calle Guayaquil entre Chile y Espejo	Graffiti	Afectación en mobiliario		Ninguna	Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Graffiti, 5%	Pintar sobre graffiti en parada de trole
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Guayaquil y Espejo	3000116029	Inmueble con Protección Parcial	1919	Ladrillo/bloque, Piedra		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											Retiro de graffiti y pintura de paño afectado
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Guayaquil entre Espejo y Sucre	3000116027	Inmueble con Protección Negativa, Tecnología Constructiva Moderna	1970	Hormigón		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											Retiro de graffiti y pintura del paño afectado
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Calle Guayaquil y Espejo	3000115001	Inmueble con Protección Parcial	1937	Hormigón		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											Pintar sobre graffiti
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Guayaquil entre Espejo y Sucre	3000116026	Inmueble con Protección Negativa, Tecnología Constructiva Moderna	1975	Hormigón		Ninguna	Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%											Pintura en puertas metálicas
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Calle Guayaquil entre Espejo y Sucre	3000115002	Inmueble con Protección Parcial	1950	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											Pintura sobre graffiti
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Guayaquil entre Espejo y Sucre	3000116024	Inmueble con Protección Parcial	1890	Ladrillo/bloque, Piedra		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											Retiro de graffiti y pintura del paño afectado
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Calle Guayaquil entre Espejo y Sucre	3000115004	Inmueble con Protección Parcial	1925	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Menor hasta 25%											Pintura de Caucho sobre paredes y pintura esmáltica sobre puerta metálica
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Guayaquil entre Sucre y Bolívar	3000119001	Inmueble con Protección Absoluta	1688	Madera, Adobe, Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Menor hasta 25%											Retiro de graffiti y pintura de paños afectados a más de la puerta a ser recuperada
22/10/2020	ESPACIO PÚBLICO	Acera												Calle Guayaquil entre Espejo y Sucre	Daños en adoquín	quito		Menor hasta 25%	Ninguna	Ninguna	Ninguna		Restitución de adoquín Quito
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Calle Guayaquil entre Espejo y Sucre	3000115005	Inmueble con Protección Parcial	1950	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Menor hasta 25%											Pintura de caucho sobre pared y pintura esmáltica sobre puerta metálica
22/10/2020	ESPACIO PÚBLICO				Inmueble con Protección Parcial									Esquina Plaza del Teatro, Manabí y Guayaquil	Daños en piedra		Afectación a piso	Menor hasta 25%	Ninguna	Ninguna	Ninguna		Reposición de baldosa de piedra
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Calle Guayaquil entre Espejo y Sucre	3000115006	Inmueble con Protección Parcial	1950	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											Pintura de caucho sobre graffiti

FECHA EVENTO ADVERSO	TIPO DE PATRIMONIO CULTURAL	Describir otros	Ubicación	PREDIO O CLAVE CATASTRAL	CATALOGACIÓN /GRADO DE PROTECCIÓN	Año de construcción	SISTEMA CONSTRUCTIVO DOMINANTE	Describe otros	CONDICIONES OBSERVADAS [Fachadas /Cornisas, molduras y otros elementos decorativos]	CONDICIONES OBSERVADAS [Pisos/Entrepisos]	CONDICIONES OBSERVADAS [Graffiti en Muros/Paredes/Tabiques]	CONDICIONES OBSERVADAS [Graffiti en Fachadas (revestimientos, puertas, ventanas, portales, zócalos, balcones, etc)]	Insertar imagen de la afectación	Ubicación Espacio Público	Elementos de rodadura	Otras afectaciones	Describe "otro" tipo de afectación	CONDICIONES OBSERVADAS [Pisos y bordillos]	CONDICIONES OBSERVADAS [Monumentos]	CONDICIONES OBSERVADAS [Equipamiento urbano (piletas, bancas, jardineras, cerramientos, etc)]	CONDICIONES OBSERVADAS [OTROS]	Describe Otros	Según el tipo de afectación, describir las acciones emergentes.
22/10/2020	ESPACIO PÚBLICO		Calles Guayaquil, Rocafuerte, Bolívar y Flores (Plaza de Santo Domingo)		Inmueble con Protección Parcial									Calles Guayaquil, Rocafuerte, Bolívar y Flores (Plaza de Santo Domingo)	Daños en piedra, Daños en adoquín	Afectación a monumentos	Afectación a puertas de madera del Convento de Santo Domingo con pintura	Menor hasta 25%	Mayor de 26% a 50%	Menor hasta 25%	Ninguna		Intervención en puertas, paredes y pisos
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Calle Guayaquil y Sucre	3000123001	Inmueble con Protección Parcial	1704	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											Pintura de caucho por graffiti
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Calle Guayaquil y Bolívar	3000120005	Inmueble con Protección Negativa, Tecnología Constructiva Moderna	1990	Ladrillo/bloque, Hormigón		Ninguna	Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%											Retiro de graffiti sobre piedra con solvente y cepillo plástico
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Manabi entre Flores y Guayaquil	133215	Inmueble con Protección Absoluta	1879	Mixto		Menor hasta 25%	Ninguna	Menor hasta 25%	Menor hasta 25%											Limpeza de graffiti en paredes y puertas de madera, reparación de cornisa
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Flores y Manabi	35223	Inmueble con Protección Absoluta	1870	Mixto		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											Limpeza de graffiti y pintura de fachada
22/10/2020	ESPACIO PÚBLICO		Plaza del Hermano Miguel											Plaza del Hermano Miguel	Graffiti	Afectación a monumentos	Pintura en baldosa de piedra	Menor hasta 25%	Menor hasta 25%	Ninguna	Ninguna		Limpeza de pintura en monumento y en piso
22/10/2020	ESPACIO PÚBLICO		Plaza San Blas, calle Gran Colombia y Francisco de Caldas											Plaza San Blas, calle Gran Colombia y Francisco de Caldas	Daños en adoquín		Pintura en piso	Menor hasta 25%	Ninguna	Ninguna	Ninguna		Limpeza de pintura en piso y colocación de adoquín
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Guayaquil entre Esmeraldas y Manabi	1000119028	Inmueble con Protección Parcial	1950	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											Retiro de graffiti en fachada
23/10/2020	BIEN INMUEBLE		Calle Guayaquil y Esmeraldas	1000125001	Inmueble con Protección Parcial	1950	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Menor hasta 25%											GRAFFITIS SOBRE ZÓCALO DE PIEDRA
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Calle Guayaquil entre Esmeraldas y Manabi	1000119027	Inmueble con Protección Parcial	1950	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											Retiro de graffiti en fachada
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Calle Guayaquil entre Esmeraldas y Manabi	1000119001	Inmueble con Protección Absoluta	1879	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											Retiro de graffiti en fachadas
23/10/2020	BIEN INMUEBLE		ESMERALDAS Y GUAYAQUIL	1000125003	Inmueble con Protección Negativa, Tecnología Constructiva Moderna	1970	Hormigón		Ninguna	Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%											Pintura en Zócalos
22/10/2020	ESPACIO PÚBLICO													Calle Guayaquil y Manabi	Daños en piedra		En acera daños en baldosa de piedra	Menor hasta 25%	Ninguna	Ninguna	Ninguna		Reposición de piso
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Calle Guayaquil entre Manabi y Olmedo	1000119011	Inmueble con Protección Parcial	1920	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											Retiro de graffiti en fachadas
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Calle Guayaquil y Olmedo	1000127007	Inmueble con Protección Parcial	1950	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											Retiro de graffiti en fachadas

FECHA EVENTO ADVERSO	TIPO DE PATRIMONIO CULTURAL	Describir otros	Ubicación	PREDIO O CLAVE CATASTRAL	CATALOGACIÓN /GRADO DE PROTECCIÓN	Año de construcción	SISTEMA CONSTRUCTIVO DOMINANTE	Describe otros	CONDICIONES OBSERVADAS [Fachadas /Cornisas, molduras y otros elementos decorativos]	CONDICIONES OBSERVADAS [Pisos/Entrepisos]	CONDICIONES OBSERVADAS (Graffiti en Muros/Paredes/Tabiques)	CONDICIONES OBSERVADAS (Graffiti en Fachadas (revestimientos, puertas, ventanas, portales, zocalos, balcones, etc)	Insertar imagen de la afectación	Ubicación Espacio Público	Elementos de rodadura	Otras afectaciones	Describe "otro" tipo de afectación	CONDICIONES OBSERVADAS [Pisos y bordillos]	CONDICIONES OBSERVADAS [Monumentos]	CONDICIONES OBSERVADAS [Equipamiento urbano (piletas, bancas, jardineras, cerramientos, etc)]	CONDICIONES OBSERVADAS [OTROS]	Describe Otros	Según el tipo de afectación, describir las acciones emergentes.
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Calle Guayaquil y Mejía	1000127005	Inmueble con Protección Absoluta	1928	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											Retiro de graffiti en fachadas
23/10/2020	BIEN INMUEBLE		MANABI Y GUAYAQUIL	1000130001	Inmueble con Protección Parcial	1960	Ladrillo/bloque, Hormigón		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											PINTURA EN PARED
23/10/2020	ESPACIO PÚBLICO	MONUMENTOS	CALLE GUAYAQUIL ENTRE BRICEÑO Y ESMERALDAS CHO											CALLE GUAYAQUIL ENTRE BRICEÑO Y ESMERALDAS CHO	Daños en piedra, Daños en bordillos de hormigón, Graffiti	Afectación a monumentos, Afectación en mobiliario	FACHADAS	Menor hasta 25%	Menor hasta 25%	Menor hasta 25%	Menor hasta 25%	FACHADAS DE INMUEBLES DEL CHO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BIENES Y ESPACIO PÚBLICO PATRIMONIAL DEL CHO
22/10/2020	BIEN INMUEBLE		Calle Guayaquil y Chile	2000118001	Inmueble con Protección Absoluta	1580	Ladrillo/bloque		Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna	Menor hasta 25%											Retiro de graffiti en fachadas y sustitución de piedra sillar
23/10/2020	BIEN INMUEBLE		CALLE OLMEDO Y GUAYAQUIL	1000129004	Inmueble con Protección Parcial	1925	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											PINTURA EN FACHADAS
23/10/2020	BIEN INMUEBLE		OLMEDO Y GUAYAQUIL	1000129003	Inmueble con Protección Parcial	1950	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%											PINTURA EN FACHADAS
23/10/2020	BIEN INMUEBLE		CALLE OLMEDO Y GUAYAQUIL	1000129002	Inmueble con Protección Parcial	1925	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%											LIMPIEZA DE ZOCALO DE PIEDRA
23/10/2020	BIEN INMUEBLE		CALLE MEJIA Y GUAYAQUIL	4000109001	Inmueble con Protección Parcial	1925	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											PINTURA EN FACHADA
23/10/2020	BIEN INMUEBLE		MEJIA Y GUAYAQUIL	4000109002	Inmueble con Protección Parcial	1790	Ladrillo/bloque		Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%	Ninguna											PINTURA EN FACHADA
23/10/2020	ESPACIO PÚBLICO		CALLE CHILE Y GUAYAQUIL	3000128001			Hormigón		Ninguna	Ninguna	Ninguna	Menor hasta 25%											RETIRO DE GRAFITI EN ZOCALO DE PIEDRA