

**Oficio Nro. GADDMQ-STHV-DMC-USIGC-2022-1500-O**

**Quito, D.M., 26 de septiembre de 2022**

**Asunto:** Predio Nro. 397264 "Comité Pro mejoras Jambelí del Barrio Naval" - Nro. Trámite: GADDMQ-SGCTYPC-UERB-2022-1504-O.

Señora Doctora  
María del Cisne López Cabrera  
**Directora Ejecutiva**  
**SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN**  
**CIUDADANA- UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO**  
En su Despacho

De mi consideración:

Trámite favorable.

En atención al oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPC-UERB-2022-1504-O, se realizó la inspección de campo solicitada para la revisión de los taludes naturales identificados en el informe técnico STHV-DMC-USIGC-2022-0777-AG aprobado el 10 de mayo del 2022.

Al respecto, se informa que el talud natural ubicado en las coordenadas 517487 mE / 9993584 mN (junto a la vía), tiene una altura promedio 2.70 metros (no cumple con el parámetro mínimo de 3 metros) razón por la que se descarta/rectifica del informe técnico adjunto. Respecto al talud natural ubicado en las coordenadas 517609 mE / 9993770 mN (cercano al río Coyago), tiene una altura promedio de 3.90 metros, por lo que se ratifica y actualiza su posición y dimensión respecto a la restitución escala 1:1000 del año 2010 (insumo cartográfico utilizado en el informe técnico previo).

Con base en lo expuesto, adjunto se remite Informe Técnico de Accidentes Geográficos STHV-DMC-USIGC-2022-1821-O y archivo .dwg implantado los accidentes geográficos del predio Nro. 397264, ubicado en la Parroquia Guayllabamba.

Todos los documentos habilitantes del trámite se encuentran adjuntos y suscritos por los responsables de su elaboración y revisión en el ámbito de sus competencias.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. José Sebastián Duque Martínez  
**JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CATASTRAL -**  
**FUNCIONARIO DIRECTIVO 7**  
**SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE**  
**CATASTRO - UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CATASTRAL**

Referencias:  
- GADDMQ-SGCTYPC-UERB-2022-1504-O

**Oficio Nro. GADDMQ-STHV-DMC-USIGC-2022-1500-O**

**Quito, D.M., 26 de septiembre de 2022**

Anexos:

- ARCHIVO FOTOGRÁFICO TALUD LOTES 2 Y 18.pdf
- 5. Ficha técnica de accidentes geograficos.pdf
- PLANO ACCIDENTES GEOGRAFICOS.dwg
- Accidente geográfico implantado en el levantamiento topográfico
- informeag\_1821\_tg.pdf

Copia:

Señor Arquitecto  
Héctor Fernando Zamorano Cevallos  
**Director Metropolitano**  
**SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO**

Señorita Tecnóloga  
Tatiana Elizabeth Torres Cando  
**Servidor Municipal 8**  
**SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO - UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CATASTRAL**

Señorita Arquitecta  
Nancy Gabriela Armas Portilla  
**Responsable Técnica de la Unidad Desconcentrada Calderón**  
**SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA- UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO**

Señor Abogado  
Darwin Patricio Aguilar Cabezas  
**Coordinador de Gestión de la Unidad Desconcentrada Calderón**  
**SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA- UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO**

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Myriam Tatiana Guallichicomin Anaguano	mtga	STHV-DMC-USIGC	2022-09-26	
Revisado por: José Sebastián Duque Martínez	jsdm	STHV-DMC-USIGC	2022-09-26	
Aprobado por: José Sebastián Duque Martínez	jsdm	STHV-DMC-USIGC	2022-09-26	

