

IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito; Fase 2

Cliente: Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

Área / Frente: *Doveles sur*

Empresa: *CL1*

Encargado: *Marcos Guadalupe*

Técnico ST: *Joel Burgos*

Fecha: *12-01-2017*

VERIFICACIÓN

ÍTEM DE INSPECCIÓN:	CONFORME <input type="checkbox"/>		NO CONFORME					NC <input type="checkbox"/>		NO APLICABLE <input type="checkbox"/>		OBSERVACIONES
	C		LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	NA		
SISTEMA DE ALARMA												
1 Ubicación de la alarma es adecuada?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2 El pulsador se encuentra entre 1.2 a 1.5 m?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3 Pulsador funciona adecuadamente?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4 Pulsador están en la ruta de evacuación?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
5 Sirena funciona adecuadamente?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6 El pulsador se encuentra desobstruido?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7 Sirena es audible en toda la obra?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8 Los cables y conexiones están en buen estado?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9 Existen cornetas auxiliares?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
10 Las cornetas están en buen estado?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
11 Las cornetas funcionan adecuadamente?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
PUNTO DE ENCUENTRO												
12 Se encuentran bien ubicados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
13 Se encuentran señalizados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
14 Se tiene suficiente cantidad de señalización?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
15 Están desobstruidos y libres?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
16 La capacidad del punto de encuentro es adecuada?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
17 Son visibles?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
VÍAS DE EVACUACIÓN												
18 Se encuentran señalizadas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
19 Se encuentran desobstruidas y libres?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
20 La señalización es visible?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
21 Se tiene suficiente cantidad de señalización?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
OTROS												

RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados Número de NC Indicador NC Estatus Tiempo inspección
 ESTATUS: 0 % Excelente 1 - 10 % Bueno 10,1 - 20,0 % Regular 20,1 - 30,0 % Insuficiente > 30,1 % Inaceptable

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS	SÍ	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM	FIRMAS
SOSTENIBILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>J.B.</i>
ENCARGADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>[Signature]</i>
Resp. ACTIVIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>[Signature]</i>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	PLAZO	RESPONSABLE	ESTATUS