

IDENTIFICACIÓN

Contrato: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2
 Sector / Área: Solanda Producción / Superficie *Solanda Superficie*
 Proceso / Actividad: Trabajos en Planta de Bicomponente
 Encargado: *Juan Paez*

ALCANCE DEL APT

Actividad operacional de rutina
 Actividad operacional no rutinaria

Apoyo a la emisión de PTR -
 Apoyo a la gestión de cambios

APT

ACTIVIDADES	PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES	MEDIDAS PREVENTIVAS
1. CONTROL DE NIVEL DE SILOS	CAIDAS AL MISMO Y DISTINTOS NIVELES GOLPES	CADA PERSONA QUE SUBA AL SILO DEBE USAR ARNES Y LINEA DE VIDA PERSONAL DEBE USAR GUANTES ANTIGOLPE
2. CAMBIO DE CANECAS DE ADITIVOS	INHALACION CONTACTO CON LOS OJOS CONTACTO CON LA PIEL PROYECCION DE LIQUIDOS GOPES ATRAPAMIENTOS.	USO ADECAUDO DE EPI'S (GUANTES DE NITRILO Y GAFAS, MASCARILLA DE CARBON ACTIVADO)
3. MEZCLA DE BENTONITA EN MIXER	INHALACION CONTACTO CON LOS OJOS CONTACTO CON LA PIEL CAIDAS A MISMOS NIVELES	USO ADECAUDO DE EPI'S (GUANTES DE NITRILO, GAFAS GOGGLES, MASCARILLA Y TRAJES TYVEK) BUENA COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL EN EL AREA.
4. ENGRASAR BOMBA HIDRAULICA	INHALACION CONTACTO CON LOS OJOS CONTACTO CON LA PIEL PROYECCION DE FLUIDOS	USO ADECAUDO DE EPI'S (GUANTES DE NITRILO, GAFAS)
5. LIMPIEZA DE MIXER (MEZCLADORA)	INHALACION CONTACTO CON LOS OJOS CONTACTO CON LA PIEL CAIDAS A MISMOS NIVELES PROYECCION DE PARTICULAS	USO ADECAUDO DE EPI'S (GUANTES DE NITRILO, GAFAS GOGGLES, MASCARILLA Y TRAJES TYVEK) BUENA COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL EN EL AREA.
6. CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES MANUALMENTE Y MECANICAMENTE	CAIDAS AL MISMO Y DISTINTOS NIVELES GOLPES POSTURAS FORZADAS APLASTAMIENTO ATROPELLAMIENTO CAIDAS DE CARGAS SUSPENDIDAS.	REVISION DE RECOMENADACIONES PARA EL TRABAJO POR MEDIO DEL APT. DELIMITACION DEL AREA DE TRABAJO USO DEL EPI'S ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD NUNCA EL PERSONAL DEBE COLOCARSE DEBAJO DE CARGAS SUSPENDIDAS Y/O EN MOVIMIENTO. MANTENERSE ALEJADO DEL AREA DEL VEHICULO (CAMION GRUA) DURANTE EL MOVIMIENTO DE CARGAS. COLOCAR CONOS AL REDEDOR DEL VEHICULO PARA ASEGURAR EL AREA DE ACCIOIN DEL MOVIMIENTO. USO OBLIGATORIO DE CUERDA GUIA.
7. CAMBIO DE TUBERIA BRIDAS, ACOPLES	GOLPES CON OBJETOS FIDOS Y MOVILES CORTES LACERACIONES CAIDAS AL MISMO Y DISTINTO NIVEL POSTURAS FORZADAS PROYECCION DE PARTICULAS	USO OBLIGATORIO DE EPI'S (GUANTES DE NITRILO Y GAFAS) REVISAR EL AREA DE TRABAJO Y ASEGURARSE QUE NO EXISTA OBJETOS CORTANTES. MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA BUENA COMUNICACION CON PERSONAL EN EL AREA, PARA REALIZAR TAREAS EN CONJUNTO.
8. PREPARACION DE MANGAS DE AIRE PARA EPB	CAIDAS AL MISHO Y DISTINTO NIVEL GOLPES	USO OBLIGATORIO DE EPI'S Y DEL ARNES DE SEGURIDAD SUBIR APROPIADAMENTE EN EL ANDAMIO. USO DE ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA DOBLE TODO EL TIEMPO. BUEN ACOMUNICACION CON EL OPERADOR DEL PUENTE GRUA DURANTE EL IZAJE DE LA MANGA DE VIENTO Y LA COLOCACION EN EL CILINDRO.

Encargado / Lider: *Juan Paez*

Seguridad en el Trabajo / Medio Ambiente: *[Signature]*

Subcontratista: *N/A*

Fecha: *06/10/17*

Fecha: *06/10/17*

Fecha:

