



NOTA IMPORTANTE:
NO SE PROPONE INTERVENCIÓN
PARA ESTOS PISOS.

① SUBSUELO 2 ESTADO ACTUAL
1 : 250
Nv -8.00

PROYECTO REHABILITACION HOTEL QUITO (PISO 5 Y6)	
CONTIENE SUBSUELO 2- INTERVENCIÓN	
CLAVE CATASTRAL 10406 04 001	NUMERO DE PREDIO 98963
PROPIETARIO CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION (CHINA ROAD)	FECHA Abril 2022
PROFESIONAL ING. FRANCISCO BUSTOS REGISTRO PROFESIONAL DEL ILOP 4008 REGISTRO MUNICIPAL: 1062-0000000000	ESCALA 1 : 250
LÁMINA A-IN-02	

SELLOS