

12/04/2019
16:45



44

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

MEMORANDO CSI-2019-0327

Firma: [Firma]
12/04/19

PARA: ING. GUSTAVO HINOSTROZA - Gerente de Operaciones
ASUNTO: ATENCIÓN A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO CFIN-2019-0142
FECHA: QUITO DM, ABRIL 12 DE 2019

En atención a sumilla inserta en Memorando CFIN-2019-0142 del 10 de abril de 2018, informo a usted que existen inconsistencias en la información requerida en dicho documento, toda vez que se solicita:

"el detalle de los valores pendientes a facturar por concepto del alquiler de buses y valores por multas, según lo mencionado en el ADENDUM AL ACUERDO DE GESTIÓN TRANSITORIA DEL CORREDOR CENTRAL NORTE"

Ya que no existió un adendum a dicho Acuerdo de Gestión, y el alquiler de la flota articulada y multas al Corredor Central Norte, no se contempló en el Acuerdo sino en el Adendum al Contrato de operación del Corredor.

Sin embargo, de ser el caso, se adjunta el detalle de kilómetros operados por la flota articulada de la EPMTPQ y valores adeudados por dicho concepto del 01 de agosto al 24 de diciembre de 2019, así como el detalle de multas pendientes de cobro.

ING. GIOVANNA CAÑAS
Coordinadora de Gestión del Sistema Integrado, encargada

Anexo: 05 hojas útiles

Elaborado por: Giovanna Cañas



ANEXO 1
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
DETALLE DE KILOMETRAJES OPERADOS EN CORREDOR CENTRAL NORTE
DEL 01 DE AGOSTO AL 24 DE DICIEMBRE DE 2018

AGOSTO	km ejecutados / periodo	17 413,34
	Costo por kilómetro	\$ 1,49
Valor total mes agosto 2018		\$ 25.945,88
SEPTIEMBRE	km ejecutados / periodo	21 510,43
	Costo por kilómetro	\$ 1,49
Valor total mes septiembre 2018		\$ 32.050,54
OCTUBRE	km ejecutados / periodo	24 113,95
	Costo por kilómetro	\$ 1,49
Valor total mes octubre 2018		\$ 35.929,79
NOVIEMBRE	km ejecutados / periodo	22 368,96
	Costo por kilómetro	\$ 1,49
Valor total mes noviembre 2018		\$ 33.329,75
DICIEMBRE	km ejecutados / periodo	15 757,92
	Costo por kilómetro	\$ 1,49
Valor total al 24 de diciembre 2018		\$ 23.479,30
KILÓMETROS		101.164,61
TOTAL		\$150.735,27

Elaborado por: Tigo, Fabricio Vargas Merino

CORREDOR CENTRAL NORTE
INFRACCIONES

A	HORA	LUGAR	NOVEDAD	DOCUMENTO	REGIMEN DE PENALIDADES	CATEGORIA	VALOR	ENTIDAD QUE IMPONE LA SANCION
6-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 03 códigos; en el circuito C2 faltaron 01 códigos. Cia. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 03 códigos; en el circuito C2 faltaron 04 códigos. Cia. CONETRA De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 01 códigos. Coop. Calderón.	Oficio SM-2018-1442	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2 2	\$100	Secretaría de Movilidad
1-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 05 códigos; en el circuito C2 faltaron 03 códigos. Cia. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 01 códigos. Cia. CONETRA De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C2 faltaron 01 códigos. Coop. Calderón.	Oficio SM-2018-1443	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2 2	\$100	Secretaría de Movilidad
1-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltó 01 código; en el circuito C2 faltaron 02 códigos. Coop. PAQUISHA De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 05 códigos; Cia. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 02 códigos; en el circuito C2 faltó 01 códigos. Consorcio Conetra De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltó 01 código. Cia. San Carlos De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 03 códigos. Coop. Calderón.	Oficio SM-2018-1451	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2 2 2 2	\$100	Secretaría de Movilidad
1-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 08 códigos; en el circuito C2 faltaron 04 códigos. Cia. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 01 códigos. Cia. San Carlos De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 02 códigos y en la ruta C2 faltaron 02 códigos. Coop. Calderón.	Oficio SM-2018-1453	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2 2	\$100	Secretaría de Movilidad
1-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 4 códigos; en el circuito C2 faltaron 01 código. Cia. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 02 códigos; en el circuito C2 faltaron 01 código. Consorcio Conetra De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 01 código; en el circuito C2 faltaron 02 códigos. Coop. Calderón De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 01 código. Cia. Transhemisféricos De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 03 códigos. Coop. Calderón.	Oficio SM-2018-1455	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2 2 2	\$100	Secretaría de Movilidad
1-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 05 códigos; en el circuito C2 faltaron 01 código. Cia. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 01 código. Cia. San Carlos.	Oficio SM-2018-1456	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2	\$100	Secretaría de Movilidad
1-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta Seminario Mayor - El Placer faltaron 02 códigos y en la ruta Mena del Hierro - Andén la Y faltaron 01 código. Consorcio CONETRA De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta Seminario Mayor - El Placer faltaron 02 códigos y en la ruta Mena del Hierro - Andén la Y faltaron 01 código. Cia. San Carlos	Oficio SM-2018-1479	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2	\$100	Secretaría de Movilidad
1-18		Barro El Tejar	En la ruta alimentadora "Seminario Mayor - El Placer" no se cumplió con el número de unidades programadas, operaron sólo 2 unidades intervalos muy altos de hasta 30 minutos. De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. Cia. CATAR	Oficio SM-2018-1477	No cumplir con la flota programada / No informar sobre cambios en el servicio. Operar un vehículo defectuoso o no autorizado	1 2	\$50 \$400	Secretaría de Movilidad

th

CORREDOR CENTRAL NORTE
INFRACCIONES

97

HA	HORA	LUGAR	NOVEDAD	DOCUMENTO	REGIMEN DE PENALIDADES	CATEGORIA	VALOR	ENTIDAD QUE IMPONE LA SANCION
			De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio Coop. Calderón		Operar un vehículo defectuoso o no autorizado	2	\$200	
			De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio Cía. Conetra		Operar un vehículo defectuoso o no autorizado	2	\$200	
o-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio Coop. Paquisha	Oficio SM-2018-1509	Operar un vehículo defectuoso o no autorizado	2	\$50	Secretaría de Movilidad
			De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio Cía. Pichincha		Operar un vehículo defectuoso o no autorizado	2	\$50	
			De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio Cía. San Carlos		Operar un vehículo defectuoso o no autorizado	2	\$50	
o-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 06 códigos; en el circuito C2 faltaron 02 códigos. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 02 códigos. Cía. Pichincha De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 01 código. Cía. San Carlos	Oficio SM-2018-1501	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2 2	\$100	Secretaría de Movilidad
			De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 02 códigos. Cía. Pichincha De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 01 código. CONETRA		No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2		
p-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 05 códigos, en el circuito C2 faltaron 01 código. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 01 código. Coop. Calderón	Oficio SM-2018-1669	No cumplir con la flota programada para la operación No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2	\$100	Secretaría de Movilidad
			De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio Cía. CATAR		Operar un vehículo defectuoso o no autorizado	2	\$200	
p-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio Cía. CONETRA	Oficio SM-2018-1225	Operar un vehículo defectuoso o no autorizado	2	\$200	Secretaría de Movilidad
			De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio Coop. Calderón		Operar un vehículo defectuoso o no autorizado	2	\$100	
sp-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta Atacuclo - Terminal la Ofelia faltaron 03 códigos. Cía. CONETRA	Oficio SM-2018-1670	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2	\$100	Secretaría de Movilidad
sp-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta Seminario Mayor - El Placer faltó 01 códigos. Cía. CONETRA	Oficio SM-2018-1681	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2	\$100	Secretaría de Movilidad
			De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 05 códigos. Cía. CATAR		No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2		
p-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 02 códigos; en el circuito C2 faltaron 05 códigos. Cía. Pichincha De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 01 código. Cía. San Carlos	Oficio SM-2018-1682	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2	\$100	Secretaría de Movilidad

CORREDOR CENTRAL NORTE
INFRACCIONES

A	HORA	LUGAR	NOVEDAD	DOCUMENTO	REGIMEN DE PENALIDADES	CATEGORIA	VALOR	ENTIDAD QUE IMPONE LA SANCION
-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 02 códigos; en el circuito C2 faltaron 05 códigos. Coop. CONETRA De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 02 códigos. Cía. Pichincha De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 01 código. Cía. CATAR	Oficio SM-2018-1766	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 02 códigos; en el circuito C2 faltaron 01 código. Coop. Calderón De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 03 códigos; en el circuito C2 faltaron 02 códigos. Cía. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 04 códigos. Cía. San Carlos	Oficio SM-2018-1767	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
-18		Barrio El Tejar	De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C2 faltaron 02 códigos. Coop. CONETRA En la ruta alimentadora "Seminario Mayor - El Placer" no se cumplió con el número de unidades programadas, operaron sólo 2 unidades intervalos muy altos de hasta 30 minutos.	Oficio SM-2018-1774	No cumplir con la flota programada.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle es el oficio. Cía. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle es el oficio. Coop. Calderón De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle es el oficio. Cía. Conetra	Oficio SM-2018-1833	Operar un vehículo defectuoso o no autorizado" Operar un vehículo defectuoso o no autorizado" Operar un vehículo defectuoso o no autorizado"	2	\$300 \$50 \$250	Secretaría de Movilidad
-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle es el oficio. Cía. Pichincha De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle es el oficio. Cía. San Carlos	Oficio SM-2018-1946	Operar un vehículo defectuoso o no autorizado" Operar un vehículo defectuoso o no autorizado"	2	\$250 \$50	Secretaría de Movilidad
-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C2 faltaron 04 códigos. Cía. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 08 códigos. Cía. Pichincha	Oficio SM-2018-1947	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
-18		Barrio El Tejar	De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 04 códigos y en el circuito 3 faltaron 05 códigos. Cía. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 02 códigos y en el circuito 2 faltó 1 código. Cía. CONETRA En la ruta alimentadora "Seminario Mayor - El Placer" no se cumplió con el número de unidades programadas, operaron sólo con una unidad, denuncia de usuario intervalo de 60 minutos.	Oficio SM-2018-1975	No cumplir con la flota programada / No informar sobre cambios en el servicio. No cumplir con la flota programada para la operación.	1	\$50	Secretaría de Movilidad
-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 03 códigos. Cía. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltó 01 código. Cía. Pichincha		No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2	\$100	Secretaría de Movilidad

CORREDOR CENTRAL NORTE
INFRACCIONES

114

HA	HORA	LUGAR	NOVEDAD	DOCUMENTO	REGIMEN DE PENALIDADES	CATEGORIA	VALOR	ENTIDAD QUE IMPONE LA SANCION
ct-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltó 01 código Coop. Paquisña	Oficio SM-2018-1976	No cumplir con la flota programada para la operación.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
		De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito 2 faltó 1 código. Cia CONETRA	No cumplir con la flota programada para la operación.		2			
		De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltó 01 código. Coop. Calderón	No cumplir con la flota programada para la operación.		2			
		De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito 2 faltó 1 código. Cia. San Carlos	No cumplir con la flota programada para la operación.		2			
ct-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 07 códigos. Cia. CATAR	Oficio SM-2018-1980	No cumplir con la flota programada para la operación.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
		De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 03 códigos. Cia. San Carlos	No cumplir con la flota programada para la operación.		2			
ct-18		Barrio El Tejar	De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 01 códigos. Consorcio CONETRA.	Oficio SM-2018-1992	No cumplir con la flota programada / No informar sobre cambios en el servicio.	1	\$50	Secretaría de Movilidad
		En la ruta alimentadora "Seminario Mayor - El Placer" no se cumplió con el número de unidades programadas (Consorcio CONETRA), operaron sólo con una unidad, denuncia de usuaria Eco. Fabiola Montúfar que intervalo de 60 minutos.	No cumplir con la flota programada / No informar sobre cambios en el servicio.		2			
ct-18		Terminal Ofelia	En la ruta alimentadora "Atacucho - Terminal la Ofelia" no se cumplió con la flota de buses requeridos.	Oficio SM-2018-1993	No cumplir con la flota programada para la operación.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
p-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 02 códigos y en el circuito C1 faltaron 02 códigos. CATAR	Oficio SM-2018-2033	No cumplir con la flota programada para la operación.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
		De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 03 códigos. Cia. Pichincha	No cumplir con la flota programada para la operación.		2			
		De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 01 código. Cia. Calderón.	No cumplir con la flota programada para la operación.		2			
		De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C1 faltaron 02 códigos. Cia. San Carlos.	No cumplir con la flota programada para la operación.		2			
ct-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 02 códigos y en C2 un código. Cia. CATAR	Oficio SM-2018-1980	No cumplir con la flota programada para la operación.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
		De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 03 códigos. Cia. Pichincha.	No cumplir con la flota programada para la operación.		2			
			De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C2 faltaron 03 códigos. Cia. San Carlos.		No cumplir con la flota programada para la operación.	2		
ct-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 03 códigos, en el circuito C2 faltaron 03 códigos. Cia. CATAR	Oficio SM-2018-2040	No cumplir con la flota programada para la operación.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
			De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 02 códigos. Cia. San Carlos		No cumplir con la flota programada para la operación.	2		
			De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C2 faltaron 01 códigos. Coop. Calderón.		No cumplir con la flota programada para la operación.	2		
ct-18		Barrio El Tejar	En la ruta alimentadora "Seminario Mayor - El Placer" no se cumplió con el número de unidades programadas, la SM procede a sancionar al Consorcio CONETRA	Oficio SM-2018-2041	No cumplir con la flota programada / No informar sobre cambios en el servicio.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
			En la ruta alimentadora "San Antonio - Terminal la Ofelia" no se cumplió con el cierre de operación; usuarios molestos reclaman.		No cumplir con la flota programada / No informar sobre cambios en el servicio.	2		
ct-18		Terminal Ofelia	En la ruta alimentadora "Calderón - Terminal la Ofelia" no se cumplió con el cierre de operación; usuarios molestos reclaman	Oficio SM-2018-2118	No cumplir con la flota programada / No informar sobre cambios en el servicio.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
ct-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. Cia. CATAR	Oficio SM-2018-2117	Operar un vehículo defectuoso o no autorizado	2	\$500	Secretaría de Movilidad
			De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. Calderón		Operar un vehículo defectuoso o no autorizado	2		

CORREDOR CENTRAL NORTE
INFRACCIONES

A	HORA	LUGAR	NOVEDAD	DOCUMENTO	REGIMEN DE PENALIDADES	CATEGORIA	VALOR	ENTIDAD QUE IMPONE LA SANCION
			De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. Cia. Conetra		Operar un vehículo defectuoso o no autorizado*	2	\$250	
-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. Coop. Paquisha	Oficio SM-2018-2131	Operar un vehículo defectuoso o no autorizado*	2	\$200	Secretaría de Movilidad
			De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. Cia. Transhemisféricos		Operar un vehículo defectuoso o no autorizado*	2	\$50	
			De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. Cia. Pichincha.		Operar un vehículo defectuoso o no autorizado*	2	\$100	
			De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. Cia. San Carlos		Operar un vehículo defectuoso o no autorizado*	2	\$150	
v-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 01 códigos y en C2 02 códigos. Cia. CATAR	Oficio SM-2018-2176	No cumplir con la flota programada para la operación.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
			De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 06 códigos. Cia. Pichincha.		No cumplir con la flota programada para la operación.	2		
			De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C2 faltaron 01 código. Cia. CONETRA.		No cumplir con la flota programada para la operación.	2		
			De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 05 códigos. CATAR		No cumplir con la flota programada para la operación.	2		
-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 06 códigos. Cia. Pichincha	Oficio SM-2018-2177	No cumplir con la flota programada para la operación.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
			De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 05 códigos y en C2 faltaron 04 códigos. Cia. San Carlos.		No cumplir con la flota programada para la operación.	2		
			De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 02 códigos. Cia. Calderón.		No cumplir con la flota programada para la operación.	2		
			De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C2 faltaron 03 código. Coop. Transhemisféricos		No cumplir con la flota programada para la operación.	2		
			De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 06 códigos. CATAR		No cumplir con la flota programada para la operación.	2		
			De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 03 códigos. Cia. Pichincha		No cumplir con la flota programada para la operación.	2		
-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 01 códigos. Cia. San Carlos	Oficio SM-2018-2178	No cumplir con la flota programada para la operación.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
			De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 03 códigos. Cia. Calderón.		No cumplir con la flota programada para la operación.	2		
			De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C2 faltaron 01 código. Coop. Transhemisféricos		No cumplir con la flota programada para la operación.	2		
v-18		Barrio El Tejar	En la ruta alimentadora "Seminario Mayor - El Placer" no se cumple con el número de unidades programadas, operando sólo 2 unidades; se procede a sancionar a la operadora CONETRA.	Oficio SM-2018-2180	No cumplir con la flota programada.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
v-18		Terminal Ofelia	En fiscalización de la operación en el terminal la Ofelia, se detecta que varios señores conductores se encuentran laborando con licencias sin puntos. Se procede a sancionar a la Operadora CONETRA.	Oficio SM-2018-2276	Utilización de personal no autorizado (sin licencia)	2	\$100	Secretaría de Movilidad
v-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 04 códigos y en C2 03 códigos. Cia. CATAR	Oficio SM-2018-2269	No cumplir con la flota programada para la operación.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
			De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 01 códigos. Cia. Transhemisféricos.		No cumplir con la flota programada para la operación.	2		

CORREDOR CENTRAL NORTE
INFRACCIONES

21

HA	HORA	LUGAR	NOVEDAD	DOCUMENTO	REGIMEN DE PENALIDADES	CATEGORIA	VALOR	ENTIDAD QUE IMPONE LA SANCION
v-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C2 faltaron 01 código. Coop. Calderón De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 03 códigos y en el circuito C1 faltaron 02 códigos. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 03 códigos. Cia. Pichincha De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 03 códigos. Cia. CONETRA De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C2 faltaron 01 código. Cia. San Carlos	Oficio SM-2018-2291	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2 2 2 2	\$100	Secretaría de Movilidad
iv-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia del 01 al 31 de octubre, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. Cia. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia del 01 al 31 de octubre, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. Coop. Calderón De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia del 01 al 31 de octubre, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. Cia. Conetra De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia del 01 al 31 de octubre, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. Coop. Pánufo De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia del 01 al 31 de octubre, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. Cia. Pichincha De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia del 01 al 31 de octubre, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. Cia. San Carlos	Oficio SM-2018-2344	Operar un vehículo defectuoso o no autorizado Operar un vehículo defectuoso o no autorizado	2 2 2 2 2	\$200 \$200 \$300 \$150 \$50	Secretaría de Movilidad
iv-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 02 códigos y en el circuito C1 faltaron 01 códigos. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C1 faltaron 02 códigos. Cia. Pichincha De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 01 código. Cia. CONETRA De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 01 código. Cia. PAQUISHA De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C2 faltaron 01 código. Cia. San Carlos	Oficio SM-2018-2545	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2 2 2 2	\$100	Secretaría de Movilidad
iv-18		Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada, en el circuito C2 faltaron 02 códigos y en el circuito C1 faltaron 02 códigos. CATAR De acuerdo a fiscalización realizada, en la ruta C2 faltaron 02 códigos. Cia. San Carlos	Oficio SM-2018-2544	No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación. No cumplir con la flota programada para la operación.	2 2 2	\$100	Secretaría de Movilidad
iv-18		Barrío El Placer	En la ruta alimentadora "Seminario Mayor - El Placer" no se cumplió con el número de unidades programadas, operaron solo 1 unidad, se procede a sancionar a la operadora CONETRA.	Oficio SM-2018-2543	No cumplir con la flota programada.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
iv-18		Barrío El Placer	En la ruta alimentadora "Seminario Mayor - El Placer" no se cumplió con el número de unidades programadas, operaron solo 1 unidad, se procede a sancionar a la operadora CONETRA.	Oficio SM-2018-2542	No cumplir con la flota programada.	2	\$100	Secretaría de Movilidad
			De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia del 01 al 30 de noviembre, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. Cia. CATAR		Operar un vehículo defectuoso o no autorizado	2	\$100	

CORREDOR CENTRAL NORTE
INFRACCIONES

A	HORA	LUGAR	NOVEDAD	DOCUMENTO	REGIMEN DE PENALIDADES	CATEGORIA	VALOR	ENTIDAD QUE IMPONE LA SANCION
11	30	Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia del 01 al 30 de noviembre, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. COOP. CAJADERÓN	Oficio SM-2018-2541	Operar un vehículo defectuoso o no autorizado*	2	\$50	Secretaría de Movilidad
11	30	Terminal Ofelia	De acuerdo a fiscalización realizada en el Terminal Ofelia del 01 al 30 de noviembre, se verificaron que varios buses alimentadores y articulados incurren en infracciones previstas en el contrato de operación según detalle en el oficio. CIA. PICACHUCA		Operar un vehículo defectuoso o no autorizado*	2	\$50	
Total Novedades y Valor:							\$ 8.800,00	

15