



Damiany 2019-072798
Admiral
modo curfuro
no mutim ley
Vigente
04 JUL. 2019
07-07/19
-SG
1792

03 JUL 2019

Quito,

Oficio No. 1405 -GG-GOP

-SG 1792

Hoja de Ruta: TE-MAT-02772-19, TE-MAT-3498-19

Ticket GDOC: 2019-015825, 2019-043057

Asunto: Mantenimiento vial de la calle E6A y S41, Barrio Quitus Colonial

Ingeniera
Paulina Velastegui
Administradora Zonal Quitumbe
Av. Cóndor Ñan y Av. Quitumbe Ñan
E-mail: paulina.velastegui@quito.gob.ec
Teléfono: 267 4500
Presente

De mi consideración:

En atención a los oficios AZQ-DGT-FISC-937-2019, 173-02-04-2019, ingresados con trámites externos TE-MAT-02772-19, TE-MAT-03498-19, a través de los cuales se solicita la reparación de hundimiento del adoquinado en la calle S6A y S41, ubicado en el barrio Quitus Colonial, Parroquia de Turubamba, comunico que los trabajos se ejecutaron satisfactoriamente.

Atentamente,

Ing. Mauricio Rosales E.
Gerente General

QUITO ALCALDÍA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO
RECEPCIÓN
FECHA 05 JUL 2019 HORA: 13:55
Nº HOJA: 30 con 2 en + 10201915 L
Recibido por: [Signature]

Adjunto: Hoja de Ruta TE-MAT-02772-19 (18 hojas)
Hoja de Ruta TE-MAT-3498-19 (04 hojas)
RDA (06 hojas)

Copia: Dr. Mario Granda Balarezo, Concejal Metropolitano de Quito
Abg. Carlos Alomoto Rosales, Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

Elaborado por:	Lourdes Fuertes	ZS-	LF
Revisado por:	Ing. Dorian Soto	ZS	S
Revisado por:	Ing. Marié Teresa Argüello	DRM	MTA
Aprobado por:	Ing. Fernando Padriño	GOP	

San día registrar
Maniselo publicar
08.07.2019
[Signature]





Damiris 2019-092798
Admir R. modo conforme
11/07/19
04 JUL. 2019
07-07/19
-SG

03 JUL 2019

Quito,

Oficio No. **1405** -GG-GOP

1792

Hoja de Ruta: TE-MAT-02772-19, TE-MAT-3498-19

Ticket GDOC: 2019-015825, 2019-043057

Asunto: Mantenimiento vial de la calle E6A y S41, Barrio Quitus Colonial

Ingeniera
Paulina Velastegui
Administradora Zonal Quitumbe
Av. Cóndor Ñan y Av. Quitumbe Ñan
E-mail: paulina.velastegui@quito.gob.ec
Teléfono: 267 4500
Presente

De mi consideración:

En atención a los oficios AZQ-DGT-FISC-937-2019, 173-02-04-2019, ingresados con trámites externos TE-MAT-02772-19, TE-MAT-03498-19, a través de los cuales se solicita la reparación de hundimiento del adoquinado en la calle S6A y S41, ubicado en el barrio Quitus Colonial, Parroquia de Turubamba, comunico que los trabajos se ejecutaron satisfactoriamente.

Atentamente,

Ing. Mauricio Rosales E.
Gerente General

QUITO SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO
ALCALDÍA RECEPCIÓN
FECHA **05 JUL 2019** HORA: **13:55**
Nº HOJAS: **30 copias + 1 original**
Recibido por: *[Signature]*

Adjunto: Hoja de Ruta TE-MAT-02772-19 (18 hojas)
Hoja de Ruta TE-MAT-3498-19 (04 hojas)
RDA (06 hojas)

Copia: Dr. Mario Granda Balarezo, Concejal Metropolitano de Quito
Abg. Carlos Alomoto Rosales, Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

Elaborado por:	Lourdes Fuertes	ZS	<i>LF</i>
Revisado por:	Ing. Dorian Soto	ZS	<i>[Signature]</i>
Revisado por:	Ing. María Teresa Argüello	DRM	<i>[Signature]</i>
Aprobado por:	Ing. Fernando Pazmiño	GOP	<i>[Signature]</i>



EPMMOP

**SISTEMA OFICIAL CENTRALIZADO DE SECRETARÍA
GENERAL Y ARCHIVO AUTOMATIZADO**

NÚMERO DE RUTA EXTERNA

PROCEDENCIA

NOMBRE

TIPO Y No. DE DOCUMENTO

FECHA DEL DOCUMENTO

REFERENCIA *Art 1417*

FECHA DE RECEPCIÓN

ASUNTO

ANEXO No.
CONTRATO No.

OBRA No.

ÁREA RESPONSABLE ACCIÓN RECIBIDO POR FECHA HORA

ing. no boica → Propanamon NY Amparo Velásquez N. 22 MAR 2019 09:40

J. St (J. Rodríguez): proceder según despacho 22-03-2019

Jue. RODRIGUEZ: CAUSA ATENDER DISPOSICIONES 25-03-19 RECIBIDA 27-III

ING VARGAS SU ATENCION 27-III-2019

CONTESTADO CON:

27/03/2019 15:15

OFICIO No.:

FECHA:

ESTADO DEL TRÁMITE:

MEMORANDO No.:

FECHA:

ARCHIVADO EN:

FECHA:

CON ANEXOS:

Adriana ← 11:50 25-03-2019

0. 2772 / 06
MAR 21 2019



Oficio No. AZQ-DGT-FISC-2019
D.M. Quito,
Ticket GDOC No. 2019-015825

0937
15 MAR 2019

Ingeniero
Iván Alvarado
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
Presente

De mi consideración:

Asunto: Pedido realizado por morador del barrio Quitus Colonial.

Por ser de su competencia remito el oficio s/n ingresado a la Administración Quitumbe con trámite con Ticket No. 2019-015825, ingresado por el señor Wilman Nemerio Vera en el que solicita la reparación de hundimiento del adoquinado que se produjo hace tres años en la calle E6A y transversal S41 del barrio Quitus Colonial, al respecto se informa:

- El adoquinado tiene más de 6 años de construcción.
- Se realizó la inspección y se verifico que si existen hundimientos presumiblemente por sobrecargas, ya que no se verifica fallas de alcantarillado.

Se remite el trámite para que se programe el mantenimiento por cuanto la Administración no cuenta con presupuesto, maquinaria y personal capacitado para hacer este tipo de trabajos.

Particular que se comunica para que se atienda pedido.

Sin otro particular me despido de Usted.

Atentamente,

Alfonso Muñoz Peñaherrera
ADMINISTRADOR ZONA QUITUMBE

Acción	Responsables	Siglas	fecha	Sumilla
Elaboración	Arq. F. López	FISC	13/03/2019	
Revisado por:	Arq. F. Valencia	DGT	13/03/2019	

Se anexan fotos de la inspección y expediente ingresado por el usuario.

Ejemplar 1: Destinatario

Ejemplar 2: Archivo auxiliar numérico

ADMINISTRACIÓN ZONAL
QUITUMBE

Av. Quitumbe Ñan s/n y Av. Cóndor Ñan | PBX: 267 4500 / 267 5091 / 267 5021 | www.quito

solicitan reparacion de adoquinado barrio Quitus Colonial

impreso por Alfonso Gonzalo Muñoz Peñaherrera (alfonso.munoz@quito.gob.ec), 19/03/2019 - 14:50:35

Estado	abierto	Antigüedad	46 d 4 h
Prioridad	3 normal	Creado	01/02/2019 - 10:02:30
Cola	EMPRESAS::EPMMOP	Creado por	Villacis Morales Daniel Omar
Bloquear	bloqueado	Tiempo contabilizado	0
Identificador del cliente	1702674613		
Propietario	ifalvaradom (Ivan Florencio (Gerente) Alvarado Molina)		

Información del cliente

Nombre: Wilman Nemerio
Apellido: Vera
Identificador de usuario: wvera@hotmail.sc
Correo: wvera@hotmail.sc
Teléfono: 3072528
Móvil: 0980478360
Calle: a6 numero s4168
Ciudad: Quito
País: Ecuador

Artículo #9

De: "Alfonso Gonzalo Muñoz Peñaherrera" <alfonso.munoz@quito.gob.ec>
Asunto: solicitan reparacion de adoquinado barrio Quitus Colonial
Creado: 19/03/2019 - 14:50:30 por agente
Tipo: nota-interna
Adjunto (MAX 8MB): 0937.pdf (1.2 MBytes)


solicitan reparacion de adoquinado barrio Quitus Colonial, DESPACHADO CON OFICIO 2019-0937 DE 15/03/2019

16





Memorando N°. AZQ-DGPD-2019 - 107



PARA: Arq. Fabián Valencia
Director de Gestión de Territorio

DE: Lcda. María José Ponce
Directora de Gestión Participativa para el Desarrollo

FECHA: 19 de febrero de 2019

ASUNTO: Solicitud criterio técnico

A fin de atender el requerimiento con ticket Gaioc N° 2019-015825 del 01 de febrero del 2019 en el que el Sr. Wilmar Vera solicita la reparación por hundimiento del adoquinado de la calle t6A y transversa: S41 del barrio Quitus Colonial, solicito a quien correspondiera emitir un informe técnico de la Unidad de Obras Públicas, para elevar el pedido a la EPMMOP.

Por la atención que brinde a la presente, reciba un cordial saludo.

Alientamente

María José Ponce
Directora de la de Gestión Participativa para el Desarrollo

	Nombres	Fecha	Sumilla
Elaborado Por:	Cecilia Guerra	2019/02/19	
Revisado Por:	Francisco García	2019/02/19	

Adjunto: 14 fojas

Decidido 20/02/2019: E. SF AV
Tateu

solicitan reparacion de adoquinado barrio Quitus Colonial

impreso por Daniel Omar Villacis Morales (daniel.villacis@quito.gov.ec), 01/02/2019 - 10:02:47

Estado	abierto	Antigüedad	0 m
Prioridad	3 normal	Creado	01/02/2019 - 10:02:30
Cola	ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE	Creado por	Villacis Morales Daniel Omar
Bloquear	bloqueado	Tiempo contabilizado	0
Identificador del cliente	1702674613		
Propietario	amunoz (Alfonso Gonzalo Muñoz Peñaherrera)		

Información del cliente

Nombre: Wilman Nemerio
Apellido: Vera
Identificador de usuario: wvera@hotmail.sc
Correo: wvera@hotmail.sc
Teléfono: 3072528
Móvil: 0980478360
Calle: a6 numero s4168
Ciudad: Quito
País: Ecuador

Artículo #1

De: "Wilman Nemerio Vera" <wvera@hotmail.sc>,
Para: ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE
Asunto: solicitan reparacion de adoquinado barrio Quitus Colonial
Creado: 01/02/2019 - 10:02:31 por cliente
Tipo: teléfono
Adjunto (MAX 8MB): 20190201100347524.pdf (2.1 MBytes)
 -solicitan reparacion de adoquinado barrio Quitus Colonial

*RECIBIDA
 CREDITO
 6/12/19*

MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO
 ADMINISTRACION MUNICIPAL ZONA QUITUMBE
 ADMINISTRACION
 RECIBIDO
 FECHA: 01/02/2019
 HORA: 10:02:31


Quito, 01 de Febrero del 2019

Señor

Ing. Alfonso Muñoz

ADMINISTRADOR ZONA QUITUMBE

Presente.-


 Ing. Alfonso Muñoz
 Administrador Zona Quitumbe
 Calle E6A y transversal S41
 Barrio Quitus Colonial
 Quito, Ecuador

De mis consideraciones:


Saludándole a usted muy respetuosamente y deseándole éxitos en tan delicadas funciones.

Asunto pedido a realizar la reparación de hundimiento del adoquinado que se produjo hace tres años en la calle E6A y transversal S41 del barrio Quitus Colonial.

Adjunto la carpeta de documentación de respaldo a nuestra petición ya que nos encontramos con un duro invierno y se trizado los bordillos en cual corre peligro nuestras familias.

Por la atención que se dé a la presente anticipo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente


 WILMAN NEMERIO VERA

CC. 1702674613

Telf.: 3072528/0960407414



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE CIUDADANÍA No 170267461-3
APELLIDOS Y NOMBRES VERA WILMAN NEMERIO
LUGAR DE NACIMIENTO STO DGO TSACHIL
SANTO DOMINGO S DOMINGO DE LOS CLDS
FECHA DE NACIMIENTO 1949-10-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



12
MATECULON BACHILLERATO RADIO TECNICO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VERA ROQUE FELICISIMO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE XXX XXXX
LUGAR Y FECHA DE EMISION QUITO 2016-05-20
FECHA DE EXPIRACION 2026-05-20



[Signature]
REGISTRADOR

[Signature]
SECRETARIO

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



006
JUNTA No.

006-092
NUMERO

1702674613
CÉDULA

VERA WILMAN NEMERIO
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
QUITUMBE
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 2
ZONA: 7



Oficio No. SGCTPC-DMCGT-030
Fecha: 15 de febrero de 2018
Ticket No. 2018-019345

Señor
Alfonso Muñoz
ADMINISTRADOR DE LA ZONA QUITUMBE
Presente.

Asunto: Pedidos realizado por morador del barrio Quitus Colonial

De mi consideración:

Por ser de su competencia remito el oficio s/n de febrero 05 de 2018 enviado por el Señor Wilman Nemerio Vera morador del barrio Quitus Colonial, quien solicita el arreglo de hundimientos en el adoquinado ejecutado por su Administración Zonal y se refiere también al presupuesto aprobado de una casa comunal de dicho barrio.

La respuesta que se emita a dicho requerimiento, remitir con copia a esta Secretaría General.

Agradezco la atención que se brinde al presente.

Atentamente,


Esteban Loayza Sevilla
DIRECTOR METROPOLITANO DE COORDINACIÓN DE
GESTIÓN EN EL TERRITORIO.

Adj. Documentos en 21 fojas

Elaborado por:	Néstor Freire	
----------------	---------------	--

Quito, 5 de febrero del 2018

Señor Doctor

José Luis Guevara

SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Presente.-

2018 - 019345

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y deseándole toda clase de éxitos.

La presente es para solicitarle muy comedidamente las siguientes peticiones:

1. Hace unos 6 años la Administración Quitumbe nos puso el adoquinado en el Barrio Quitus colonial y desde hace unos 2 años se ha producido el hundimiento del adoquinado, el 25 de enero del 2017 se dio a conocer al Señor Ingeniero Marco Antonio Cevallos, Gerente General de la EPMAPS, el mismo que una vez realizadas las inspecciones respectivas determinó que se debe realizar la caída de aguas servidas hacia los sifones y lo único que realizaron es promesas que pronto nos arreglarían pero ha pasado 2 años y no se ha realizado nada en el cual corre peligro nuestras viviendas y la familia en lo cual adjunto la documentación completa sobre este problema.
2. Domingo 27 de noviembre de 2016 fuimos invitados por la Administración Quitumbe para el presupuesto de los Barrios del Sur en el cual fue aprobado un presupuesto de una pequeña Casa Comunal ya ha paso 2 años y hasta la presente fecha no recibimos ninguna respuesta positiva a pesar que estamos en el presupuesto. Adjunto la documentación.

Esperando una pronta solución.

Por la atención dada a la presente, le quedo atentamente agradecido.


 Wilman Nemerio Vera
 C.C. 170267461-3
 Telf. 3072528 / 0960407414



Oficio No. SGCTPC-DMCGT-030

Fecha: 15 de febrero de 2018

Ticket No. 2018-019345

Señor

Alfonso Muñoz

ADMINISTRADOR DE LA ZONA QUITUMBE

Presente.-

Asunto: Pedidos realizado por morador del barrio Quitus Colonial


De mi consideración:

Por ser de su competencia remito el oficio s/n de febrero 05 de 2018 enviado por el Señor Wilman Nemerio Vera morador del barrio Quitus Colonial, quien solicita el arreglo de hundimientos en el adoquinado ejecutado por su Administración Zonal y se refiere también al presupuesto aprobado de una casa comunal de dicho barrio.

La respuesta que se emita a dicho requerimiento, remitir con copia a esta Secretaría General.

Agradezco la atención que se brinde al presente.

Atentamente,


Esteban Ldavezza Sevilla

DIRECTOR METROPOLITANO DE COORDINACIÓN DE
GESTION EN EL TERRITORIO.

Adj. Documentos en 21 fojas

Elaborado por:

Néstor Freire

Quito, 25 de enero del 2017

Señor Ingeniero
Marco Antonio Cevallos
GERENTE GENERAL DE EPMAPS
Presente.-

De mis consideraciones:

Reciba un cordial saludo y deseándole toda clase de éxitos en tan delicadas funciones, Wilman Nemerio Vera, cédula identidad No. 170267461-3, Socio Fundador del Barrio Quitus Colonial y Miembro de la Comisión del Barrio, hace la siguiente exposición y petición:

Hace unos cuatro años nos instalaron el alcantarillado en el barrio, en la calle E6A y S41, casas S41 68 - S41-53 pusieron dos sifones a 3 metros de distancia y se pedía que ponga por lo menos a 6 metros de distancia para que no se produzcan las pozas de agua que viene perjudicando a 6 vecinos, donde estas pozas de aguas se están filtrando las aguas a nuestras casas con el peligro de derrumbe de las paredes, los perjudicados son: Lote 147 Checa Pargo Alexandra Betsabe, Lote 150 Moreta Chango María Lucrecia, Lote 151 Vera Wilman Nemerio, Lote 169 Fernández Góngora Pedro Pablo, Lote 170 Pila Cajamarca María Rosa, Lote 171 Guerra Morales Rubén. S 41 85

SOLUCIÓN: Pedimos que se ponga un sifón de alcantarillado en cada lado de la vía y así se soluciona el problema. Adjunto fotografías, Carta de Pago de Agua Potable del perjudicado.

Por la atención dada a la presente, le quedamos eternamente agradecidos.

- COMPANERA -
LILIANA PAUCAR
LOTE A

Atentamente,

Wilman Nemerio Vera
Wilman Nemerio Vera
C.C. 170267461-3

Tel: 0999057836 / 3072528

Miembro de la Comisión del Barrio Quitus Colonial



lunes 20 de febrero vino a realizar una inspección presento. LEDY - MUÑOZ 0999680033

ASUNTO: Inspección Técnica

Ingeniero
Alejandro Larrea Córdova
GERENTE GENERAL EPMMOP
Ciudad

De mi consideración:

Hago referencia a la comunicación de 25 de enero de 2017, suscrita por el señor Wilman Nemerio Vera, mediante la cual solicita la intervención de la EPMAAPS para construir sumideros en la calle E6A y S41, casa S41-53, ubicado en el barrio Quitus Colonial, debido a que en esta calle el agua lluvia se empoza y afecta las viviendas del sector.

Al respecto informamos que personal técnico de la Unidad de Operaciones Sur de Alcantarillado, realizó la inspección al sitio verificando que en estas calles si existen sumideros para recolección de la escorrentía superficial pero cuando adoquinaron no dejaron las pendientes correspondientes para direccionar el agua hacia estos elementos.

Por lo expuesto, remitimos el siguiente trámite para determinar la factibilidad de corregir las pendientes de la rasante de la vía.

Atentamente,

Dr. Carlos Espinosa Hidalgo
GERENTE DE OPERACIONES

Cc. Wilman Nemerio Vera.

Realizo la Primera Inspección
SR - Juan Olmedo 0994975646

Segunda Inspección 20-2-2017
Señorita LEYDY MUÑOZ 0997680033
MOP. AMAZONAS Y ORELLANA -

9 Octubre y Santa Maria -

FECHA-13-02-2017 Ticket#2017-021725

INSPECCION TECNICA CALLE E6A Y S41 BARRIO QUITUS COLONIAL

Impreso por Marco Antonio Cevallos Varea (gerencia.general@aguaquito.gob.ec), 13/02/2017 - 14:05:53

Estado	abierto	Antigüedad	0 m
Prioridad	3 normal	Creado	13/02/2017 - 14:05:43
Cola	EMPRESAS::EPMOP	Creado por	Cevallos Varea Marco Antonio
Bloquear	bloqueado	Tiempo contabilizado	0
Identificador del cliente	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		
Propietario	alarreac (Alejandro Larrea Cordova)		

Información del cliente

Nombre: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
 Apellido: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 Identificador de usuario: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 Correo: epmaps@sincorreo.com

Artículo #1

De: "EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO" <epmaps@sincorreo.com>
 Para: EMPRESAS::EPMOP
 Asunto: INSPECCION TECNICA CALLE E6A Y S41 BARRIO QUITUS COLONIAL
 Creado: 13/02/2017 - 14:05:43 por cliente
 Tipo: Teléfono
 Adjunto: OFICIO_EPMAPS-GOLS-2017-044.pdf (189.7 Kbytes)
 CALLE E6A Y S41 BARRIO QUITUS COLONIAL

5 PISO 4 3

2017-032033

URELLANA AMERICA

4
Calleo 219-10-2017-63

EMPRESA PÚBLICA INTERMUNICIPAL DE
INICIATIVAS Y OBRAS PÚBLICAS

14.03.2017

Quito D.M. - 02 MAR. 2017

Oficio 0536 GG SG

Trámite GDOC No. 21725 *
Hoja de Ruta: TE-MAT-1584-16

Magister
Julio César Añasco D.
Administrador Zona Quitumbe
Av. Quitumbe 268 y Cóndor
Teléfonos 2 674500 2675624 2675737
Ciudad

Señor Administrador:

Toda vez que el adoquinado de la calle E6A y S41, del barrio Quitus Colonial, estuvo a cargo de la Administración a su cargo, le remito el oficio EPMAPS GOLS 2017 044, de 13 de febrero de 2017, mediante el cual el doctor Carlos Espinosa Hidalgo, Gerente de Operaciones de la EPMAPS, indica que en la inspección al sitio se determina que al realizar el adoquinado no se han dejado pendientes para direccionar el agua hacia los sumideros, siendo necesario corregir las pendientes de la rasante de la vía.

Atentamente,


Ing. Alejandro Larrea Cordova
Gerente General




Elaborado por:	Sra. Lilliana Vivas Pérez, Asistente Ejecutor de Procesos 3	<i>Li</i>
Responsabilidad de:	Ing. Leidy Núñez G., Ejecutor de Procesos 1	<i>Li</i>
Revisado por:	Ing. Mariana Niveló C., Director de Rehabilitación y Mantenimiento (E)	<i>Li</i>
Aprobado por:	Ing. Freddy Larenas Loo, Gerente de Obras Públicas (E)	<i>Li</i>


2017-02-22

Anexo Oficio EPMAPS GOLS 2017 044 (11 hojas)

Copia: Sr. Wilman Nemerio Vera, Miembro de la Comisión del barrio Quitus Colonial
Calle E6A y S41, casa S41-53
Teléfonos 0999057836 / 3072528









JEFE UNIDAD DE OPERACIONES SUR

BARRIO QUITUS - COLONIAL - Celular 0999057836



PROCEDENCIA

NOMBRE

TIPO Y No. DE DOCUMENTO

FECHA DEL DOCUMENTO

REFERENCIA *Art 1756*

FECHA DE RECEPCIÓN

ASUNTO

ANEXO No.
CONTRATO No.

OBRA No.

ÁREA	RESPONSABLE	ACCIÓN	RECIBIDO POR	FECHA	HORA
------	-------------	--------	--------------	-------	------

Ing. Noleva - Informar - Preparación respuestas BOP

J. St (J. Rodríguez) - Proceder según

Amparo Velásquez M. 09 ABR 2019 11:17

deponer 09-04-2019

Dr. RODRIGUEZ: ATENDER SUPLICIAS.

10-04-19

ING. VARELA SU ATENCION 11-IV-2019

CONTESTADO CON: *ING. VARELA SU ATENCION 12-IV-2019*

OFICIO No.: *A/12 ABR 2019*

FECHA:

ESTADO DEL TRÁMITE:

MEMORANDO No.:

FECHA:

ARCHIVADO EN:

FECHA:

CON ANEXOS:

Adriana E 10:20 10-04-2019



Dr. Mario Granda Balarezo
CONCEJAL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

00 3498
2019 ABR -8 PM 1:39

EMPANOP
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

0 0173

2 ABR 2019

Ingeniero
Iván Alvarado
**GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS**
Presente

Señor Gerente:

En mi calidad de Concejal del Distrito Metropolitano de Quito y en ejercicio de mis facultades contempladas en el Art. 88 de la COOTAD literal d) referente a la fiscalización, solicito se sirva emitir un informe pormenorizado del oficio No. AZQ-DGT-FISC-2019 0937 de 15 de marzo de 2019, suscrito por el Sr. Alfonso Muñoz Peñaherrera, Administrador de la Zona Quitumbe, respecto del Barrio Quitus Colonial.

Atentamente,

Dr. Mario Granda Balarezo
CONCEJAL METROPOLITANO

NPJ

solicitan reparacion de adoquinado barrio Quitus Colonial

impreso por Alfonso Gonzalo Muñoz Peñaherrera (alfonso.munoz@quito.gob.ec), 19/03/2019 - 14:50:35

Estado	abierto	Antigüedad	46 d 4 h
Prioridad	3 normal	Creado	01/02/2019 - 10:02:30
Cola	EMPRESAS::EPMMOP	Creado por	Villacis Morales Daniel Omar
Bloquear	bloqueado	Tiempo contabilizado	0
Identificador del cliente	1702674613		
Propietario	ifalvaradom (Ivan Florencio (Gerente) Alvarado Molina)		

*Noney, Oficio
Solicitando inf
ción sobre este tr
MOB/26-03-21*

Información del cliente

Nombre: Wilman Nemerio
Apellido: Vera
Identificador de usuario: wvera@hotmail.sc
Correo: wvera@hotmail.sc
Teléfono: 3072528
Móvil: 0980478360
Calle: a6 numero s4168
Ciudad: Quito
País: Ecuador

Artículo #9

De: "Alfonso Gonzalo Muñoz Peñaherrera" <alfonso.munoz@quito.gob.ec>
Asunto: solicitan reparacion de adoquinado barrio Quitus Colonial
Creado: 19/03/2019 - 14:50:30 por agente
Tipo: nota-interna
Adjunto (MAX 8MB): 0937.pdf (1.2 MBytes)

solicitan reparacion de adoquinado barrio Quitus Colonial, DESPACHADO CON OFICIO 2019-0937 DE 15/03/2019



00 2772

2019 MAR 20 PM 12:47

QUITO

ALCALDÍA

0937

2019

Oficio No. AZQ-DGT-FISC-2019
D.M. Quito,
Ticket GDOC No. 2019-015825

Ingeniero
Iván Alvarado
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
Presente

De mi consideración:

Asunto: Pedido realizado por morador del barrio Quitus Colonial.

Por ser de su competencia remito el oficio s/n ingresado a la Administración Quitumbe con trámite con Ticket No. 2019-015825, ingresado por el señor Wilman Nemerio Vera en el que solicita la reparación de hundimiento del adoquinado que se produjo hace tres años en la calle E6A y transversal S41 del barrio Quitus Colonial, al respecto se informa:

- El adoquinado tiene más de 6 años de construcción.
- Se realizó la inspección y se verifico que si existen hundimientos presumiblemente por sobrecargas, ya que no se verifica fallas de alcantarillado.

Se remite el trámite para que se programe el mantenimiento por cuanto la Administración no cuenta con presupuesto, maquinaria y personal capacitado para hacer este tipo de trabajos.

Particular que se comunica para que se atienda pedido.

Sin otro particular me despido de Usted.

Atentamente,


Alfonso Muñoz Peñaherrera
ADMINISTRADOR ZONA QUITUMBE

Acción	Responsables	Siglas	fecha	Sumilla
Elaboración	Arq. F. López	FISC	13/03/2019	
Revisado por:	Arq. F. Valencia	DGT	13/03/2019	

Se anexan fotos de la inspección y expediente ingresado por el usuario
Ejemplar 1: Destinatario
Ejemplar 2: Archivo auxiliar numérico

**ADMINISTRACIÓN ZONAL
QUITUMBE**

Oficio No. 173 - Informe Barrio Quitus Colonial

Impreso por Mario Clemente Granda Balarezo (mario.granda@quito.gob.ec), 02/04/2019 - 14:09:17

Estado	abierto	Antigüedad	0 m
Prioridad	3 normal	Creado	02/04/2019 - 14:09:05
Cola	EMPRESAS::EPMOP	Creado por	Granda Balarezo Mario Clemente
Bloquear	bloqueado	Tiempo contabilizado	0
Identificador del cliente	CONCEJAL MARIO GRANDA BALAREZO		
Propietario	ifalvaradom (Ivan Florencio (Gerente) Alvarado Molina)		

Información del cliente

Nombre: CONCEJAL MARIO GRANDA BALAREZO
Apellido: CONCEJAL MARIO GRANDA BALAREZO
Identificador de usuario: CONCEJAL MARIO GRANDA BALAREZO
Correo: concejalmariogranda@sincorreo.com

Artículo #1

De: "CONCEJAL MARIO GRANDA BALAREZO CONCEJAL MARIO GRANDA BALAREZO" <concejalmariogranda@sincorreo.com>,
Para: EMPRESAS::EPMOP
Asunto: Oficio No. 173 - Informe Barrio Quitus Colonial
Creado: 02/04/2019 - 14:09:05 por cliente
Tipo: teléfono
Adjunto (MAX 8MB): 173.pdf (445.2 KBytes)
Oficio No. 173 - Informe Barrio Quitus Colonial

QUITO DIRECCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD: REPARACION DE ADOQUINADO
 SECTOR/BARRIO: QUITUS COLONIAL

FECHA: MARTES 16 DE ABRIL 2019

ADMINISTRACIÓN ONAL:	EUGENIO ESPEJO	
	LA DELICIA	
	MANUELA SAENZ	
	CALDERON	
	ELOY ALFARO	
	QUITUMBE	X
	LOS CHILLOS	
	TUMBACO	

CLIMA	DESPEJADO	PARCIALMENTE DESPEJADO	NUBLADO	CHUBASCOS	LLUVIOSO
A M	X				
P M	X				

DURACIÓN DE LA OBRA: 8 HORAS

TRABAJOS POR MODALIDAD CONTRATO:
 TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: X

N°	PERSONAL			EQUIPO	
	NOMBRES	CARGO	HORARIO	DESCRIPCIÓN	DISCO
1	JHON MARTIN CORTEZ PAZMIÑO	INSPECTOR	07H00A15H30		
2	QUIMBUICO FERNANDO	PEON	07H00A15H30		
3	MIRCHANCANO MARIANA	PEON	07H00A15H30		
4	SALAZAR LUIS	PEON	07H00A15H30		
	QUIMBUICO FERNANDO	PEON	07H00A15H30		
5	COMO EDWIN	CHOFER	07H00A15H30		

N°	PROGRAMADO	CALLE	N° VIVIENDA O PREDIO	DESDE	HASTA	% PROG VS EJEC.	N° REPARACIONES	CEMENTO PORTLAND (qq)	ARENA (m³)	No. ADOQUINES NUEVOS UTILIZADOS	N° ADOQUINES RE-UTILIZADOS	N° TOTAL ADOQUINES	SUPERFICIE TOTAL ADOQUINADA (m²)	
														TOTALES
1	S	E6A		S41	INTERSECCION	60	1	1.00	2.00		540	540	27.00	
											100.00			
											TOTALES	540	540	27.00

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

1- SE REALIZA AEL ARREGLO DEL ADOQUINADO EN LA CALLE E6A DESDE LA S 41 HASTA LA INTERSECCION
 1.1 PRIMER ARREGLO CON UNA SUPERFICIE DE 18X1 5=27M2

OBSERVACIONES

ORDEN DE TRABAJO N°:

ORDEN DE SALIDA N°:

MEMORIA FOTOGRAFICA DE INTERVENCIONES EJECUTADAS



RESPONSABLES

Jhon Martin Cortez Pazmiño
 JHON MARTIN CORTEZ PAZMIÑO
 INSPECTOR

Juan Carlos Campo Verde
 JUAN CARLOS CAMPOVERDE
 INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Ing. MSC Edwin Rodríguez
 ING. MSC EDWIN RODRIGUEZ
 RESPONSABLE DE LA ZONA SURE



DIRECCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
 REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD: REPARACION DE ADOQUINADO
 SECTOR/BARRIO: QUITUS COLONIAL

FECHA: MIERCOLES 17 DE ABRIL 2019

CLIMA	DESPEJADO	PARCIALMENTE DESPEJADO	NUBLADO	CHUBASCOS	LLUVIOSO
A.M	X				
P.M	X				

ADMINISTRACIONAL:	NOMBRE	SEÑAL
	EUGENIO ESPEJO	
	LA DELICIA	
	MANUELA SAENZ	
	Z CALDERON	
	ELOY ALFARO	
	QUITUMBE	X
	LOS CHILLOS	
	TUMBACO	

DURACION DE LA OBRA: 8 HORAS

TRABAJOS POR MODALIDAD CONTRATO:
 TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA: X

N°	PERSONAL			EQUIPO	
	NOMBRES	CARGO	HORARIO	DESCRIPCION	DISCO
1	JHON MARTIN CORTEZ PAZMIÑO	INSPECTOR	07H00A15H30		
2	QUIMBILLO FERNANDO	PEON	07H00A15H30		
3	MERCHANCAÑO MARIANA	PEON	07H00A15H30		
4	SALAZAR LUIS	PEON	07H00A15H30		
5	QUIMBILLO FERNANDO	PEON	07H00A15H30		
6	CCBO EDWIN	CHOFER	07H00A15H30	CAMION CONTRATADO	

N°	PROGRAMADO	CALLE	N° VIVIENDA O PREDIO	DESDE	HASTA	% PROG vs EJEC.	N° REPARACIONES	CEMENTO PORTLAND (qq)	ARENA (m³)	No. ADOQUINES NUEVOS UTILIZADOS	N° ADOQUINES RE-UTILIZADOS	TOTAL ADOQUINES	SUPERFICIE TOTAL ADOQUINADA (m²)
1	S	E6A		S41	INTERSECCION	60	1	1.00	2.00		480	480	24.00
										TOTALES	480	480	24.00

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO


1.- SE REALIZA AEL ARREGLO DEL ADOQUINADO EN LA CALLE E6A DESDE LA S 41 HASTA LA INTERSECCION
 1.1 PRIMER ARREGLO CON UNA SUPERFICIE DE 16X15=27M2

OBSERVACIONES

ORDEN DE TRABAJO N°:

ORDEN DE SALIDA N°:

MEMORIA FOTOGRAFICA DE INTERVENCIONES EJECUTADAS



RESPONSABLES

Jhon Martin Cortez Pazmiño
 JHON MARTIN CORTEZ PAZMIÑO
 INSPECTOR

Juan Carlos Camoverde
 JUAN CARLOS CAMOVERDE
 INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Ing. MSc. Edwin Rodríguez
 ING. MSC EDWIN RODRIGUEZ
 RESPONSABLE DE LA ZONA SURC



DIRECCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
 REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD: REPARACION DE ADOQUINADO
 SECTOR/BARRIO: QUITUS COLONIAL

FECHA: MARTES 23 DE ABRIL 2019

CLIMA	DESPEJADO	PARCIALMENTE DESPEJADO	NUBLADO	CHUBASCOS	LLUVIOSO
A.M.	X				
P.M.	X				

ADMINISTRACIONAL:	PERSONAL:	OTROS:
	EUGENIO ESPEJO	
	LA DELICIA	
	MANUELA SAENZ	
	Z CALDERON	
	ELOY ALFARO	
	QUITUMBE	X
	LOS CHILLOS	
	TUMBACO	

DURACION DE LA OBRA: 8 HORAS

TRABAJOS POR MODALIDAD CONTRATO:
 TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA: X

N°	PERSONAL			EQUIPO	
	NOMBRES	CARGO	HORARIO	DESCRIPCION	DISCO
1	JHON MARTIN CORTEZ PAZMINO	INSPECTOR	07H00A15H30		
2	QUIMBILCO FERNANDO	PEON	07H00A15H30		
3	MIRACHANCANO MARIANA	PEON	07H00A15H30		
4	SALAZAR LUIS	PEON	07H00A15H30		
5	QUIMBILCO FERNANDO	PEON	07H00A15H30		
6	EDWIN	CHOFER	07H00A15H30	CAMION CONTRATADO	

N°	PROGRAMADO	CALLE	N° VIVIENDA O PREMIO	DESDE	HASTA	% PROG vs EJE.	N° REPARACIONES	CEMENTO PORTLAND (qq)	ARENA (m³)	Nº ADOQUINES NUEVOS UTILIZADOS	Nº ADOQUINES RE-UTILIZADOS	Nº ADOQUINES TOTAL	SUPERFICIE TOTAL ADOQUINADA (m²)
1	S	E6A		S41	INTERSECCION	70	1	1.00	2.00		480	480	24.00
										TOTALES	480	480	24.00

DESCRIPCION DEL TRABAJO

1 - SE REALIZA AEL ARREGLO DEL ADOQUINADO EN LA CALLE E6A DESDE LA S41 HASTA LA INTERSECCION
 1.1 PRIMER ARREGLO CON UNA SUPERFICIE DE 16X15=24M2

OBSERVACIONES

ORDEN DE TRABAJO N°:

ORDEN DE SALIDA N°:

MEMORIA FOTOGRAFICA DE INTERVENCIONES EJECUTADAS



RESPONSABLES

Jhon Cortez Pazmino
 JHON MARTIN CORTEZ PAZMINO
 INSPECTOR

Juan Carlos Campoverde
 JUAN CARLOS CAMPOVERDE
 INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Edwin Rodriguez
 ING. MSC EDWIN RODRIGUEZ
 RESPONSABLE DE LA ZONA SURE

QUITO DIRECCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD: REPARACION DE ADOQUINADO FECHA: MIERCOLES 24 DE ABRIL 2019
 SECTOR/BARRIO: QUITUS COLONIAL

ADMINISTRACIÓN LOCAL:	EUGENIO ESPEJO	
	LA DELICIA	
	MANUELA SAENZ	
	Z CALDERON	
	ELOY ALFARO	
	QUITUMBE	X
	LOS CHILLOS	
TUMBACO		

CLIMA	DESPEJADO	PARCIALMENTE DESPEJADO	NUBLADO	CHUBASCOS	LLUVIOSO
A.M.			X		
P.M.				X	

DURACIÓN DE LA OBRA: 8 HORAS
 TRABAJOS POR MODALIDAD CONTRATO:
 TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: X

Nº	PERSONAL			EQUIPO	
	NOMBRES	CARGO	HORARIO	DESCRIPCION	DISCO
1	JHON MARTIN CORTEZ PAZMIÑO	INSPECTOR	07H00A15H30		
2	OLUMBILCO FERNANDO	PEON	07H00A15H30		
3	MERCHANCAÑO MARIANA	PEON	07H00A15H30		
4	SALAZAR LUIS	PEON	07H00A15H30		
5	OLUMBILCO FERNANDO	PEON	07H00A15H30		
6	COBOTOWIN	CHOFER	07H00A15H30	CAMION CONTRATADO	

Nº	PROGRAMADO	CALLE	Nº VIVENDA O PREDIO	DESDE	HASTA	% PROG vs EJEC.	Nº REPARACIONES	CEMENTO PORTLAND (q)	ARENA (m³)	No. ADOQUINES NUEVOS UTILIZADOS	Nº ADOQUINES RE-UTILIZADOS	Nº TOTAL ADOQUINES	SUPERFICIE TOTAL ADOQUINADA (m²)	
1	S	EGA		S41	INTERSECCION	75	1	1.00	2.00		480	480	24.00	
100.00											TOTALES	480	480	24.00

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
 1.- SE REALIZA AEL ARREGLO DEL ADOQUINADO EN LA CALLE EGA DESDE LA S 41 HASTA LA INTERSECCION
 1.1 PRIMER ARREGLO CON UNA SUPERFICIE DE 16X1.5=24M2
 OBSERVACIONES

ORDEN DE TRABAJO Nº:
 ORDEN DE SALIDA Nº:



RESPONSABLES

JHON MARTIN CORTEZ PAZMIÑO
 INSPECTOR

JUAN CARLOS CAMPOVERDE
 INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MSC EDWIN RODRIGUEZ
 RESPONSABLE DE LA ZONA SURE



DIRECCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE ADOQUINADO

FECHA: JUEVES, 25 ABRIL 2019

SECTOR/BARRIO: QUITUS COLONIAL

CLIMA	DESPEJADO	PARCIALMENTE DESPEJADO	NUBLADO	CHUBASCOS	LLUVIOSO
A M	X				
P M	X				

ADMINISTRACIÓN ZONAL:	NOMBRE	CARGO
	EUGENIO ESPEJO	
	LA DELICIA	
	MANUELA SAENZ	
	CALDERON	
	ELDY ALFARO	X
	QUITUMBE	
	LOS CHILLOS	
	TUMBACO	

DURACIÓN DE LA OBRA: 8 HORAS

TRABAJOS POR MODALIDAD CONTRATO:	
TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA:	X

N°	PERSONAL				EQUIPO	
	NOMBRES	CARGO	HORARIO	DESCRIPCIÓN	DISCO	
1	ALMAGRO JOSE	Chofer	7.00 - 15.30	FURGON	4160	
2	CHOICA ADRIAN	Peón	7.00 - 15.30			
3	JARAMILLO ALCIDES	Peón	7.00 - 15.30			
4	LLANCA PABLO	Peón	7.00 - 15.30			
5	MORINACHO CHRISTIAN	Peón	7.00 - 15.30			
6	RUIZ YNICO	Peón	7.00 - 15.30			
7	TAPE LUIS	Peón	7.00 - 15.30			
8	VELOZ GUERRERO WILSON	Sobrestante	7.00 - 15.30			

CALLES INTERVENIDAS

N° PROGRAMADO	CALLE	N° VIVIENDA O PREDIO	DESDE	HASTA	% PROG vs EJEC.	N° REPARACIONES	CEMENTO PORTLAND (qq)	ARENA (m³)	No. ADOQUINES NUEVOS UTILIZADOS	N° ADOQUINES RE-UTILIZADOS	N° TOTAL ADOQUINES	SUPERFICIE TOTAL ADOQUINADA (m²)
1	S E6A y S41	S41-63	S41-85		50	1		1.00	0	504	504	26.00
					100.00			TOTALES	0.00	504.00	504.00	26.00

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

1.- SE REALIZA LA REPARACIÓN DEL ADOQUINADO EN CALLE E6A y S41 EN UN AREA DE 26.00 M2.

OBSERVACIONES

ORDEN DE TRABAJO N°:

ORDEN DE SALIDA N°:

MEMORIA FOTOGRAFICA DE INTERVENCIONES EJECUTADAS



CALLE E6A y S41

RESPONSABLES

WILSON O. VELOZ GUERRERO
SOBRESTANTE

ING. EDWIN RODRIGUEZ MSc.
SUPERVISOR EJECUTOR DE PROCESOS 2



DIRECCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE ADOQUINADO

FECHA: VIERNES, 26 ABRIL 2019

SECTOR/BARRIO: QUITUS COLONIAL

CLIMA	DESPEJADO	PARCIALMENTE DESPEJADO	NUBLADO	CHUBASCOS	LLUVIOSO
A M	X				
P M	X				

ADMINISTRACIÓN ZONAL:	NOMBRE	CARGO
	EUGENIO ESPEJO	
	LA DELICIA	
	MANUELA SAENZ	
	CALDERON	
	ELOY ALFARO	X
	QUITUMBE	
	LOS CHILLOS	
	TUMBACO	

DURACIÓN DE LA OBRA: 8 HORAS

TRABAJOS POR MODALIDAD CONTRATO: X

N°	PERSONAL			EQUIPO	
	NOMBRES	CARGO	HORARIO	DESCRIPCION	DISCO
1	ALMAGRO JOSE	Chofer	7:00 - 15:30	FURGON	4160
2	CHOLCA ADRIAN	Peón	7:00 - 15:30		
3	JARAMILLO ALCIDES	Peón	7:00 - 15:30		
4	LLANGA PABLO	Peón	7:00 - 15:30		
5	MORMINACHO CHRISTIAN	Peón	7:00 - 15:30		
6	RUIZ VINICIO	Peón	7:00 - 15:30		
7	TAIPE LUIS	Peón	7:00 - 15:30		
8	VELOZ GUERRERO WILSON	Sobrestante	7:00 - 15:30		

CALLES INTERVENIDAS

N° PROGRAMADO	CALLE	N° VIVENDA O PREDIO	DESDE	HASTA	% PROG vs EJEC.	N° REPARACIONES	CEMENTO PORTLAND (qq)	ARENA (m³)	No. ADOQUINES NUEVOS UTILIZADOS	N° ADOQUINES RE-UTILIZADOS	N° TOTAL ADOQUINES	SUPERFICIE TOTAL ADOQUINADA (m²)
1	S E6A y S41	S41-63	S41-85		50	1		1.00	0	560	560	29.00
					100.00			TOTALES	0.00	560.00	560.00	29.00

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

1.- SE REALIZA LA REPARACIÓN DEL ADOQUINADO EN CALLE E6A y S41 EN UN AREA DE 29.00 M2.

OBSERVACIONES

ORDEN DE TRABAJO N°:

ORDEN DE SALIDA N°:

MEMORIA FOTOGRAFICA DE INTERVENCIONES EJECUTADAS



CALLE E6A y S41

RESPONSABLES

WILSON O. VELOZ GUERRERO
SOBRESTANTE

ING. EDWIN RODRIGUEZ MSc.
SUPERVISOR EJECUTOR DE PROCESOS 2