



SIMBOLOGÍA

Relleno Material heterogéneo con intervención antrópica removido de los taludes adyacentes con fines constructivos

Coluvial Acumulación de material erosionado (bloques de roca y matriz) de las partes altas

Cangahua Material limo-arenoso, color amarillento, fuertemente consolidada, fácilmente erosionable si esta expuesto

Flujos piroclásticos Aglomerados, brechas tobáceas y tobas de composición intermedia a básica, con estratos de arena aluvial.

Flujo de Lava Lavas de composición andesítica de color gris, textura porfírica.

Brecha Volcánica Secuencia de brechas, aglomerados, tobas retrabajadas, fuertemente consolidadas

Sondeos Realizados

Fallas Geológicas Inferidas

Fracturas

1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+651	1+700	1+800	1+900	2+000
								PROYECTO: ACCESO A QUITO DESDE LOS VALLES ORIENTALES Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GUAYASAMÍN		UBICACIÓN: Plaza Argentina	
								CONTENIDO: PLANTA Y PERFIL KM 1+000 - KM 2+000 PLANOS GEOLOGICOS		ESCALAS: H 1:1000 FECHAS: JULIO DE 2016	
										ARCHIVO DIGITAL: AQ00V0_Planos Geologicos.dwg DIBUJO: A.L.A.M.	
										LÁMINA: 56/58	