

REGISTRO FOTOGRÁFICO AÑO 2017

LOCACIÓN:	ESCOMBRERA EL TROJE IV		
UBICACIÓN:	QUITO	PARROQUIA:	TURUMBAMBA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA		
	DESlizAMIENTO PLATAFORMA SUR BAJA		

FECHA: DICIEMBRE 10 DEL 2017

Actividades ejecutadas: se continúa con la construcción de las cunetas para evitar deslizamientos por aguas lluvias. Trabajos de limpieza de material en vía junto a canal de Pita. Se realiza el levantamiento topográfico en conjunto con los moradores del Barrio Miranda, para establecer la ruta de la manguera de abastecimiento de agua.

Foto 1: Levantamiento topográfico, para determinar los metros de manguera necesarios para el abastecimiento de agua del barrio Miranda



Foto 2: Culmina la limpieza de material en vía junto a canal El Pita en el Frente 1



Foto 3: Continúan los trabajos en la zona superior de la escombrera para evitar nuevos deslizamientos



Foto 4: Continúan los trabajos en la zona superior de la escombrera para evitar nuevos deslizamientos



Actividades ejecutadas: Se continúa con la limpieza del área afectada, en conjunto de los moradores del Barrio Miranda, la EPMAPS y la EMGIRS EP.

Foto 5: Limpieza del área afectada

Foto 6: Inspección con personal de la EPMAPS del área afectada



Foto 7: Limpieza del área afectada junto al Canal del Pita



OBSERVACIÓN: Las actividades descritas se han realizado en jornadas diurnas y nocturnas