

**REGISTRO FOTOGRÁFICO AÑO 2017**

LOCACIÓN:	<b>ESCOMBRERA EL TROJE IV</b>		
UBICACIÓN:	QUITO	PARROQUIA:	TURUMBAMBA
ACTIVIDAD:	<b>ACITIVADES DE CONTINGENCIA</b>		
	<b>DESPLIZAMIENTO PLATAFORMA SUR BAJA</b>		

**FECHA: DICIEMBRE 7 DEL 2017**

**Situación deslizamiento**

**Foto 1:** Vista del deslizamiento de la Plataforma Sur



**Foto 2:** Vista del deslizamiento de la Plataforma Sur



**Actividades ejecutadas:** Las Empresas Municipales se encuentran trabajando conjuntamente para rehabilitar la contingencia: Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Riesgos, EPMAPS, EPMMOP, EMGIRS

**Foto 3:** Instalación de baterías sanitarias portátiles para el personal que está trabajando



**Foto 4:** Desalojo de material deslizado en el canal El Pita



**Foto 5:** Continúan los esfuerzos de búsqueda del cuerpo por parte de los Bomberos



**Foto 6:** Se realizan cunetas de coronación en la parte superior de la escombrera para prevenir otros deslizamientos en caso de lluvias.



**Foto 7:** EPMAPS realiza los trabajos de obra civil para que se pueda operar el Canal El Pita



**Foto 8:** Retiro de material deslizado



**Foto 9:** Lugar de disposición temporal para secado de material deslizado



**Foto 10:** Colocación tapas sobre canal El Pita

