

### REGISTRO FOTOGRÁFICO AÑO 2017

LOCACIÓN:	<b>ESCOMBRERA EL TROJE IV</b>		
UBICACIÓN:	QUITO	PARROQUIA:	<b>TURUMBAMBA</b>
ACTIVIDAD:	<b>ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA</b>		
	<b>DESLIZAMIENTO PLATAFORMA SUR BAJA</b>		

**FECHA: DICIEMBRE 08 DEL 2017**

**Situación deslizamiento**

**Foto 1:** Construcción de cunetas



**Foto 2:** Construcción de cunetas



**Actividades ejecutadas:** se continúa con la construcción de las cunetas para evitar deslizamientos por aguas lluvias

**Foto 3:** Cubierta completa del canal Pita - Puengasí



**Foto 4:** Desalojo de material deslizado en el canal El Pita



**Actividades ejecutadas:** se culminó con los trabajos en el canal del Pita Puengasí, que permitió la restitución del servicio de agua potable, para lo cual se continúa removiendo el material deslizado.

**Foto 5:** Se inició con el levantamiento topográfico del área afectada



**Foto 6:** Se dejó correr al agua por el canal del Pita. Puengasí.



**OBSERVACIÓN:** Las actividades descritas se han realizado en jornadas diurnas y nocturnas