

REGISTRO FOTOGRÁFICO AÑO 2017

LOCACIÓN:	ESCOMBRERA EL TROJE IV		
UBICACIÓN:	QUITO	PARROQUIA:	TURUMBAMBA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA		
	DESLIZAMIENTO PLATAFORMA SUR BAJA		

FECHA: DICIEMBRE 09 DEL 2017

Actividades ejecutadas: se continúa con la construcción de las cunetas para evitar deslizamientos por aguas lluvias

Trabajos de limpieza de material en vía junto a canal de Pita

Se restituido el flujo de agua en el canal El Pita

Foto 1: Se continua con los trabajos de retiro de material en la zona del canal El Pita



Foto 2: Limpieza de material en vía junto a canal El Pita



Foto 3: Restituido el flujo de agua en el canal el Pita



Foto 4: Se inician trabajos en la zona superior de la escombrera para evitar nuevos deslizamientos



<p>Actividades ejecutadas: Se mantiene un acercamiento con los moradores del Barrio Miranda, para conocer sus inquietudes y coordinar acciones en conjunto para garantizar la seguridad de los habitantes</p>	
<p>Foto 5: Acercamiento con los moradores del Barrio Miranda</p>	<p>Foto 6: Acercamiento con los moradores del Barrio Miranda</p>
	

OBSERVACIÓN: Las actividades descritas se han realizado en jornadas diurnas y nocturnas