

n 6 OCT. 2017 Quito. Oficio

2043 GG-GP

1 1 OCT 7017 004146

Hoja de Ruta No. 9702-17 Ticket GDOC No. 132072

Asunto: Información Intervenciones año 2016 y 2017, parroquia de Zámbiza

Licenciada Susana Castañeda Vera Concejala del Distrito Metropolitano de Quito Presente

De mi consideración:

En atención al Oficio No. 000260-SC, mediante el cual solicita se realice un informe detallado y debidamente sustentado, de la inversión realizada por la EPMMOP en la parroquia de Zámbiza durante el año 2016 y la obra planificada para el año 2017; al respecto, informo que en el período en mención se ha ejecutado trabajos de mantenimiento rutinario (bacheo y reposición de adoquines) en distintas calles de la parroquia.

En inicios del año 2017 como consecuencia de la etapa invernal, se ejecutaron trabajos emergentes de limpieza del material en las calles Oe2 (México) y la vía antigua a Zámbiza, así también, se ejecutaron estudios para la rehabilitación vial de las calles Ambato, Manabí, Eugenio de Santa Cruz y Espejo y Guayaquil, mismos que comprendieron un análisis de antecedentes, estudio de suelo, diseño de pavimentos, topografía, diseños geométricos, diseños de señalización, presupuesto y drenajes.

Adjunto a la presente, remito cuadro detalle de las intervenciones y los respectivos informes de trabajo diarios de mantenimiento vial.

Atentamente,

Nº. HOJAS Recibido por:

Gerente General (S)

Ing. Juan Pablo Solórzano A.

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas

Adj:

Oficio No.000260-SC (1 hoja) Cuadro detalle (2 hoja) Informes de Trabajo (4 hojas)

cc:

Abg. Diego Cevallos, Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

Se

Elaborado por:	Ing. José Luis Flores M.	GP	0
Aprobado por:	Ing. Lorena Izurieta Z.	GP	
	Ing. Carolina Rodríguez B.	GOP	CR
	Ing. Lorena Beltrán	GEF	译
TE-MAT	9702-17		
Hoja de trámite	3147		1



Lic. Susana Castañeda Vera

CONCEJALA MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Ingeniero Juan Pablo Solórzano GERENTE (S) EPMMOP - Q Presente

He recibido en este despacho el oficio No 028485-GAD-ZÁMBIZA, remitido por la señora Maribel Alvarez, Presidenta del Gad Parroquial de Zámbiza, en el cual manifiesta su inconformidad con el informe de las intervenciones realizadas por en el año 2016 y planificadas para el año 2017 por la EPMMOP.

En el mencionado documento la Presidenta del Gad señala "... el Ingeniero Juan Pablo Solórzano, Gerente General (s) de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, remite un informe de las intervenciones realizadas por la empresa en el año 2016 y planificadas para el año 2017, encontrándonos con la novedad que en el año 2016 existen tres intervenciones en la parroquia sin contar que una de ellas no es ejecutada en el sector de Zámbiza; de la misma manera se verifica en el documento que en el año actual tenemos una intervención de seis estudios de las vías de la parroquia con un valor de 36,303.33 dólares, los mismos que como autoridades no tenemos ninguna idea sobre estas ejecuciones que están en un 10% cumplidas....".


Con este antecedente le solicito, muy comedidamente remitir, a este despacho un informe detallado y debidamente sustentado con la documentación que corresponda, de la inversión realizada por la Empresa que usted dirige en la parroquia rural de Zámbiza durante el año 2016 y la obra planificada para el año 2017, esto con el fin de realizar un seguimiento efectivo a esta preocupación de la ruralidad del Distrito.

Cordiales saludos.

Susana Castañeda Vera

CONCEJAL MUNICIPIO DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Vrc



	MANTENIMIENTOS	RUTINARIOS PARROQUIA DE ZAMBIZA AÑO 2016 - 2017	ZA AÑO 2016 - 2017	
FECHA DE INTERVENCION	NOMBRE VIA	DESDE	HASTA	TIPO INTERVENCION
26/02/2016	EUGENIO ESPEJO	GUAYAQUIL	AMBATO	ВАСНЕО
02/05/2016	SIN NOMBRE - VIA QUE CONECTA ZAMBIZA CON COCOTOG	ZÁMBIZA	GARCÍA MORENO	ВАСНЕО
23/06/2016	GUAYAQUIL	JOSÉ MEJÍA LEQUERICA	ESMERALDAS	ADOQUINADO
12/11/2016	GUAYAQUIL	BENALCÁZAR	JOSÉ MEJÍA	ADOQUINADO
07/01/2017	ISIDRO AYORA	GUAYAQUIL	11 FEBRERO	ADOQUINADO
31/01/2017	ISIDRO AYORA	GUAYAQUIL	11 DE FEBRERO	ADOQUINADO
24/02/2017	ISIDRO AYORA	GUAYAQUIL	11 DE FEBRERO	ADOQUINADO
04/04/2017	AMBATO	EUGENIO ESPEJO	MÉXICO (OE2)	BACHEO DIA
04/04/2017	GUAYAQUIL	MÉXICO (0E2)	SUCRE	BACHEO DIA
04/04/2017	MÉXICO (0E2)	AMBATO	VÍA A COCOTOG	BACHEO DIA
11/04/2017	AV. SIMÓN BOLÍVAR	LAS PALMERAS	INTERSECCIÓN DE LAS DOS CALLES	ВАСНЕО
11/04/2017	11 DE FEBRERO	ESMERALDAS	MANABÍ	ADOQUINADO
11/04/2017	GUAYAQUIL	ВАВАНОУО	SUCRE	ВАСНЕО
11/04/2017	AMBATO	JOSE MEJÍA	CUENCA	ВАСНЕО
11/04/2017	VÍA A COCOTOG	11 DE FEBRERO	GARCÍA MORENO (COCOTOG)	ВАСНЕО
27/06/2017	AMBATO	INTERSECCIÓN DE LAS DOS CALLES	SIMÓN BOLIVAR	ВАСНЕО
27/06/2017	VÍA DE PASO	ZAMBIZA	TLANO CHICO	BACHEO
18/07/2017	MÉXICO	INTERSECCIÓN DE LAS DOS CALLES	AMBATO	BACHEO BASESA
18/07/2017	GUAYAQUIL	INTERSECCIÓN DE LAS DOS CALLES	ATAHUALPA	ECA METROCI Y OBRAS P
				OUT





						r -	1			
	AÑO INTERVENCIÓN	2015 - 2017	2015 - 2017	2015 - 2017	2015 - 2017	2015 - 2017	2017	2017	2017	PRESA PÚBL MOVILIDAD
	ESTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
	PRESUPUESTO REFERENCIAL (USD)	\$6.590,04	\$3.194,04	\$2.532,58	\$3.026,07	\$20.987,60	161,44	396,73	250,51	\$37.139,01
INTERVENCIONES EPMMOP AÑO 2016 - 2017	ACTIVIDAD	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE AMBATO DESDE ANTONIO JOSÉ DE SUCRE HASTA CALLE MANABÍ	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE AMBATO DESDE EUGENIO ESPEJO HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE MANABÍ DESDE CALLE GUAYAQUIL HASTA CALLE AMBATO	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE EUGENIO ESPEJO DESDE CALLE GUAYAQUIL HASTA CALLE AMBATO	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE GUAYAQUIL DESDE CALLE MANABÍ HASTA CALLE ANTONIO JOSÉ DE SUCRE	LIMPIEZA DE CUNETA VIÁL - SECTOR ZAMBIZA, AV. SIMÓN BOLÍVAR	ATENCIÓN EMERGENCIA - LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA VÍA ANTIGUA A ZÁMBIZA	ATENCIÓN EMERGENCIA - LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA VÍA CALLE MÉXICO HASTA CALLE AMBATO	TOTAL =
	TIPO INTERVENCIÓN	ESTUDIO REHABILITACIÓN	ESTUDIO REHABILITACIÓN	ESTUDIO REHABILITACIÓN	ESTUDIO REHABILITACIÓN	ESTUDIO REHABILITACIÓN	ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE MANTENIMIENTO	EMERGENCIAS	EMERGENCIAS	





DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA VIALIDAD

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

REPARACION DE ADOQUINADO SECTOR/BARRIO: ZAMBIZA EUGENIO ESPEJO LA DELICIA MANUELA SAENZ ADMINISTRACIÓN ZONAL: CALDERON ELOY ALFARO QUITUMBE TUMBACO

FECHA: sábado, 7 de Enero de 2017

CLIMA	DESPEJADO	PARCIALMENTE DESPEJADO	NUBLADO	CHUBASCOS	LLUVIOSO
AM	X				
PM	×				

DURACIÓN DE LA OBRA: 1 DÍA TRABAJOS POR MODALIDAD CONTRATO: TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

PERSONAL		CHALLES PROPERTY	EQUIPO	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
NOMBRES	CARGO	HORARIO	DESCRIPCION	DISCO
COBACANGO CHURACO JUAN SALVADOR *	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
CUENCA SUAREZ JOSE MIGUEL*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
MORALES USHIÑA MAURICIO RENE*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
QUISHPE TUMBAICO HENRY MARCELO*	Ay.cuadnila	07H00-15H30		
ROMERO CHANGO DANNY PATRICIO*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
RUSSO MARTINEZ JORGE ERNESTO*	Inspector	07H00-15H30		
GRANJA CASTELLANO LUIS	Chofer camion	07H00-15H30	CONTRATO	PCQ9899

CALLES INTERVENIDAS PLANIFICADO UPERFICIE TOTAL ADOQUINADA (m²) Nº VIVENDA O PREDIO CALLE DESDE HASTA nº adoquines re-utilizados ARENA (m³) vs EJEC. ISIDRO AYORA GUAYAQUIL 11 DE FEBRERO 30% 50 50 270 16,00 30% TOTALES 50 270 16,00

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

cargada de material, transporte de personal, ubicación, levantar adoquin suelto, conformar, compactar, adoquinado, emporado, limpieza, desalojo de escombros

OBSERVACIONES

La programacion del dia 07/01/2017 no se cumple por no disponer de volqueta


ORDEN DE SALIDA Nº :

GUIA DE REMISION


778











RESPONSABLES

Jorge Russo Martinez INSPECTOR

SUPERVISOR

Ing. Carlos Calderón RESPONZABLE DE ZONA NORTE



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA VIALIDAD

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

REPARACION DE ADOQUINADO ACTIVIDAD: ZAMBIZA EUGENIO ESPEJO LA DELICIA
MANUELA SAENZ
CALDERON
ELOY ALFARO QUITUMBE LOS CHILLOS TUMBACO

FECHA:	martes, 31 de Enero de 2017

CLIMA	DESPEJADO	PARCIALMENTE DESPEJADO	NUBLADO	CHUBASCOS	LLUVIOSO
AM	Х				
PM	Х				

DURACIÓN DE LA OBRA:	1 DİA
TRABAJOS POR MODALIDAD CONTRATO:	0.0000000000000000000000000000000000000
TRABABOS FOR MODALIDAD CONTRATO.	

PERSONAL	A A Chartery	MARKET AND A	EQUIPO	BOOK WAS THE RESE
N° NOMBRES	CARGO	HORARIO	DESCRIPCION	DISCO
1 COBACANGO CHURACO JUAN SALVADOR *	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
2 CUENCA SUAREZ JOSE MIGUEL*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
3 MORALES USHIÑA MAURICIO RENE*	Ay cuadnila	07H00-15H30		
4 QUISHPE TUMBAICO HENRY MARCELO*	Ay cuadnita	07H00-15H30		
5 ROMERO CHANGO DANNY PATRICIO*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
6 RUSSO MARTINEZ JORGE ERNESTO*	Inspector	07H00-15H30		
7 GRANJA CASTELLANO LUIS	Chofer carnion	07H00-15H30	CONTRATO	PCQ9899
		CALLES	INTERVENIDAS	atologic soft; it is down to

		Personal Company of the Company of t	學院發展		CALLES INT	ERVENIDA	S			用的性質 地名美国	edition of the se	TO BE OF SHIPS OF
N°	PLANIFICADO	CALLE	Nº VIVENDA O PREDIO	DESDE	HASTA	% PLANIF. vs EJEC.	Nº REPARACIONES	ARENA (m²)	No. TOTAL ADOQUINES NUEVOS	Nº ADOQUINES NUEVOS UTILIZADOS	Nº ADOQUINES RE-UTILIZADOS	SUPERFICIE TOTAL ADOQUINADA (m²)
1	s	ISIDRO AYORA		GUAYAQUIL	11 DE FEBRERO	60%	3	1	50	50	390	22,00
	_					60%		•	TOTALES	50	390	22,00

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO cargada de material, transporte de personal, ubicación, levantar adoquin suelto, conformar, compactar, adoquinado, emporado, limpieza, desalojo de escombros

OBSERVACIONES

ORDEN DE TRABAJO Nº :

4733 ORDEN DE SALIDA Nº :

GUIA DE REMISION

1205









RESPONSABLES

Jorge Russo Martinez INSPECTOR

Ing. Federico Benavides SUPERVISOR

Ing. Carlos Calderón RESPONZABLE DE ZONA NORTE



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA VIALIDAD

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

BACHEO RUTINARIO (DIURNO) SECTOR/BARRIO: ZAMBIZA EUGENIO ESPEJO LA DELICIA MANUELA SAENZ ADMINISTRACIÓN ZONAL: CALDERON ELOY ALFARO QUITUMBE LOS CHILLOS TUMBACO

FECHA: martes, 4 de Abril de 2017

CLIMA	DESPEJADO	PARCIALMENTE DESPEJADO	NUBLADO	CHUBASCOS	LLUVIOSO
AM			Х		
PM			X		

DURACIÓN DE LA OBRA: 1 DÍA TRABAJOS POR MODALIDAD CONTRATO: TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

N°	PERSONAL	LAGRED T	Political	EQUIPO	
	NOMBRES	CARGO	HORARIO	DESCRIPCION	DISCO
1	COBACANGO CHURACO JUAN SALVADOR *	Ay.cuadnila	07H00-15H30		
2	CUENCA SUAREZ JOSE MIGUEL*	Ay.cuadrilla	07H00-15H30		
3	MORALES USHIÑA MAURICIO RENE*	Ay.cuadnila	07H00-15H30		
4	QUISHPE TUMBAICO HENRY MARCELO*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
5	ROMERO CHANGO DANNY PATRICIO*	Ay cuadrilla	07H00-15H30		
6	RUSSO MARTINEZ JORGE ERNESTO*	Inspector	07H00-15H30		
7	JUAN ROMERO	Chofer buseta	07H00-15H30	CONTRATO	BUSETA PUJ-0989
8	FAUSTO SORIA	Chofer volqueta	07H00-15H30	LOGISTICA	4204
	PATRICIO ROMERO	Op Rodillo	07H00-15H30	LOGISTICA	R 44

CALLES INTERVENID									(IDAS						
N°	PLANIFICADO	CALLE	Nº VIVENDA O PREDIO	DESDE	HASTA	% PLANIF. vs EJEC.	Nº BACHES	N° ZANJAS	MEZCLA ASFLATICA		VOLUMEN MEZCLA ASFALTICA	VOLUMEN EMULSION ASFALTICA	SUPERFICIE		
	PLAN								CALIENTE	FRIO	UTILIZADO (m²)	UTILIZADO (m³)	INTERVENIDA (m²)		
1	s	AMBATO		EUGENIO ESPEJO	MEXICO	100%	37			x	1,50		30,00		
2	s	GUAYAQUIL		MEXICO	SUCRE	100%	29	5		х	4,00		70,00		
3	s	MEXICO		AMBATO	VIA COCOTOG	10%	14			X	0,50		10,00		
										TOTALES	6		110,00		

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Transporte de personal, ubicación, barrido, cuadre, imprimación, colocación de mezcla, compactación.

OBSERVACIONES


ORDEN DE TRABAJO Nº: ORDEN DE SALIDA Nº;

GUIA DE REMISION Nº :









RESPONSABLES

Jorge Russo Martinez INSPECTOR

Ing. Federico Benavides SUPERVISOR

Ing. Carlos Calderón RESPONZABLE DE ZONA NORTE



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES GRUPO#9

ACTIVIDAD: BACHEO RUTINARIO Y REPOSICION DE ZANJAS SECTOR/BARRIO: ZAMBIZA, COMITÉ DEL PUEBLO, PINAR BAJO

CLIMA DESPEJADO

FECHA: MARTES - 18 - 07 - 2017

EUGENIO ESPEJO LA DELICIA MANUELA SAENZ CALDERON
ELOY ALFARO
QUITUMBE
LOS CHILLOS ADMINISTRACIÓN ZONAL:

DURACIÓN DE LA OBRA:	8 HORAS	
TRABAJOS POR MODALIDAD CONTRATO:	CHARLES OF	93

PERSONAL			EQUIPO	WINDOWS NO. 12.
NOMBRES	CARGO	HORARIO	DESCRIPCION	DISCO
ERICK OMAR CUMBAJIN PULUPA *	INSPECTOR	7h00-15h30		
JESSICA ALEXANDRA TOAQUIZA JUNTA *	PEON	7h00-15h30		
JORGE ENRIQUE TROYA ALMEIDA *	PEON	7h00-15h30		
EDISON GABRIEL CHUSHIG COLLAGUAZO *	PEON	7h00-15h30		
LUIS OSWALDO CHINGO QUIMBITA *	PEON	7h00-15h30		
JONATHAN PATRICIO ALBAN RIOS *	PEON	7h00-15h30		
RAUL VILLAGS *	CONDUCTOR	7h00-15h30	CONTRATISTA CAMION	PAA - 1288
MANUEL AGAMA *			CONTRATISTA VOLQUETA	PBS - 3365
JAVIER GUALACATA *	OPERADOR	7h00-15h30	CONTRATISTA RODILLO	R-2
All the Control of th	以多生性主义 。	GAL	LES INTERVENIDAS	

outra		King Data State State State	2 × 2 (04)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CALLES INTE	RVENIDA	is .		西班 斯斯			Signal States	A Significan
	PLANIFICADO	CALLE	N° VIVENDA O PREDIO	DESDE	HASTA	% PLANIF, vs EJEC.	Nº BACHES	N° ZANJAS	MEZCLA ASFLATICA		VOLUMEN MEZCLA ASFALTICA	VOLUMEN EMULSION ASFALTICA	SUPERFICIE INTERVENIDA
No									CALIENTE	FRIO	UTILIZADO (m³)	UTILIZADO (m³)	(m²)
1	N	MEXICO	LT 530	INTERSECCION	CALLE AMBATO	100,00		1	х		0,18		2,00
2	И	GUAYAQUIL	LT 245	INTERSECCION	CALLE ATAHUALPA	100,00		1	х		0,09		1.00
3	N	CARLOS FORTINES	LT 376	INTERSECCION	CALLE FRANCISCO DE LA TORRE	100,00		1	х		0,13		1,50
4	Z	GASPAR MALDONADO		CALLE CARLOS FORTINES	CALLE JOSE FERNANDEZ	100,00	186		х		5,60		112,00
			•		•	100,00		•		TOTALES	6,00		116,50

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SE REALIZA EL BACHEO RUTINARIO DE LA CALLE GASPAR MALDONADO Y LA REPOSICION DE TRES ZANJAS EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO

SE CAMBIA LA PROGRAMACION DEL DIA MIERCOLES 19-07-2017 DEBIDO A QUE NO SE DISPONE DE ADOQUIN EN LA PLANTA DE ASFALTO

ORDEN DE TRABAJO Nº: ORDEN DE SALIDA Nº:

7416

GUIA DE REMISION Nº: S001 - 002 - 0004985

















RESPONSABLES

ERICK CUMBAJIN P. INSPECTOR

FERNANDO CARDENAS ORDOÑEZ ASISTENTE DE PROCESOS 2

ING. CARLOS CALDERON B. RESPONSABLE ZONA