

Quito, 26 MAR. 2018
Oficio 0353 GG-GP

26 MAR 2018
001189

2018-047360

Hoja de Ruta No. TE-MAT-01314-18
Ticket GDOC No. 018797

Asunto: Intervenciones espacios públicos sector La Ferroviaria

Doctor
Mario Granda Balarezo
Concejal del Distrito Metropolitano de Quito
Palacio Municipal, Venezuela y Chile-PBX: 3952300-Ext.: 12249
Presente

*Eduardo, pedidos
de información
29/03/2018*

De mi consideración:

En atención al oficio No. 0066, mediante el cual solicita se tomen en cuenta intervenciones en espacios públicos del sector de La Ferroviaria; me permito adjuntar el informe técnico en el que se detallan las intervenciones realizadas.

Particular que pongo en su conocimiento.

Atentamente,

QUITO SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO
ALCALDÍA RECEPCIÓN

Fecha: 29 MAR 2018 Hora 14:30

Nº HOJAS 18

Recibido por: *[Firma]*

[Firma]
Carlos Armijos Del Hierro
Gerente General (S)
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas

Copia: Abg. Diego Cevallos, Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito
Lic. Samuel Vargas Chacón, Presidente del Cabildo Barrial de La Ferroviaria, dirección: Calle Luisa S11-09 y George Davis.
Telf. 0998282565/0985781041

Anexo: Informe técnico No. 019 (8 hojas)

Elaborado por:	Lcda. Sofia Romero A.	GP	<i>[Firma]</i>
Aprobado por:	Ing. Lorena Izurieta	GP	<i>[Firma]</i>
	Arg. Susana Ordoñez	GAPEV	<i>[Firma]</i>
Hoja de trámite	840		

ARCHIVO FOTOGRÁFICO



Foto 01. Escalinatas calle Chanchan



Foto 02. Escalinatas calle Chanchan

LUGAR:

Pasaje Luis Reyes

OBSERVACIONES:


Los trabajos realizados en el espacio verde del pasaje Luis Reyes son: corte de césped, refilado y recolección de material vegetal, los mismos que fueron ejecutados por un grupo de mantenimiento de 10 personas, 4 motoguadañas, 1 sopladora y 1 volqueta para el desalojo del material vegetal.

ID: 1103; área: 0.043 ha

La intervención para el mantenimiento se realizó el 18 de febrero de 2018.

UBICACIÓN

Administración Zonal: Eloy Alfaro; **Parroquia:** La Ferroviaria; **Calles:** Luis Reyes



ARCHIVO FOTOGRÁFICO




Foto 01. Parque pasaje Luis Reyes



Foto 02. Parque pasaje Luis Reyes



Foto 03. Parque pasaje Luis Reyes




Foto 04. Parque pasaje Luis Reyes

SECTOR:


Escalinatas calle Puna

OBSERVACIONES:

Según la ordenanza N° 0282, Artículo 5.- Obligaciones respecto del uso y cuidado de las aceras, literal a) Cuidar y mantener en buen estado las aceras (frentistas) y en general, cumplir con la normativa metropolitana vigente que regula el servicio de aseo urbano y domiciliario.

UBICACIÓN

Administración Zonal: Eloy Alfaro; **Parroquia:** La Ferroviaria; **Calles:** Calle Puna



ARCHIVO FOTOGRÁFICO



Foto 01. Escalinatas calle Puna



Foto 02. Escalinatas calle Puna




Foto 03. Escalinatas calle Puna

LUGAR:

Calle Nariz del Diablo y Naranjito

OBSERVACIONES:

Según la ordenanza N° 0282, Artículo 5.- Obligaciones respecto del uso y cuidado de las aceras, literal a) Cuidar y mantener en buen estado las aceras (frentistas) y en general, cumplir con la normativa metropolitana vigente que regula el servicio de aseo urbano y domiciliario.

UBICACIÓN

Administración Zonal: Eloy Alfaro; **Parroquia:** La Ferroviaria; **Calles:** Nariz del Diablo y Naranjito.



ARCHIVO FOTOGRÁFICO




Foto 01. Calle Naranjito


LUGAR:
El Obelisco

OBSERVACIONES:

Los trabajos realizados con herramienta manual son: retiro de hierba en el monumento del Obelisco y limpieza del área.
La intervención para el mantenimiento se realizó el 21 de febrero de 2018.

UBICACIÓN

Administración Zonal: Eloy Alfaro; **Parroquia:** La Ferroviaria; **Calles:** Roberto Thompson



ARCHIVO FOTOGRÁFICO




Foto 01. El Obelisco



Foto 01. El Obelisco




Foto 01. El Obelisco

LUGAR:


Calle Heleodoro Ayala y Neftalí Jarrin

OBSERVACIONES:

El día 18 de febrero de 2018 se inspeccionó el espacio verde ubicado en la calle Heleodoro Ayala y Neftalí Jarrin constatando que el parque corresponde al ID:387, con una superficie de: 0.156, el mismo que se encontraba en mantenimiento realizado por los moradores del sector.

UBICACIÓN

Administración Zonal: Eloy Alfaro; **Parroquia:** La Ferroviaria; **Calles:** Luis Reyes



ARCHIVO FOTOGRÁFICO




Foto 01. El Obelisco

ARCHIVO FOTOGRÁFICO




Foto 01. Calle La Sofía (antiguo camino del Inca)



Foto 02. Calle La Sofía (antiguo camino del Inca)



Foto 03. Calle La Sofía (antiguo camino del Inca)



Foto 04. Calle La Sofía (antiguo camino del Inca)

SECTOR:

Mirador de las antenas

OBSERVACIONES:

El mantenimiento continuo es realizado por el equipo de la brigada de mantenimiento vías y está programado su intervención el 08 de marzo de 2018.

UBICACIÓN

Administración Zonal: Eloy Alfaro; **Parroquia:** La Ferroviaria; **Calles:** Av. Simón Bolívar.



ARCHIVO FOTOGRÁFICO



Foto 04. Mirador de las antenas




Foto 04. Mirador de las antenas

Paúl Mena
Brigada Sur
GAPEV

EPMMOP
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS