



INFORME DE INSPECCIÓN MEDIOS DE EGRESO

Nº

INFORMACION DEL PROYECTOProfesional: MRO. DARWIN LOYOLAC.I. 172016915-8Proyecto: RESIDENCIA HEREDIA SICLESFecha 1º Rev: 15/11/2019Dirección: 13 DE JUNIO S/ALA DELICIA / SAN ANTONIO

Fecha 2º Rev:

Área Bruta: _____ m2 No. De plantas: 3 No. De subsuelos: —Predio: 320998Ocupación: RESIDENCIAL No. Unidades: 2CC: 1571214008Propietario: SICLES ARTOLFO HEREDIA NAVARRETE C.I: 1706667373

Teléfono:

SI NO N/A MEDIOS DE EGRESO VERTICALES Tipo de escalera Batiente de puertas en sentido de evacuación Ancho de gradas Ducto totalmente cerrado Descripción en planos de pasamanos continuos sin puntos de enganche**SI NO N/A MEDIOS DE EGRESO HORIZONTALES** Distancia de recorrido hacia la salida exterior Distancia de recorrido hacia las escaleras Ancho de vías de evacuación Ancho de puertas en vías de evacuación Batiente de puertas en sentido de evacuación Transformadores, Generadores, u Otros equipos conforman

sectores independientes de incendio y no están vinculadas con las

vías de evacuación.

Resultado de la revisión: APROBADO**Nombre del Inspector Técnico:** Arq. Luis Ulloa**Firma:** **OBSERVACIONES****OBSERVACIONES**