

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Código :</b>
	<b>INFORME DE MEDIOS DE EGRESO DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS</b>	<b>Nro: 00012181</b>

<b>Analista de Prevención de Incendios:</b>	ARQ ASTUDILLO RAMIREZ OSCAR MEDARDO	<b>QR Firma Electrónica:</b>	
<b>Información del Proyecto</b>		<b>Nro. de Revisión: 3</b>	<b>Resultado: Aprobado</b>
<b>Nombre del Proyecto:</b>	EDIFICIO COAC FERNANDO DAQILEMA - AGENCIA CENTRO QUITO - ECUADOR	<b>Fecha de Revisión:</b>	07/04/2021
<b>Dirección:</b>	CALLE MEJIA s/n y VENEZUELA	<b>Parroquia:</b>	CENTRO HISTÓRICO
<b>Ocupación:</b>	OFICINAS	<b>Nro. Predio:</b>	96601

**Checklist**

**USTED CUMPLIÓ CON EL CHECK LIST DE REQUISITOS PARA MEDIOS DE EGRESO, A CONTINUACIÓN SE DETALLA LA REVISIÓN:**

<b>Requisito</b>	<b>Respuesta</b>	<b>Observaciones</b>
<b>2. MEDIOS DE EGRESO VERTICALES</b>		
Tipo de escalera	CUMPLE	
Batiente de puertas en sentido de evacuación	CUMPLE	
Ancho de gradas (mínimo 1.20 metros)	CUMPLE	
Ducto totalmente cerrado (Verificado en Plantas, fachadas y cortes)	CUMPLE	
<b>3. MEDIOS DE EGRESO HORIZONTALES</b>		
Distancia de recorrido hacia la salida exterior	CUMPLE	
Distancia de recorrido hacia las escaleras	CUMPLE	
Ancho de vías de evacuación	CUMPLE	
Ancho de puertas en vías de evacuación	CUMPLE	
Batiente de puertas en sentido de evacuación	CUMPLE	
Transformadores, Generadores, u Otros equipos conforman sectores independientes de incendio y no están vinculadas con las vías de evacuación.	CUMPLE	
<b>4. ESTADO DEL TRÁMITE</b>		
El trámite esta Pre-Aprobado	CUMPLE	
El trámite está Aprobado	CUMPLE	

**Profesional del CB-DMQ que revisó: ARQ ASTUDILLO RAMIREZ OSCAR MEDARDO**

**Observaciones Generales de la Inspección**

Aprobado.

**Firma**

ARQ ASTUDILLO RAMIREZ OSCAR MEDARDO  
**Analista de Prevención de Incendios**  
**oastudillo@bomberosquito.gob.ec**  
**0984973850**

Documento controlado CB-DMQ-SGC  
Versión Vigente publicada en INTRANET-CB-DMQ  
Toda impresión es un documento NO CONTROLADO