

## RESUMEN DE RESULTADOS


PROYECTO: GUÁPULO LOMA  
 OBRA: CIMENTACION  
 POZO N° P-1

REALIZADO POR: Ing. Rodrigo Beltrán C.

PROF.	GOLPES			DESCRIPCIÓN DEL ESTRATO (Tipo, color, olor, consistencia)	Wn	GRANULOMETRÍA % PASA N°				LIMITES		Clasif. SUCS	qa
	(m)	(cm)	N°			N	(%)	4	10	40	200		
0.30	15	0	0	<b>0.00 - 0.20 m.</b> Suelo vegetal									0
	30	0											
	45	0		<b>0.20 - 1.50 m.</b>									
0.80	15	2	3	Relleno conformado con materiales desechos de construcción como bloques, ladrillos, madera, plásticos, etc.									16
	30	1											
	45	2											
1.30	15	3	12		25	100	100	89	48	31	27	SM	10
	30	6											
	45	6											
1.80	15	6	19	<b>0.20 - 3.95 m.</b> Arena Limosa ligeramnete arcillosa, color café habano a amarillento, presencia de granos y granitos de pómez, cuya densidad relativa varía de suelta a medianamente densa, humedad media, oxidaciones esporádicas variables									17
	30	9											
	45	10											
2.30	15	8	26										24
	30	11											
	45	15											
2.80	15	8	26										24
	30	11											
	45	15											
3.30	15	15	38										36
	30	18											
	45	20											
3.80	15	16	47	<b>3.95 - 6.00 m.</b> Limo arcilloso, de color café habano, baja humedad, no plástica, su consistencia es semi dura a dura, presencia de oxidaciones									45
	30	22											
	45	25											
4.30	15	17	33		5	98	98	89	52	19	1	ML	31
	30	18											
	45	15											
4.80	15	15	58	No se detecta nivel freático.									>50
	30	28											
	45	30											
5.30	15	30	71										>50
	30	30											
	45	41											
5.80	15	32											
	30	35											
	45	29											
6.30	15												
	30												
	45												

### GRÁFICO SPT

N° de golpes N



**NOTAS:**

1.- Nivel Freático: no se encuentra