



**CUADRO DE PATOLOGÍAS DEL ESTADO ACTUAL**

D = CAUSA DEL DETERIORO      L = LOCALIZACIÓN ELEMENTO ANALIZADO  
 E = EFECTO EN LOS MATERIALES      M = MATERIAL DETERIORADO (UBICACION)  
 % = PORCENTAJE (%) DE DETERIORO

CODIGO	CAUSA	EFECTO	PORCENT.	LOCALIZACION	UBICACION	
1	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	
2	TIEMPO DE USO	MANCHAS	10	PISOS	ESTRUCTURA	
3	ABANDONO	ARCILLAS	20	ENTREFOSOS	REVESTIMIENTO	
4	EXPOSICION INTemperIE	DESPRENDIMIENTOS	30	MUROS PORTANTES	ACABADO	
5	HUMEDAD (FILTRACIONE)	FISURAS	40	PORTICOS MADERA		
6	FALTA MANTENIMIENTO	DESgaste	50	TABICUERIAS		
7	DIFERENCIA MATERIALES	DESPINTE	60	TUMBADO MALLA/CW.		
8	ACUM. ESCOMBROS	VEGETACION	70	TUMBADO GANIZO/CHOC.		
9	BANDALEISMO	DETERIORO GENERAL	80	CUBIERTAS		
10		SEPARACION JUNTAS	90	GRADAS		
11		PRESENCIA HONGOS	100	ZOCALO		
12		DESPRENDIMIENTO TOTAL		ANTEPECHO		
13					CIELO BASSO	

**CUADRO DE ESTADO DE EDIFICACION**

E = ESTADO DE EDIFICACION

CODIGO	ESTADO
1	CONSTRUCCION COLAPSADA RETIRO DE ESCOMBROS
2	ESTRUCTURA ARRIADA A LIBERAR. SIN VALOR HISTORICO NO CONTIENE PATOLOGIAS



**BLOQUE A**  
**PLANTA PATOLOGÍAS NIVEL +8.41**  
 ESC: 1 \_\_\_\_\_ 100  
 0 1 2 3 4 5 6

**NOTAS**

LAS MEDIDAS PREVIENEN SOBRE LA ESCALA  
 TODAS LAS COTAS ESTAN INDICADAS EN "m."

PROYECTO:	<b>PROYECTO LA LOMA</b>	PROFESIONAL RESPONSABLE:
UBICACION:	Av. Pedro Vicente Maldonado y Joaquín Paredes-La Loma-Centro Histórico	
CONTENIDO:	<b>BLOQUE A</b> Planta patologías N +8.41	CLASE DOCUMENTO: 30307000000000000000
FECHA:	MAYO 2022	MEMO: 3712042
PROPIETARIO:	ESCALA: INDICADA	LAMINA:
		<b>AM-14</b>
SELLOS MUNICIPALES:		14 DE 47