



BLOQUE A
PLANTA PATOLOGÍAS NIVEL +1.2.25
 ESC: 1 _____ 100
 0 1 2 3 4 5 6

CUADRO DE PATOLOGÍAS DEL ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL	D = CAUSA DEL DETERIORO E = EFECTO EN LOS MATERIALES % = PORCENTAJE (%) DE DETERIORO		L = LOCALIZACIÓN ELEMENTO ANALIZADO M = MATERIAL DETERIORADO (UBICACION)		
	CAUSA	EFECTO	PORCENT.	LOCALIZACION	UBICACION
1	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
2	TIEMPO DE USO	MANCHAS	10	PISOS	ESTRUCTURA
3	ABANDONO	ACACIADOS	20	ENTRINOSOS	REVESTIMIENTO
4	EXPOSICION INTERRAPIERE	DESPRENDIMIENTOS	30	MUROS PORTANTES	ACABADO
5	HUMEDAD (FILTRACIONES)	FISURAS	40	PORTICOS MADERA	
6	FALTA MANTENIMIENTO	DESGASTE	50	TABICUERAS	
7	DIFERENCIA MATERIALES	DESPINTE	60	TUMBADO MALLA/CEW	
8	ACUM. ESCOMBROS	VEGETACION	70	TUMBADO GABIZO/CHOC	
9	BANDALEISMO	DETERIORO GENERAL	80	CIERTAS	
10		SEPARACION JUNTAS	90	GRADAS	
11		PRESENCIA HONGOS	100	ZOCALO	
12		DESPRENDIMIENTO TOTAL		ANTEPECHO	
13				CELO BASSO	

CUADRO DE ESTADO DE EDIFICACION

ESTADO	E = ESTADO DE EDIFICACION
1	CONSTRUCCION COLAPSADA DETRDO DE ESCOMBROS
2	ESTRUCTURA AÑADIDA A LIBERAR. SIN VALOR HISTORICO
	NO CONTIENE PATOLOGIAS

NOTAS

LAS MEDIDAS PREVIENEN SOBRE LA ESCALA
 TODAS LAS COTAS ESTAN INDICADAS EN M.

PROYECTO:	PROYECTO LA LOMA	PROFESIONAL RESPONSABLE:
UBICACION:	Av. Pedro Vicente Maldonado y Joaquin Paredes-La Loma-Centro Historico	
CONTENIDO:	BLOQUE A Planta patologías N +1.2.25	CLASE DOCUMENTO: 30307000000000000000
FECHA:	MAYO 2022	FECHA: 31/05/2022
PROPIETARIO:	ESCALA: INDICADA	LAMINA:
		AM-15
SELLOS MUNICIPALES:		13 DE 47