



CUADRO DE PATOLOGÍAS DEL ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL	D L T	D = CAUSA DEL DETERIORO E = EFECTO EN LOS MATERIALES % = PORCENTAJE (%) DE DETERIORO		L = LOCALIZACIÓN ELEMENTO ANALIZADO M = MATERIAL DETERIORADO (UBICACIÓN)		
		CAUSA	EFECTO	PORCENT.	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN
1		NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
2		TIEMPO DE USO	MANCHAS	10	PISOS	ESTRUCTURA
3		ABANDONO	ABOLGADOS	20	ENTREFOSOS	REVESTIMIENTO
4		EXPOSICIÓN INTEMPERIE	DESPRENDEMIENTOS	30	MUROS/FORTANTES	ACABADO
5		HUMEDAD (FILTRACIONES)	FISURAS	40	PORTICOS-MADERA	
6		FALTA MANTENIMIENTO	DESgaste	50	TABICUERIAS	
7		DIFERENCIA MATERIALES	DESgINTE	60	TUMBAZO MALLA/EM	
8		AGUM ESCOMBROS	INERTACION	70	TUMBAZO CARREZZO/CHDC	
9		BANDALIZADO	DETORSION GENERAL	80	OSIBERTIAS	
10			SEPARACION JUNTAS	90	GRADAS	
11			PRESENCIA HONGOS	100	ZOCALO	
12			DESPRENIMIENTO TOTAL		ANTEPECHO	
13					CIELO BASSO	

CUADRO DE ESTADO DE EDIFICACIÓN

E = ESTADO DE EDIFICACIÓN

CODIGO	ESTADO
1	CONSTRUCCIÓN COLAPSADA RETIRO DE ESCOMBROS
2	ESTRUCTURA ABANDONADA A LIBERAR SIN VALOR HISTÓRICO NO CONTIENE PATOLOGÍAS

NOTAS

LAS MEDIDAS PRECEDEN SOBRE LA ESCALA
TODAS LAS COTAS ESTÁN INDICADAS EN M.

PROYECTO:	PROYECTO LA LOMA	PROFESIONAL RESPONSABLE:	
UBICACIÓN:	Av. Pedro Vicente Maldonado y Joaquín Paredes-La Loma-Centro Histórico	CLASE DISEÑO:	303070020000000000
CONTENIDO:	BLOQUE B Planta patologías nivel +9.42	FECHA:	31/05/2022
FECHA:	MAYO 2022	ESCALA:	INDICADA
PROYECTISTA:		PROYECTO:	AM-21
SELOS MUNICIPALES:			23 DE 47

BLOQUE B
PLANTA PATOLOGÍAS NIVEL +9.42
 ESC: 1 _____ 100
 0 1 2 3 4 5 6