



BLOQUE C
PLANTA PATOLOGÍAS NIVEL +7.37/+7.61
 ESC: 1 _____ 100
 0 1 2 3 4 5 6



BLOQUE C
PATOLOGÍAS IMPLANTACIÓN
 ESC: 1 _____ 100
 0 1 2 3 4 5 6

CUADRO DE PATOLOGÍAS DEL ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL	D E L	E L	L E	D = CAUSA DEL DETERIORO E = EFECTO EN LOS MATERIALES % = PORCENTAJE (%) DE DETERIORO		L = LOCALIZACIÓN ELEMENTO ANALIZADO M = MATERIAL DETERIORADO (UBICACIÓN)	
				CODIGO	CAUSA	EFEECTO	PORCENT.
1				NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
2				TIEMPO DE USO	MANCHAS	30	PISOS
3				ABANDONO	AGRIETADOS	20	ENTREROSOS
4				EXPOSICION INTEMPERIE	DESPRENDIMIENTOS	30	MUROS PORTANTES
5				HUMEDAD (FILTRACIONES)	FISURAS	40	PORTICOS MADERA
6				FALTA MANTENIMIENTO	DESASTE	50	TABICUERIAS
7				DIFERENCIA MATERIALES	DESPINTE	60	TUMBAO MALLAVEN
8				AGUIA ESCOMBROS	VEGETACION	70	TUMBAO CARRETERO/BOC.
9				BANDALISMO	DETERIORO GENERAL	80	CUBIERTAS
10					SEPARACION JUNTAS	90	GRADAS
11					PRESENCIA HONGOS	100	ZOCALO
12					DESPRENDIMIENTO TOTAL		ANTEPECHO
13							CIELO BASSO

CUADRO DE ESTADO DE EDIFICACIÓN

ESTADO E = ESTADO DE EDIFICACION

CODIGO	ESTADO
1	CONSTRUCCIÓN COLAPSADA RETIRO DE ESCOMBROS
2	ESTRUCTURA AÑADIDA A LIBERAR, SIN VALOR HISTÓRICO
	NO CONTIENE PATOLOGÍAS

NOTAS

LAS MEDIDAS PREVELEN SOBRE LA ESCALA
 TODAS LAS COTAS ESTÁN INDICADAS EN M.

PROYECTO:	PROYECTO LA LOMA		PROFESIONAL RESPONSABLE:
UBICACIÓN:	Av. Pedro Vicente Maldonado y Joaquín Paredes-La Loma-Centro Histórico		
CONTENIDO:	BLOQUE C Planta patologías nivel +7.37/+7.61 Patologías implantación		CLASE DOCUMENTO: 300104000000000000
FECHA:	MAYO 2022	ESCALA:	INDICADA
PROPIETARIO:		PROYECTO:	
SELOS MUNICIPALES:			

AM-26

28 DE 47