



**TERRAZA DE LA CRUJÍA POSTERIOR DEL CUERPO
FRONTAL. ELEMENTO CARACTERISTICO DE LA
ARQUITECTURA REPUBLICANA.**

DESARROLLADO SOBRE LOSA CATALANA.

**GRADA DE ACCESO A SEGUNDA
PLANTA. ELEMENTO AÑADIDO,
QUE CORTA LA REGULARIDAD DEL
CORREDOR.**

A LIBERAR.





**GRADA DE ACCESO ORIGINAL A SEGUNDA
PLANTA.**

Se manifiesta el hecho de que la escalera original se encuentra hacia el costado nororiental, está embebida entre muros y se encuentra en funcionamiento como elemento de acceso al nivel superior. La inclusión de una grada adicional como la de la fotografía anterior, demuestra una alteración a la tipología y la limitación o corte de la libre circulación perimetral completa por el cuerpo frontal.


Las alas posteriores e incluso de las crujías laterales presentan más sencillez y no disponen de elementos decorativos que den relieve a estos ambientes.

Se accede al patio posterior o huerto por un zaguán rematado en su parte superior por un arco de medio punto, de sencillez arquitectónica y sin ningún tipo de decoración. Resaltándose la existencia en pisos de piedra sillar. Se presenta un arco alargado o abierto antes del arco antes citado.



HABITACIONES DE LAS CRUJÍAS LATERALES Y POSTERIORES. SENCILLAS SIN NINGÚN ELEMENTO DECORATIVO DE INTERÉS.

ZAGUÁN DE ACCESO AL PATIO POSTERIOR O HUERTO.





**FACHADA POSTERIOR SUR
OCCIDENTAL CON
PROLONGACIÓN DE
ELEMENTOS EDIFICADOS A
LAS CRUJÍAS LATERALES
ORIGINALES. REMATADOS
CON TERRAZAS ACCESIBLES.**

**FACHADA POSTERIOR SUR
ORIENTAL, PROLONGACIÓN DE
ELEMENTOS EDIFICADOS A LAS
CRUJÍAS ORIGINALES.
REMATADO CON TERRAZA
ACCESIBLE.**

