

Quito D.M., 10.02.2020

Doctor
Jorge Yunda
ALCALDE
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
En su despacho. -

Por medio de la presente le extiendo mis saludos cordiales y por su intermedio al personal que coadyuva en la construcción de los objetivos de la ciudad.

Señor Alcalde **pongo en su conocimiento como antecedentes que:**

- En el noticiero Ecuavisa¹ del día 20.01.2020 se transmite la noticia de: una posible caída del Edificio Aranjuez, ubicado en la esquina de las calles Jorge Washington y Reina Victoria, en el sector de la Mariscal de la ciudad de Quito.

Señor Alcalde ante la posibilidad del evento comunicado por el medio de comunicación masiva y la importancia del evento narrado en el mismo, **le solicito de la manera más cordial:**


1. Realizar una inspección técnica in-situ que sustente un Informe técnico del estado estructural real de la edificación y refiera sobre la posibilidad de su colapso.

Y, en el caso de encontrar riesgo en la edificación:

2. Articular los recursos técnicos y humanos institucionales necesarios que permitan *implementar oportunamente y efectivamente las medidas de prevención y protección de la integridad de la población* que realiza sus actividades económicas, sociales y culturales que se encuentran en el rango de influencia de la edificación.
3. Articular los recursos técnicos y humanos institucionales necesarios que permitan, dada la importancia que la Reserva Nacional de Bienes Culturales Patrimoniales del Ecuador reviste para la humanidad, y siendo precisamente el Edificio Aranjuez en riesgo su actual contenedor, *desarrollar un convenio sobre el Régimen de Custodia de los bienes culturales patrimoniales para incorporar los bienes culturales patrimoniales de la reserva nacional en las exposiciones de la Red Municipal de Museos de Quito.*

Por la favorable y adecuada atención a la presente solicitud le extiendo mis sinceros reconocimientos.

Atentamente,



Alejandro Aguayo Vinueza
171498150-1
alejandro_águ@hotmail.com

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Telefono(s): 1800 510510

¹ Fuente: Ecuavisa, Ecuador, Twitter: <https://www.ecuavisa.com/documentos/GADDMC-CITVA-CD-2020-1106-E>
40000-piezas-arqueologicas-riesgo-edificio-deteriorado-quito. Revisado: 10.02.2020

Documento No. GADDMC-CITVA-CD-2020-1106-E
Fecha: 2020-02-10 14:26:30 GMT -05
Recibido por: Marina Guadalupe Ceron Torres
Para verificar el estado de su documento ingrese a
<https://sitra.quito.gob.ec> Página 1 de 1
con el usuario: "1714981501"