

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO

738

PRV:

Dirección PRV:

RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS RETENIDOS EN LOS PATIOS DE RETENCIÓN VEHICULO

HA DE INGRESO: Quito, a de del a las
r de arrastre: Valor de garage: Recaudación Total:
Nº Placas de la Grúa: Lugar del arrastre:

CERTIFICO RECIBIR RETENIDO EL VEHÍCULO DE:

a: Color: Placas:
Nombre del propietario: Entregado por A.C.T.
Por el Parte de Tránsito ACT: Causa de Retención:
Ordenes de señor encargado del ingreso al P.R.V. de la A.M.T A.C.T /FT:

SE REGISTRAN LAS SIGUIENTES PERTENENCIAS EN EL VEHÍCULO:

- Espejos: Pito:
- Neumaticos: Moquetas:
- (Neblineros): Tacómetro: Tapa de Distribuidor:
- Encendedor: Alfombras:
- Bateria: Tapa de aceite:
- Parlantes: Niquelados:
- Cable Distribuidor: Tapa Cubos:
- Faros:
- Brazos Plumas:
- Gata:
- Apliques:

DO DE VEHÍCULOS

ENTREGUE CONFORME

RECIB

ellidos Nombres y Apellidos Nombres y Ap
ha y/o Patrullero A.C.T. A.C.T/ FT:
Jefatura Zonal a la que pertenece Patio de Rete
lad con fecha: pasa a órdenes del Sr.

SALIDA DE VEHÍCULOS DE LA RETENCIÓN DE TRÁNSITO

A: a de del a las
con C.I. mediante el presente
piedad de placas Nº con chasis Nº
ingreso con las pertenencias y novedades que constan detalladas, T/ FT de servicio

Teojama Comercial S.A.

TEOJAMA COMERCIAL S.A.
 MATRIZ: AV GALO PLAZA LASSO N47-137 Y PASAJE LOS CACTUS
 Contribuyente Especial Nro : 5368
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Sucursal : CDLA KENNEDY VICTORIA DEL PORTETE S/N Y
 Telefono: 022 400-500 Fax: 022 407-284 Página:www.teojama.com

Ruc: 1790010309001

FACTURA

001-004-000005556

NRO DE AUTORIZACION

1902201901179001030900120010040000055560003407711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-02-19T18:04:19-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

Emission Normal

CLAVE DE ACCESO



1902201901179001030900120010040000055560003407711



Razon Social / Nombres y Apellidos : TRANSPORTES INTRACANTONAL EXPRESS SIMON BOLIVAR INTRAEXPRESS S. A.

Identificacion : 1792826705001

Fecha Emision : 19/02/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1.00	CHASIS CON MOTOR PARA BUS. EURO 3. NORMA INEN NTE 2207:2202	\$ 44.017,86	\$ 1.760,72	\$ 42.257,14

INFORMACION ADICIONAL

Direccion : BARRIO ESTELA MARIS, CALLE E2E # S40C LT-
 Telefono : 023215211
 Correo : intraexpress.simonbolivar@hotmail.com

DATOS VEHICULO

Marca : HINO
 Clase : OMNIBUS/MINIBUS
 SubClase : BUS
 Modelo (SRI) : FC9JKSZ 5.1 4X2 TM DIESEL CN
 Modelo (ANT-Homologado): FC9JKSZ 5123 CM3 DIESEL TM 4X2
 Año : 2019
 Chasis : 9F3FC9JKSKXX12305
 Motor : J05ETC24192
 Color :
 Cilindraje : 5123 CC
 Pasajeros : 35
 PBV : 9000 Kg
 Pais de Origen : COLOMBIA
 Combustible : DIESEL
 Ramv : T02351264
 Ciudad : QUITO
 Agencia : CUENCA
 Vendedor : CCA/IV -- 34077
 Nro de Ejes : 2
 Nro de Llantas : 6
 Comentario : VENTA CON RESERVA DE DOMINIO A FAVOR DE LA "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PILAHUIN TIO LTDA"

SUBTOTAL 12 %	\$ 42.257,14
SUBTOTAL 0%	\$ 0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 42.257,14
TOTAL Descuento	\$ 1.760,72
IVA 12 %	\$ 5.070,86
VALOR TOTAL	\$ 47.328,00

FORMA DE PAGO

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL


\$ 47.328,00

RA...

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 150046739-2



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
RAMIREZ ACOSTA
MILTON RAMIRO
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
BAÑOS DE AGUA SANTA
BAÑOS DE AGUA SANTA
FECHA DE NACIMIENTO 1975-08-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUMENTO BACHILLERATO
PROFESION / OCUPACION CHOFER PROFESIONAL
V44443V4442

NOMBRES Y NOMBRES DEL PADRE
RAMIREZ JOSE EDUARDO
NOMBRES Y NOMBRES DE LA MADRE
ACOSTA ALBAH MARTHA MERI
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2020-03-06
FECHA DE EXPIRACIÓN
2030-03-06

01 FEBRERO





CERTIFICADO DE VOTACION
DE SERVIDOR PAGO

0005 M 0005 - 284 1500467392

RAMIREZ ACOSTA MILTON RAMIRO

FICHINCHA
QUITO
CUTUMBAE



ELECCIONES
2019



[Handwritten signature]

LICENCIA DE CONDUCIR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

RAMIREZ ACOSTA MILTON RAMIRO

1500467392

14	15	16	17	18	19
1	Apellido / Surname	A	RAMIREZ	ACOSTA	PARTICULAR
2	Nombre / Name	M	MILTON		COMERCIAL
3	Nombre de la Empresa / Firm Name				
4	Nombre de la Empresa / Firm Name				
5	Dirección / Address				
6	Sexo / Sex				
7	Restricción / Restriction				
8	Excedente / Excess				
9	Excedente / Excess				
10	Categoría / Category				
11	Fecha de Emisión / Issuance Date				
12	Fecha de Expiración / Expiration Date				
13	Obs. / Obs.				
14	Observaciones / Observations				
15	Cédula / Cedula				

FIRMA AUTORIZADA

27071364



ENTRADA

SALIDA

5081

TURNO MATRUCULA

INTRA EXPRESS

CORREDOR SIMON BOLIVAR

[Faint, illegible text at the top of the page]

REPUBLICA DE COLOMBIA

[Faint text, possibly a title or header section]

[Faint text, possibly the beginning of an article or paragraph]

[Faint text, possibly a concluding sentence]

[Handwritten signature or mark]

SECRETARÍA DE TRANSPORTES

[Stamp or box containing text]

[Stamp or box containing text]

[Stamp or box containing text]



DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO

PRV: ... Dirección PRV: ...

RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS RETENIDOS EN LOS PATIOS DE RETENCIÓN VEHICULAR

FECHA DE INGRESO: Quito, ... a ... de ... del ... a las ...
Valor de arrastre: ... Valor de garage: ... Recaudación Total: ...
Grúa N° ... Placas de la Grúa: ... Lugar del arrastre: ...

CERTIFICO RECIBIR RETENIDO EL VEHÍCULO DE:

Marca: ... Color: ... Placas: ...
Nombre del propietario: ... Entregado por A.C.T. ...
Elabora el Parte de Tránsito ACT: ... Causa de Retención: ...
Queda a órdenes de señor encargado del ingreso al P.R.V. de la A.M.T A.C.T / FT: ...

SE REGISTRAN LAS SIGUIENTES PERTENENCIAS EN EL VEHÍCULO:

Table with 5 columns: Partes, Espejos, Pito, Faros, etc. and rows for various vehicle components like Espejos, Neumaticos, Moquetas, etc.

TRASLADO DE VEHÍCULOS

ENTREGUE CONFORME

RECIBÍ CONFORME

Names and signatures for Traslado, Entrega Conforme, and Recibí Conforme sections.

Cambio de autoridad con fecha: ... pasa a órdenes del Sr. ...

SALIDA DE VEHÍCULOS DE LA RETENCIÓN DE TRÁNSITO

FECHA DE SALIDA: ... a ... de ... del ... a las ...
Yo, ... con C.I. ... mediante el presente CERTIFICO retire el vehículo de mi propiedad de placas N° ... con chasis N° ...

RECIBÍ CONFORME

ENTREGADO POR

Propietario del Vehículo C.I. N° ... Dirección domiciliaria ... Documento Liberación ...
Firma Responsable PRV C.I. N° ... Teléfono ...

DIRIGIDO A: FISCAL DE FLAGRANCIA DE TRÁNSITO DE TURNO


TIPOLOGÍA DEL ACCIDENTE				CONSECUENCIAS VARIAS DEL ACCIDENTE			
CHOQUE LATERAL PERPENDICULAR Y VOLCAMIENTO LATERAL 1/4				DAÑOS MATERIALES A LOS VEHÍCULOS, 1 CONDUCTOR HERIDO INGRESADO EN CASA DE SALUD.			
DATOS DEL ACCIDENTE							
DIRECCIÓN: CALLES E28 Y S57				REFERENCIA: AL FRENTE DE LA ESCUELA FISCAL VALENCIA HERRERA			
FECHA: 24/01/2022	DIA: DOMINGO	CIUDAD: QUITO	CANTÓN: QUITO	PARROQUIA: TURUBAMBA			
HORA DE AVISO: 12:10	HORA DE LLEGADA: 12:30	HORA APROX. DE ACCIDENTE: 12:00		HORA DE APREHENSIÓN: 12:45			
RELACIÓN DE ELEMENTOS DEL TRÁNSITO (CONDUCTOR Y VEHÍCULO)							
CONDUCTOR 1 APELLIDOS Y NOMBRES	EDAD	SEXO	NO. CÉDULA / PASAPORTE	NACIONALIDAD	LICENCIA TIPO/ PUNTOS	VIGENCIA	
ANDRÉS ESPINOSA DIEGO FRANCISCO	38 AÑOS	MASCULINO	1718818840	ECUATORIANA	B / 28 PUNTOS	17/9/2024	
ESTADO FÍSICO:	HERIDO INGRESADO EN CASA DE SALUD			TELÉFONO:	SIN DATOS		
SE REALIZÓ LA PRUEBA DE ALCOHOTEST: SI			RESULTADO ALCOHOL (G/L): 0 G/L		TRASLADADO A: A LA CLÍNICA COTOCOLLAO POR ALFA IESS CHIMBACALLE PARAMÉDICO JOSUE CALUNA EN DONDE PERMANECE INGRESADO.		
SE REALIZÓ LAS PRUEBAS PSICOSOMÁTICAS: NO			OBSERVACIONES DE LAS PRUEBAS: REALIZA PRUEBA No. 1904 ACT0555 AYALA WILLIAM				
CIUDAD: QUITO		DIRECCIÓN DOMICILIARIA: JUAN BARREIRO					
ENTREVISTA AL CONDUCTOR: NO EMITE							
VEHÍCULO 1							
MARCA	PARTE FRONTAL: FARO DESALOJADO DE SUS BASES DE SUJECCIÓN. TABLERO DESPRENDIDO DE SUS BASES DE SUJECCIÓN. BARRAS DEFORMADAS. NEUMÁTICO SIN AIRE EN SU RECÁMARA.						
MODELO							
TIPO	LATERAL DERECHO: SIN DAÑOS A LA INSPECCIÓN OCULAR						
CLASE VEHÍCULO	MOTOCICLETA						
PLACA	PARTE POSTERIOR: SIN DAÑOS A LA INSPECCIÓN OCULAR						
TIPO DE VEHÍCULO	LATERAL IZQUIERDA: RETROVISOR DESALOJADO DE SUS BASES DE SUJECCIÓN. LUZ DIRECCIONAL DESALOJADA DE SUS BASES DE SUJECCIÓN.						
TIPO	TECHO: SIN DAÑOS A LA INSPECCIÓN OCULAR						
TIPO	ZONA INTERIOR: SIN DAÑOS A LA INSPECCIÓN OCULAR						
TIPO	OBSERVACIONES: MAS DAÑOS POR VERIFICAR						
PROPIETARIO DEL VEHÍCULO:	VILLACIS LARREA JUAN CARLOS						
NO. DE CÉDULA/PASAPORTE:	1713613105						
DIRECCIÓN:	SOLANDA						
SENTIDO DE CIRCULACIÓN: SENTIDO OCCIDENTE - ORIENTE SOBRE LA CALLE S57						CARRIL: DERECHO	
VEHICULO RETENIDO: SI				VEHICULO TRASLADADO A: AL PRV LAS CUADRAS 2			
NUMERO DE HOJA DE INGRESO: 0087688				POR WINCHA - PLACA: KILO 28 / PGO-0207			
CONDUCTOR 2 APELLIDOS Y NOMBRES	EDAD	SEXO	NO. CÉDULA / PASAPORTE	NACIONALIDAD	LICENCIA TIPO/ PUNTOS	VIGENCIA	
CHILUISA LOBATO FREDDY ANDRÉS	20 AÑOS	MASCULINO	0504178369	ECUATORIANA	E / 30 PUNTOS	28/7/2026	
ESTADO FÍSICO:	NORMAL / APREHENDIDO			TELÉFONO:	0987344303		
SE REALIZÓ LA PRUEBA DE ALCOHOTEST: SI			RESULTADO ALCOHOL (G/L): 0 G/L		TRASLADADO A: AL COMPLEJO JUDICIAL QUITUMBE EN EL MÓVIL 2633 DE PLACAS PMA-3196 AL MANDO DEL ACT0548 TUTALCHA EDWIN		
SE REALIZÓ LAS PRUEBAS PSICOSOMÁTICAS: NO			OBSERVACIONES DE LAS PRUEBAS: REALIZA PRUEBA No. 1905 ACT0555 AYALA WILLIAM				
CIUDAD: QUITO		DIRECCIÓN DOMICILIARIA: SAN SEBASTIAN					
ENTREVISTA AL CONDUCTOR: NO EMITE							



VEHICULO 2	
MARCA	MERCEDES BENZ
MODELO	LO 915 4 2 4X2 TM DIESEL CN
CLASE VEHICULO	OMNIBUS
RAMA	UBD193047
SERVICIO	SIN DATOS
TIPO DE VEHICULO	SIN DATOS
NO. PASAJEROS	SIN DATOS
AÑO FABRICACIÓN	2018
COLOR	BLANCO/VERDE
N. DE DISCO	SIN DATOS
PROPIETARIO DEL VEHICULO	SIN DATOS
COOPERATIVA	SIN DATOS
DIRECCIÓN	SIN DATOS
SENTIDO DE CIRCULACIÓN: SENTIDO NORTE - SUR SOBRE LA CALLE E2B	
VEHICULO RETENIDO: SI	VEHICULO TRASLADADO A: AL PRIV LAS CUADRAS 2
NÚMERO DE HOJA DE INGRESO: 0087687	POR WINCHA - PLACA: KILO 26 / PDB-9707



CALZADA 1				
NOMBRE DE LA VIA	E2B			
ESTADO DE LA VIA	TIPO DE CALZADA	CONDICIÓN	COMPOSICIÓN	SENTIDO DE LA VIA
BUENA	CALLE	SECA	ADOQUIN	BIDIRECCIONAL
SEÑALIZACIÓN DE LA VIA: HORIZONTALES - VERTICALES			OBSERVACIONES: LINEAS DIVISORAS DE CARRIL, CRUCE PEATONAL, DISCO PARE ZONA ESCOLAR.	
CALZADA 2				
NOMBRE DE LA VIA	S57			
ESTADO DE LA VIA	TIPO DE CALZADA	CONDICIÓN	COMPOSICIÓN	SENTIDO DE LA VIA
BUENA	CALLE	SECA	ADOQUIN	BIDIRECCIONAL
SEÑALIZACIÓN DE LA VIA: HORIZONTALES - VERTICALES			OBSERVACIONES: LINEAS DIVISORAS DE CARRIL, CRUCE PEATONAL, ZONA ESCOLAR, LIMITE DE VELOCIDAD	
TRABAJOS EN LA VIA				
SI	NO	X	OBSERVACIONES	NINGUNO
CONDICIÓN CLIMÁTICA:				
CLIMA DESPEJADO				






NÓMINA DE HERIDOS Y FALLECIDOS							
APELLIDOS Y NOMBRES	VEHICULO	ESTADO	EDAD	N° CEDULA	DIRECCIÓN	ACTOR	TRASLADADO A:
ANDOCILLA ESPINOSA DIEGO FRANCISCO	IX-264X	HERIDO INGRESADO EN CASA DE SALUD	38 AÑOS	1718818840	CALLES E2B Y S57	CONDUCTOR	A LA CLINICA COTOSCOLLAO POR ALFA IESS CHIMBACALLE PARAMEDICO JOSUE CALUÑA EN DONDE PERMANECE INGRESADO

OBSERVACIONES EN CASAS DE SALUD: LA CASA DE SALUD SE DEMORA EN ENTREGAR EL CERTIFICADO DE INGRESO APROXIMADAMENTE 1 HORA

ENTREVISTA A TESTIGOS 1						
APELLIDOS Y NOMBRES	EDAD	SEXO	N° CEDULA	TELÉFONO	LUGAR DE TRABAJO	
TIPANQUIZA CUASQUER WILSON GERARDO	38 AÑOS	MASCULINO	1719582155	0984956503	EMPLEADO PRIVADO	
CIUDAD: QUITO			DIRECCIÓN DOMICILIARIA: LOS LAURELES VALLE HERMOSO DE GUAMANÍ			

ENTREVISTA: EL TESTIGO MENCIONA "YO VENIA DE LA PARTE NORTE, VENIA CAMINANDO, CUANDO VI QUE EL BUS PASO Y VENIA ESOS SEÑORES QUE ENTREGAN COMIDA EN MOTO, VENIA MEDIO DESCUIDADO Y SE PEGO CON LA PARTE POSTERIOR DEL BUS DE AHI EL SEÑOR DEL BUS SE ESTACIONO MAS ADELANTE, SE BAJO A VER Y EL SEÑOR DE LA MOTO VENIA DISTRAIDO CON ALGO EN LA MANO"

SIAT			
ACUDE SIAT AL LUGAR:	NO	OBSERVACIONES: SIAT 3 AL MANDO DEL CBOP SUAREZ INDICA QUE NO AVANZA	
RELATO DETALLADO DE HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS (AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO)			
<p>EN MI CONOCIMIENTO SEÑOR FISCAL QUE ENCONTRÁNDOME DE SERVICIO EN LA JEFATURA QUITUMBE EL DÍA DOMINGO 23 DE ENERO DEL 2022 EN EL HORARIO DE 08:00 A 18:00 MIENTRAS PATRULLABA EL SECTOR DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL APROXIMADAMENTE A LAS 12:10 POR PEDIDO DEL ECU-911 INICIÉ A VERIFICAR UNA NOVEDAD EN LAS CALLES E2B Y S57 AL LLEGAR AL LUGAR VERIFIQUE QUE SE TRATABA DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO APARENTEMENTE DE TIPO VOLCAMIENTO LATERAL PERPENDICULAR Y VOLCAMIENTO LATERAL 1/4 EN EL CARRIL TOMÉ CONTACTO CON EL SEÑOR CHILUISA LOBATO FREDDY ANDRÉS CON C.I. 0904178359 LICENCIA DE CONDUCIR TIPO E CON 30 PUNTOS VIGENTE HASTA 28/7/2022 QUIEN SE IDENTIFICA COMO CONDUCTOR DEL VEHICULO DE RAMV U02193047 MARCA MERCEDES BENZ CLASE ÓMNIBUS COLOR BLANCOVERDE MISMO QUE APARENTEMENTE CIRCULABA POR LA CALLE E2B SENTIDO NORTE - SUR POR EL CARRIL DERECHO EN DONDE SE IMPACTA CON LA MOTOCICLETA DE PLACAS IX-264X MARCA GALARDI TIPO PASEO COLOR PLOMO SERVICIO PARTICULAR DE LA QUE SE IDENTIFICA COMO SU CONDUCTOR EL SEÑOR ANDOCILLA ESPINOSA DIEGO FRANCISCO CON C.I. 1719810840 LICENCIA DE CONDUCIR TIPO B CON 28 PUNTOS VIGENTE HASTA 17/9/2024 LA CUAL APARENTEMENTE CIRCULABA POR LA CALLE S57 EN SENTIDO OCCIDENTE - ORIENTE EN EL CARRIL DERECHO AL MOMENTO DE MI LLEGADA YA SE ENCONTRABA EN EL LUGAR PERSONAL DE SALUD ALFA IESS CHIMBACALLE A CARGO DEL PARAMÉDICO JOSUÉ CALUÑA QUIEN LE BRINDO LOS PRIMEROS AUXILIOS AL SEÑOR ANDOCILLA ESPINOSA DIEGO FRANCISCO (CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA DE PLACAS IX-264X) Y POSTERIOR LO TRASLADA HASTA LA CLINICA COTOCOLLAD DONDE PERMANECE INGRESADO DEBO INFORMAR QUE SOLICITE COLABORACIÓN DE PERSONAL DE ALCOHOTECTORES ARRIBANDO AL LUGAR LIMA 10 ACT0555 AYALA RODRIGUEZ WILLIAM ROBERTO QUIEN LE REALIZA LA PRUEBA DE ALCOHOTEST NO. 1904 AL SEÑOR ANDOCILLA ESPINOSA DIEGO FRANCISCO EL MISMO QUE ACCEDE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A REALIZARSE LA PRUEBA DE ALCOHOTEST DANDO COMO RESULTADO 0 G/L (NEGATIVO) Y AL SEÑOR CHILUISA LOBATO FREDDY ANDRÉS LE REALIZA LA PRUEBA DE ALCOHOTEST NO. 1905 EL MISMO QUE ACCEDE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A REALIZARSE LA PRUEBA DE ALCOHOTEST DANDO COMO RESULTADO 0 G/L (NEGATIVO) AL SEÑOR CHILUISA LOBATO FREDDY ANDRÉS SE LE LEEN DE FORMA CLARA SUS DERECHOS ESTIPULADOS EN EL ART. 77 NUMERAL 3 Y 4 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN VIGENCIA Y ES TRASLADADO EN EL MÓVIL 2633 DE PLACAS PMA-3196 AL MANDO DEL ACT0548 TUTALCHA EDWIN HASTA EL SUBCENTRO DE SALUD DE GUAMANI PARA REALIZARLE LA RESPECTIVA VALORACIÓN MÉDICA Y POSTERIOR AL COMPLEJO JUDICIAL QUITUMBE ZONA DE ASEGURAMIENTO TEMPORAL HASTA PONERLO A ÓRDENES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE CABE MENCIONAR QUE SE SOLICITA AL ECU-911 COLABORACIÓN DE PERSONAL DE SIAT EN DONDE INDICA SIAT 3 AL MANDO DEL CBOP SUAREZ QUE NO ACUDE AL LUGAR DEBIDO A QUE LA PERSONA HERIDA NO PRESENTA RIESGO VITAL Y QUE SE TOMA EL PROCEDIMIENTO NORMAL AL MOMENTO DE MI LLEGADA LOS VEHICULOS NO SE ENCONTRABAN EN LA POSICIÓN FINAL DEL ACCIDENTE EL VEHICULO DE RAMV U02193047 SE ENCONTRABA ESTACIONADO SOBRE LA CALLE E2B EN SENTIDO NORTE - SUR EN EL CARRIL DERECHO APROXIMADAMENTE 15 METROS DEL PUNTO DE IMPACTO Y LA MOTOCICLETA DE PLACAS IX-264X SE ENCONTRABA VOLCADA LATERALMENTE 1/4 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES E2B Y S57 EN SENTIDO OCCIDENTE - ORIENTE EN EL CARRIL DERECHO EN EL PUNTO DE IMPACTO Y LA PERSONA HERIDA SE ENCONTRABA SIENDO VALORADA POR PERSONAL DE SALUD FINALMENTE EL VEHICULO Y LA MOTOCICLETA FUERON INGRESADOS EN EL PRV LAS CUADRAS 2 CON HOJAS NO. 0087687 Y 0087688</p>			
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA			
SE ADJUNTA A LA PRESENTE: 2 IMPRESOS DE LA ANT (LICENCIA) 2 LICENCIAS DE CONDUCIR ORIGINALES, 1 MATRÍCULA ORIGINAL, 1 FACTURA DEL BUJ, 2 PRUEBAS DE ALCOHOTEST, 1 CERTIFICADO MEDICO DE INGRESO, 1 HOJA DE LECTURA DE DERECHOS AMT, 1 VALORACIÓN MÉDICA, 2 HOJAS DE INGRESO AL PRV LSA CUADRAS 2			
EVIDENCIAS RECOGIDAS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS (CADENA DE CUSTODIA)			
NO REGISTRA			
DAÑOS MATERIALES VISIBLES A LA PROPIEDAD PÚBLICA Y/O PRIVADA			
NO REGISTRA			
OBSERVACIONES ADICIONALES			
SE LE DIÓ A CONOCER AL (LOS) APREHENDIDO (S) EN FORMA CLARA SUS DERECHOS ESTIPULADOS EN EL ART. 77 NUMERAL 3 Y 4 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN VIGENCIA LAS PARTES QUEDAN EN CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL A SEGUIR			
LUGAR DE LOS HECHOS (FOTOGRAFÍAS)			
			
AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO - AUTOR DEL PARTE		DIGITADO POR:	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRES	RODRÍGUEZ MOROCHO MARCO ALEXANDER	NOMBRES:	CÁRDENAS JOHANA
JEFATURA:	QUITUMBE	JEFATURA:	COMPLEJO JUDICIAL QUITUMBE
CÓDIGO DEL A.C.T.:	ACT2248	CÓDIGO DEL A.C.T.:	ACT0248
C.C.:	1723445613 FONO: 0983721680	C.C.:	1717420572
E-MAIL:	alex3432019@hotmail.com	HORA DE INICIO:	19:30
FECHA:	23/1/2022	HORA DE FIN:	21:30



