



Oficio No. FPP-FAATZ-8097-2022-000675-0
Lima, 02 de marzo de 2022
Asunto: DEVOLUCION DE VEHICULO

DE
FISCALIA DE FUNCION VEHICULAR
De mi consideración

Trámite de la investigación Fianza No. 170104822613834 que ha llegado a mi conocimiento mediante denuncia por el presunto delito de LESIONES CAUSADAS POR ACCIDENTE DE TRANSITO de solicitud de la querrela diligencia

DEVOLUCION DE VEHICULO

DATOS DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO PARA DEVOLUCION


MARCA MERCEDES CLASE OMNIBUS PLACAS NO POSEE MOTOR
UN N° 904957U1224739
SERIES WMBB5521JIB084243 MODELO LO 915 4.2 4X2 TM AÑO DE FABRICACION 2018
DIESEL CN

OBSERVACION GENERAL

DISPOSICION 2) Practicadas que han sido las pericias de ley y justificada que ha sido la propiedad del vehículo placa NO POSEE de acuerdo a la FACTURA 001-006-000001020 que obra e el expediente fiscal dispongo la devolución y entrega al señor CELSO ANIBAL YANEZ ANALUISA titular de la cedula de ciudadanía N° 0500845704 GERENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTRAECUATORIAL EXPRESS SIMÓN BOLIVAR INTRAEXPRESS S.A. Disposición que la mando a cumplir al amparo del Art. 460 numeral 7, Art. 467 del Código Orgánico Integral Penal, con la condición de que se vuelva a presentar cuando el fiscal, el juez o el tribunal lo ordenen, bajo apercibimiento de aprehensión personal y Artículos 66 numeral 26 y 321 de la Constitución. Para este efecto, Oficiase al señor Jefe del Pano de Retención Vehicular dándole a conocer sobre este particular

Es necesario señalar que la diligencia se debe cumplir en el plazo de 0 días

ACERTAMENTE


BORJA COLOMA CARLOS GILBERTO
AGENTE FISCAL
FISCALIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO 3



Fecha de elaboración 02/03/2022	Elaborado por CARLOS ARMANDO FARIAS CARTUCHE	Revisado por BORJA COLOMA CARLOS GILBERTO	Aprobado por BORJA COLOMA CARLOS GILBERTO
------------------------------------	--	---	---



DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO

PRV

Dirección PRV: Rubén...

RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS RETENIDOS EN LOS PATIOS DE RETENCIÓN VEHICULAR

FECHA DE INGRESO: Quito, 23 de ... del ... a las ...
Valor de arrastre: ... Valor de garage: ... Recaudación Total: ...
Placas de la Grúa: ... Lugar del arrastre: ...

CERTIFICO RECIBIR RETENIDO EL VEHÍCULO DE:

Marca: ... Color: ... Placas: ...
Entregado por A.C.T. ...
Causa de Retención: ...
Cuerpo a órdenes de señor encargado del ingreso al P.R.V. de la A.M.T A.C.T / FT: ...

SE REGISTRAN LAS SIGUIENTES PERTENENCIAS EN EL VEHÍCULO

Table with 4 columns listing vehicle parts and their status: Espejos, Neumáticos, Tacómetro, Encendedor, Batería, Parlantes, Cable Distribuidor, Pto, Moquetas, Tapa de Distribuidor, Alfombras, Tapa de aceite, Niquelados, Tape Cubos, Faros, Brazos Plumas, Gate, Apliques.

TRASLADO DE VEHÍCULOS ENTREGUE CONFORME RECIBÍ CONFORME
Nombres y Apellidos, A.C.T., Jefatura Zonal a la que pertenece, Nombres y Apellidos, A.C.T./ FT., Patio de Retención Vehicular


SALIDA DE VEHÍCULOS DE LA RETENCIÓN DE TRÁNSITO

FECHA DE SALIDA: ... a ... de ... del ... a las ...
con C.I. ... mediante el presente CERTIFICO reintegro de mi propiedad de placas N° ... con chasis N° ...

RECIBÍ CONFORME ENTREGADO POR

Propietario del Vehículo C.I. N° ... Firma Responsable PRV C.I. N° ... Teléfono ...

TIPOLOGÍA DEL ACCIDENTE				CONSECUENCIAS VARIAS DEL ACCIDENTE			
ENSOQUE LATERAL PERPENDICULAR Y VOLCAMIENTO LATERAL 1/4				DAÑOS MATERIALES A LOS VEHÍCULOS, 1 CONDUCTOR HERIDO INGRESADO EN CASA DE SALUD.			
DATOS DEL ACCIDENTE							
DIRECCIÓN: CALLE 557 Y 557				REFERENCIA: AL FRENTE DE LA ESCUELA FISCAL VALENCIA HERRERA			
FECHA: 14/01/2022	DÍA: DOMINGO	CIUDAD: QUITO	CANTON: QUITO		PARROQUIA: TURLIBAMBA		
HORA DE AVISO: 12:15		HORA DE LLEGADA: 12:30	HORA APROX. DE ACCIDENTE: 12:00		HORA DE APREHENSIÓN: 12:45		
RELACIÓN DE ELEMENTOS DEL TRÁNSITO (CONDUCTOR Y VEHÍCULO)							
CONDUCTOR 1 APELLIDOS Y NOMBRES		EDAD	SEXO	NO. CÉDULA / PASAPORTE	NACIONALIDAD	LICENCIA TIPO/ PUNTOS	VIGENCIA
AYALA ESPINOSA DIEGO FRANCISCO		38 AÑOS	MASCULINO	1718818840	ECUATORIANA	B / 25 PUNTOS	17/02/2014
ESTADO FÍSICO:		HERIDO INGRESADO EN CASA DE SALUD			TELÉFONO:		SIN DATOS
SE REALIZÓ LA PRUEBA DE ALCOHOLTEST: SI			RESULTADO ALCOHOL (G/L): 0 G/L		TRASLADADO A: A LA CLÍNICA GOTTSCHE LOWE POR ALFA 1655 CHIMBACALLE PARAMÉDICO JOSUE CALUNA EN DONDE PERMANENTE INGRESADO		
SE REALIZÓ LAS PRUEBAS PSICOSOMÁTICAS: NO			OBSERVACIONES DE LAS PRUEBAS: REALIZA PRUEBA No. 1904 ACT0555 AYALA WILLIAM				
CIUDAD: QUITO		DIRECCIÓN DOMICILIARIA: JUAN BARREIRO					
ENTREVISTA AL CONDUCTOR: NO EMITE							
VEHÍCULO 1							
MARCA	PARTE FRONTAL: FARO DESALOJADO DE SUS BASES DE SUJECCIÓN. TABLERO DESPRENDIDO DE SUS BASES DE SUJECCIÓN. BARRAS DEFORMADAS. NEUMÁTICOS SIN AIRE EN SU CÁMARA						
MODELO							
CLASE VEHÍCULO	LATERAL DERECHO: SIN DAÑOS A LA INSPECCIÓN OCULAR						
PLACA	PARTE POSTERIOR: SIN DAÑOS A LA INSPECCIÓN OCULAR						
TIPO DE VEHÍCULO	LATERAL IZQUIERDA: RETROVISOR DESALOJADO DE SUS BASES DE SUJECCIÓN. LUZ DIRECCIONAL DESALOJADA DE SUS BASES DE SUJECCIÓN						
TECHO	TECHO: SIN DAÑOS A LA INSPECCIÓN OCULAR						
ZONA INTERIOR	ZONA INTERIOR: SIN DAÑOS A LA INSPECCIÓN OCULAR						
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES: MAS DAÑOS POR VERIFICAR						
PROPIETARIO DEL VEHÍCULO:	VILLACISLARREA JUAN CARLOS						
NO. DE CÉDULA/PASAPORTE:	1713613105						
DIRECCIÓN:	BOLANDA						
SERVIDIO DE CIRCULACION: SERVIDIO OCCIDENTE - ORIENTE SOBRE LA CALLE 557						CARRIL: DERECHO	
VEHICULO RETENIDO: SI				VEHICULO TRASLADADO A: AL PRIV. LAS CUADRAS 2			
NUMERO DE HOJA DE INGRESO: 0087888				POR WINCHA - PLACA: KULO 28 / PGO-0267			
CONDUCTOR 2 APELLIDOS Y NOMBRES		EDAD	SEXO	NO. CÉDULA / PASAPORTE	NACIONALIDAD	LICENCIA TIPO/ PUNTOS	VIGENCIA
* CRUEZA LOBATO FREDY ANDRES		20 AÑOS	MASCULINO	0504178369	ECUATORIANA	E / 30 PUNTOS	28/02/2025
ESTADO FÍSICO:		NORMAL / APREHENDIDO			TELÉFONO:		0087344303
SE REALIZÓ LA PRUEBA DE ALCOHOLTEST: SI			RESULTADO ALCOHOL (G/L): 0 G/L		TRASLADADO A: AL COMPLEJO JUDICIAL COTACUMBI EN EL MÓVIL 2533 DE PLACAS PMA 3195 AL MANEJO DEL ACT0548 TUTALÓHA EDWIN		
SE REALIZÓ LAS PRUEBAS PSICOSOMÁTICAS: NO			OBSERVACIONES DE LAS PRUEBAS: REALIZA PRUEBA No. 1905 ACT0555 AYALA WILLIAM				
CIUDAD: QUITO		DIRECCIÓN DOMICILIARIA: SAN SEBASTIAN					
ENTREVISTA AL CONDUCTOR: NO EMITE							



VEHICULO 2							
MARCA							
VERIFICAR FECHAS	PARTE FRONTAL: SIN DAÑOS A LA INSPECCION OCULAR						
MODELO							
1991 4 / 4X2 FM DIESEL 1.6							
CLASE VEHICULO	LATERAL DERECHO: CARROCERIA MEDIA CON RAYADURAS Y FUNDAMENTOS EN SU TETRAPOSTERIOR						
SEÑALES							
RAMA							
10071004							
SERVICIO	PARTE POSTERIOR: SIN DAÑOS A LA INSPECCION OCULAR						
SIN DATOS							
TIPO DE VEHICULO	LATERAL IZQUIERDA: SIN DAÑOS A LA INSPECCION OCULAR						
SIN DATOS							
NO PASAJEROS							
SIN DATOS							
AÑO FABRICACION	TECHO: SIN DAÑOS A LA INSPECCION OCULAR						
2018							
COLOR	ZONA INTERIOR: SIN DAÑOS A LA INSPECCION OCULAR						
BLANCO/GRIS							
N. DE DISCO	OBSERVACIONES: MAS DAÑOS POR VERIFICAR						
PROPIETARIO DEL VEHICULO:	SIN DATOS						
COOPERATIVA	NO. DE CEDULA/PASAPORTE: SIN DATOS						
	DIRECCION: SIN DATOS						
SENTIDO DE CIRCULACION: SENTIDO NORTE - SUR SOBRE LA CALLE E28							
CARRIL: BI-DIRECCIONAL							
VEHICULO RETENIDO: SI	VEHICULO TRASLADADO A: AL PRIV. SAN GUAYAS						
NUMERO DE HOJA DE INGRESO: 004 827	POR WINCHA - PLACA: KILC 26 / PDR-9707						
CALZADA 1							
NOMBRE DE LA VIA	E28						
ESTADO DE LA VIA	TIPO DE CALZADA	CONDICION	COMPOSICION	SENTIDO DE LA VIA			
BUENA	CALLE	SECA	ADOQUIN	BI-DIRECCIONAL			
SEÑALIZACION DE LA VIA: HORIZONTALES - VERTICALES			OBSERVACIONES: LINEAS DIVISORIAS DE CARRIL CRUCE PERMANENTE SIN ZONA ESCOLAR				
CALZADA 2							
NOMBRE DE LA VIA	S27						
ESTADO DE LA VIA	TIPO DE CALZADA	CONDICION	COMPOSICION	SENTIDO DE LA VIA			
BUENA	CALLE	SECA	ADOQUIN	BI-DIRECCIONAL			
SEÑALIZACION DE LA VIA: HORIZONTALES - VERTICALES			OBSERVACIONES: LINEAS DIVISORIAS DE CARRIL CRUCE PERMANENTE SIN ZONA ESCOLAR				
TRABAJOS EN LA VIA							
SI	NO	X	OBSERVACIONES	NINGUNO			
CONDICION CLIMATICA:							
CLIMA DESPEJADO							
CROQUIS DEL ACCIDENTE							
CHOQUE LATERAL PERPENDICULAR Y VOLCAMIENTO LATERAL 1/4			CHOQUE LATERAL PERPENDICULAR Y VOLCAMIENTO LATERAL 3/4				
NÓMINA DE HERIDOS Y FALLECIDOS							
APELLIDOS Y NOMBRES	VEHICULO	ESTADO	EDAD	N° CEDULA	DIRECCION	ACTOR	TRASLADADO A
ATENCION A EMPRESA DIEGO FRANCISCO	IX-264X	HERIDO INGRESADO EN CASA DE SALUD	38 AÑOS	1719818940	CALLES E28 Y S27	CONDUCTOR	AL PDR NICOLAS GONZALEZ AL CALZADA 1 - 10071004 PASAJEROS ADJUNTO CALZADA 1 EN CENIT PDR-9707 - INGRESADO
OBSERVACIONES EN CASAS DE SALUD: LA CASA DE SALUD SE DEMORA EN ENTREGAR EL CERTIFICADO DE INGRESO APROXIMADAMENTE 1 HORA							
ENTREVISTA A TESTIGOS 1							
APELLIDOS Y NOMBRES	EDAD	SEXO	N° CEDULA	TELÉFONO	LUGAR DE TRABAJO		
FERNANDA CLAUDER WILSON BARRIDO	38 AÑOS	MASCULINO	1719580135	098495603	EMPLEADO PRIVADO		
CIUDAD: QUITO DIRECCION DOMICILIARIA: LOS LAURELES VALLERHERMOSO DE GUAYAS							
ENTREVISTA: EL TESTIGO MENCIONA QUE VENIA DE LA PARTE NORTE, VENIA CAMBIANDO CUANDO VIÓ QUE EL BUS PARÓ Y VENIA PASO POR ENCIMA A LA CARRIL DIVISION EN MOVTO. VENIA MEDIO DESCUIDADO Y SE PEGÓ CON LA PARTE POSTERIOR DEL BUS DE AN EL SENOR DEL BUS SE ESTABAN MANO ABANDONAR SE PEGÓ A LA VENTANA DEL BUS DE LA FOTO VENIA D STRAIDO CON ALGO EN LA MANO							



SIAT			
ACTO DE F.A. APLICAR:	NO	OBSERVACIONES: SIAT 3 AL MANDO DEL CBOP SUAREZ INDICA QUE NO AVANZA	
RELATO DETALLADO DE HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS (AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO)			
<p>EL DÍA DOMINGO 23 DE ENERO DEL 2022 EN LA ZONA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL SECTOR DE LA PLATAFORMA GOBIERNAL APROXIMADAMENTE A LAS 12:10 POR PEDIDO DEL ECU 911 SE IDENTIFICÓ UNA VOVEIDAD EN LAS CALLES E28 Y S97 AL LLEGAR AL LUGAR VERIFICADO QUE SE TRATABA DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO APARENTMENTE ENTRE UN VEHICULO TIPO LATERAL PERPENDICULAR Y VOLCAMIENTO LATERAL YA QUE SE HUBO CONTACTO CON EL SEÑOR CHILUSA LOBATO FREDDY ANDRÉS CON C.I. 0504178359 LICENCIA DE CONDUCIR TIPO F CON 30 PUNTOS VIGENTE HASTA 17/9/2024 QUIEN SE IDENTIFICA COMO CONDUCTOR DEL VEHICULO DE RAMV U02193047 MARCA MERCEDES BENZ CLASE OMNIBUS COLOR BLANCOVERDE TIPO QUE APARENTMENTE CIRCULABA POR LA CALLE E28 SENTIDO NORTE - SUR POR EL CARRIL DERECHO EN DONDE SE IMPACTA CON LA MOTOCICLETA DE MARCA YAMAHA 264X MARCA GALARDI TIPO PASEO COLOR PLOMO SERVICIO PARTICULAR DE LA QUE SE IDENTIFICA COMO SU CONDUCTOR EL SEÑOR ANDOCILLA ESPINOSA DIEGO FRANCISCO CON C.I. 17-888840 LICENCIA DE CONDUCIR TIPO B CON 28 PUNTOS VIGENTE HASTA 17/9/2024 LA CUAL APARENTMENTE CIRCULABA POR LA CALLE S97 EN SENTIDO OCCIDENTE - ORIENTE EN EL CARRIL DERECHO</p> <p>EL MOMENTO DE MENCIONADA YA SE ENCONTRABA EN EL LUGAR PERSONAL DE SALUD ALFA ESS CHIMBACALLE A CARGO DEL PARAMEDICO JOSUE CALOÑA QUIEN LE BRINDO LOS PRIMEROS AUXILIOS AL SEÑOR ANDOCILLA ESPINOSA DIEGO FRANCISCO CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA DE PLACAS IX-264X1 Y POSTERIOR LO TRASLADA HASTA LA CLINICA OTOCOLLADO DONDE PERMANECE INGRESADO</p> <p>SE LE INFORMO QUE SOLICITE COLABORACION DE PERSONAL DE ALCOHOLADORES ARRIBANDO AL LUGAR LIMA 10 ACT0565 AYALA RODRIGUEZ WILLIAM ROBERTO QUIEN LE REALIZA LA PRUEBA DE ALCOHOLTEST NO 1904 AL SEÑOR ANDOCILLA ESPINOSA DIEGO FRANCISCO EL MISMO QUE ACCEDER LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A REALIZAR LA PRUEBA DE ALCOHOLTEST DANDO COMO RESULTADO 0 G/L (NEGATIVO) Y AL SEÑOR CHILUSA LOBATO FREDDY ANDRÉS LE REALIZA LA PRUEBA DE ALCOHOLTEST NO 1805 EL MISMO QUE ACCEDER LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A REALIZAR LA PRUEBA DE ALCOHOLTEST DANDO COMO RESULTADO 0 G/L (NEGATIVO) EL SEÑOR CHILUSA LOBATO FREDDY ANDRÉS SE LE LEEN DE FORMA CLARA SUS DERECHOS ESTIPULADOS EN EL ART. 77 NUMERAL 3 Y 4 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN VIGENCIA Y ES TRASLADADO EN EL MOVIL 2833 DE PLACAS PMA-3195 AL MANDO DEL ACT0548 TUTALCHA EDWIN HASTA EL SUBCENTRO DE TRÁNSITO DE GUAYAS PARA REALIZARLE LA RESPECTIVA VALORACION MEDICA Y POSTERIOR AL COMPLEJO JUDICIAL QUITUMBE ZONA DE ASISTENCIA TEMPORAL HASTA PODERLE A ORDENES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE</p> <p>SE MENCIONAR QUE SE SOLICITA AL ECU 911 COLABORACION DE PERSONAL DE SIAT EN DONDE INDICA SIAT 3 AL MANDO DEL PROP. SUAREZ QUE NO ACUDE AL LUGAR DEBIDO A QUE LA PERSONA HERIDA NO PRESENTA RIESGO VITAL Y QUE SE TOMA EL PROCEDIMIENTO NORMAL</p> <p>AL MOMENTO DE MENCIONADA LOS VEHICULOS NO SE ENCONTRABAN EN LA POSICION FINAL DEL ACCIDENTE EL VEHICULO DE RAMV U02193047 SE ENCONTRABA ESTACIONADO SOBRE LA CALLE E28 EN SENTIDO NORTE - SUR EN EL CARRIL DERECHO APROXIMADAMENTE 15 METROS DEL PUNTO DE IMPACTO Y LA MOTOCICLETA DE PLACAS IX-264X SE ENCONTRABA VOLCADA LATERALMENTE EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES E28 Y S97 EN SENTIDO OCCIDENTE - ORIENTE EN EL CARRIL DERECHO EN EL PUNTO DE IMPACTO LA PERSONA HERIDA SE ENCONTRABA SIENDO VALORADA POR PERSONAL DE SALUD</p> <p>FINALMENTE EL VEHICULO Y LA MOTOCICLETA FUERON INGRESADOS EN EL PRIV. LAS CLADRAS 2 CON HOJAS NO. 0087697 Y 0087698</p>			
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA			
SE ADJUNTA A LA PRESENTE: 2 IMPRESOS DE LA ANT. LICENCIA; 2 LICENCIAS DE CONDUCIR ORIGINALES, 1 MATRÍCULA ORIGINAL, 1 FACTURA DEL BUS, 2 PRUEBAS DE ALCOHOLTEST, 1 CERTIFICADO MEDICO DE INGRESO, 1 HOJA DE LECTURA DE DERECHOS AMI, 1 VALORACION MEDICA, 2 HOJAS DE INGRESO AL PRIV. LAS CLADRAS 2			
EVIDENCIAS RECOGIDAS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS (CADENA DE CUSTODIA)			
NO REGISTRA			
DAÑOS MATERIALES VISIBLES A LA PROPIEDAD PUBLICA Y/O PRIVADA			
NO REGISTRA			
OBSERVACIONES ADICIONALES			
SE LE LEYÓ CONCIERTE AL SEÑOR APREHENDIDO (S) EN FORMA CLARA SUS DERECHOS ESTIPULADOS EN EL ART. 77 NUMERAL 3 Y 4 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN VIGENCIA <p>SE LE LEYÓ CONCIERTE EN CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL A SEGUIR</p>			
LUGAR DE LOS HECHOS (FOTOGRAFÍAS)			
AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO - AUTOR DEL PARTE		DIGITADO POR:	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRES:	RODRIGUEZ MORALES MARCO ALEXANDER	NOMBRES:	CÁRDENAS JOHANA
JEFATURA:	QUITUMBE	JEFATURA:	COMPLEJO JUDICIAL QUITUMBE
CÓDIGO DEL A.C.T.:	ACT0246	CÓDIGO DEL A.C.T.:	ACT0249
C.C.:	1723445613	FONO:	0983721690
C.C.:		C.C.:	1717420572
E-MAIL:	alexander12310@hotmail.com	HORA DE INICIO:	19:35
FECHA:	23/1/2022	HORA DE FIN:	21:30

