

FICHA TÉCNICA DE ACCIDENTES GEOGRÁFICOS PARA USO INTERNO DEL DMQ



Escala: 1:1.000

Simbología			
ACCIDENTES GEO TIPO	— DEPRESION ABIERTA	— QUEBRADA RELLENA	— TALUD NATURAL
	— DEPRESION RELLENA	— RIBERA DE RIO	— PREDIO
	— CUERPOS DE AGUA	— TALUD ARTIFICIAL	— CATASTRO

DATOS TÉCNICOS		
	ANGULO DE INCLINACIÓN / PENDIENTE	OBSERVACIÓN
Quebrada (BQ)		
Abierta	65 (SESENTA Y CINCO)	
Rellena	-	
Talud (T)		
Natural	-	
Artificial	-	
Depresión (D)		
Abierta	-	
Rellena	-	
Ribera de Río		
Ribera de Río	-	
Cuerpo de Agua		
Laguna		
Embalse		
Cuenca Hidrográfica		
Acuíferos		
Otros		

INFORMACIÓN CATASTRAL DEL PREDIO	
PROPIETARIO	
C.C./R.U.C.:	1760003410001
Nombre:	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

INSUMOS TÉCNICOS
RESTITUCION FOTOGRAMETRICA 1:1000- 2010
PROYECTO 2014 RESTITUCION BORDES DE QUEBRADA
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO (2020)
ORTOFOTOMOSAICO - ESCALA 1:1.000

DATOS TÉCNICOS DEL LOTE	
Número de predio	776054
Geo clave:	
Clave catastral anterior:	1022406018
En derechos y acciones:	NO
Área de lote (escritura):	
Área de lote (levantamiento):	
ETAM (SU) - Según Ord. 269:	
Área bruta de construcción total:	
Frente del lote:	
Administración zonal:	TUMBACO
Parroquia:	TUMBACO
Barrio /Sector:	TOLA GRANDE

GOOGLE EARTH
Aviso Importante:
<small>ESTA UNIDAD NO ES RESPONSABLE DE LA REGULARIZACIÓN DEL ÁREA DE TERRENO CON RESPECTO A LA ORDENANZA 126. ACTUALIZAR EN GRÁFICO EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE</small>

OBSERVACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> La información de accidentes geográficos ha sido generada de acuerdo a los datos que reposan en las bases de catastro. Este Informe no certifica, ni reconoce legalidad, ni legitimidad de medidas, linderos, cabidas o superficies; tampoco quita ni da derechos sobre la propiedad del inmueble. Si usted tiene alguna observación con respecto al accidente geográfico por favor solicitar revisión adjuntando los requisitos que se encuentran en el formulario de actualización catastral. Este Informe será válido hasta que el accidente geográfico sea modificado por causa natural o antrópica.
<ul style="list-style-type: none"> El presente informe de accidentes geográficos se emite basado en lotes SIREC-Q de fecha 01/11/202 Ficha técnica de uso exclusivo de las entidades del DMQ.
GADDMQ-STHV-DMC-UCE-2021-0263-M
Elaborado por: _____ Revisado y aprobado por: _____

Informe Técnico para proceder según Ordenanza No. 001 que contiene el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, Sub Parágrafo I, en su Artículo IV.1.116 "Áreas de protección de taludes", Artículo IV.1.117 "Áreas de protección de quebradas"; Sub Parágrafo II Artículo IV.1.118.- Áreas de protección de los cuerpos de agua, ríos, lagunas, embalses y cuencas hidrográficas, sancionada el 29 de marzo del 2019, en el Libro IV: Del Eje Territorial, Libro IV.1: Del Uso de Suelo.

UNIDAD SOLICITANTE:	UCE
----------------------------	-----