

Memorando Nro. GADDMQ-IMP-DEPP-2020-0194-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2020

PARA: Sr. Dr. Miguel Angel Teran Arguello
Director Jurídico

ASUNTO: Informe de gastos efectuados por el IMP en el CHQ, para solventar afectaciones producto de las protestas sociales del octubre 2019

En atención a su Memorando Nro. GADDMQ-IMP-JUR-2020-0217-M de 20 de febrero 2020, con el que solicita “se sirva remitir el respectivo informe en el que evidencie el monto al cual ascendieron los daños a bienes en el Distrito Metropolitano de Quito como consecuencia de las protestas sociales que se desarrollaron en la ciudad, durante octubre de 2019”. Al respecto me permito indicar que las intervenciones se realizaron en el ámbito de nuestras competencias para lo cual se adjunta el informe IMP-DEPP-2020-035 de 21 de febrero 2020.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Franklin Rodrigo Cardenas Mosquera
DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS PATRIMONIALES

Referencias:
- GADDMQ-IMP-JUR-2020-0217-M

Anexos:
- Informe IMP-DEPP-2020-035

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Wilfrido Manuel Castro Yunapanta	wmcy	IMP-DEPP	2020-02-21	
Aprobado por: Franklin Rodrigo Cardenas Mosquera	frcm	IMP-DEPP	2020-02-21	

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CÓDIGO:
	GASTOS EFECTUADOS POR EL IMP EN EL CHQ, PARA SOLVENTAR AFECTACIONES PRODUCTO DE LAS PROTESTAS SOCIALES DEL OCTUBRE 2019	IMP-DEPP-2020-035

En atención al Memorando Nro. GADDMQ-IMP-JUR-2020-0217-M de 20 de febrero 2020, con el que solicita “se sirva remitir el respectivo informe en el que evidencie el monto al cual ascendieron los daños a bienes en el Distrito Metropolitano de Quito como consecuencia de las protestas sociales que se desarrollaron en la ciudad, durante octubre de 2019”. Al respecto me permito informar sobre las acciones efectuadas por el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) en el Centro Histórico de Quito (CHQ) para mitigar las afectaciones de los eventos en asunto.

Actos de vandalismo en la infraestructura y bienes públicos y privados del Centro Histórico

Este fenómeno social, similar a otras manifestaciones que se dieron en el mundo, se advirtió como una nueva amenaza que puede impactar en los valores identificados como patrimonio mundial del CHQ. Las manifestaciones sociales y políticas realizadas en las dos primeras semanas de octubre de 2019 en aplicación de los derechos constitucionales de la libertad de expresión y de uso del espacio público, entre otros espacios de representación simbólica del poder, acontecieron en el CHQ. La protesta derivó en determinados actos de vandalismo tal como puede observarse en las imágenes que se adjuntan. Sin embargo, el núcleo del CHQ estuvo siempre resguardado, por lo que las afectaciones se realizaron sobre todo en el área de amortiguamiento.



Imagen 1. Desprendimiento de adoquín de gres para uso como proyectil
Fuente: Cuenta Twitter del IMP, 4 oct



Imagen 2. Desprendimiento de revoque para uso como proyectil (Calles García Moreno y Esmeraldas)
Fuente:

<https://www.elcomercio.com/actualidad/quito-destruccion-centro-historico-paro.html>

Elaborado por Arq. Wilfrido Castro, Técnico DEPP	Revisado por: Arq. Franklin Cardenas, DIRECTOR DEPP	Fecha: 21/02/2020	Página 1 de 8
---	--	----------------------	---------------

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CÓDIGO:
	GASTOS EFECTUADOS POR EL IMP EN EL CHQ, PARA SOLVENTAR AFECTACIONES PRODUCTO DE LAS PROTESTAS SOCIALES DEL OCTUBRE 2019	IMP-DEPP-2020-035



Imagen 3. Desprendimiento de adoquín de gres para uso como proyectil (Calle Montúfar)

Fuente: <https://www.elcomercio.com/actualidad/quito-destruccion-centro-historico-paro.html>



Imagen 4. Quema de llantas y acumulación de escombros (Calle Guayaquil)

Fuente: <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/1-quito-perdidas-destruccion-paro-4-de-oct-2019>



Imagen 5. Quema de llantas y mobiliario urbano

Fuente: <https://www.expreso.ec/actualidad/ecuador-quito-detenido-cifra-paro-nacional-protestas-violencia-ministerio-de-gobierno-EM3187226>



Imagen 6. Desprendimiento de piedra y revestimientos de piso

Fuente: <https://www.diarioque.ec/comunidad/se-buscara-a-los-responsables-de-los-danos-en-el-centro-historico-de-quito/>

El IMP, con la STHV, la Administración Municipal Zona Centro, inmediatamente al levantamiento de la protesta, efectuó un registro de las afectaciones acaecidas, con su ubicación espacial, respectivo detalle del tipo y cuantificación. Como se observa, las principales afectaciones están referidas al desprendimiento de adoquines de gres y ladrillo en aceras, adoquines de piedra en calzadas y sobre todo, realización de grafitis en fachadas. Todo ello, mínimamente en el área de primer orden y mayores afectaciones en la de amortiguamiento. Cabe recalcar que en su gran mayoría son lesiones que pueden ser fácilmente reparadas y que no han afectado la materialidad más relevante del CHQ.

Pasado dicho evento, la sociedad civil y las autoridades locales y nacionales convocaron a la recuperación de las afectaciones sufridas y la respuesta ciudadana fue positiva, logrando, a través de donaciones de materiales y de contribución de mano de obra gratuita, realizar lo que culturalmente en el mundo andino se lo concibe como una “minga” o la colaboración

Elaborado por	Revisado por:	Fecha:	Página 2 de 8
Arq. Wilfrido Castro, Técnico DEPP	Arq. Franklin Cardenas, DIRECTOR DEPP	21/02/2020	

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CÓDIGO: IMP-DEPP-2020-035
	GASTOS EFECTUADOS POR EL IMP EN EL CHQ, PARA SOLVENTAR AFECTACIONES PRODUCTO DE LAS PROTESTAS SOCIALES DEL OCTUBRE 2019	

solidaria a la realización de un objetivo social. Esta tarea ha sido debidamente liderada y complementada por el Gestor de Sitio.



LA JUNTA CÍVICA DE QUITO

En el marco de los compromisos adquiridos el pasado 9 de octubre de 2019 convoca a los quiteños a:

La minga ciudadana para limpiar el Centro Histórico, que se realizará el domingo 13 de octubre de 2019, desde las 08:00. El punto de concentración será en la Plaza de Independencia (Chile y García Moreno).

- Quienes se sumen a esta iniciativa deberán llevar escobas, fundas de basura, palas y espátulas.
- Las empresas que se sumen a esta minga podrán colaborar con removedores de grafitis, canecas de pintura blanca.

Hoy es cuando los quiteños demostraremos nuestra responsabilidad con la ciudad y el respeto a nuestro Patrimonio.

Mas info: @JuntaQuito

#YoAmoAQuito

#MingaPorQuito

@JuntaQuito

Imagen 7. Publicación de convocatoria a Minga

Fuente: <http://www.teleamazonas.com/2019/10/junta-civica-llama-a-minga-por-quito/>
<https://www.diarioque.ec/comunidad/junta-civica-desarrollo-la-minga-por-quito-y-por-la-paz/>

Elaborado por Arq. Wilfrido Castro, Técnico DEPP	Revisado por: Arq. Franklin Cardenas, DIRECTOR DEPP	Fecha: 21/02/2020	Página 3 de 8
---	--	----------------------	---------------

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CÓDIGO:
	GASTOS EFECTUADOS POR EL IMP EN EL CHQ, PARA SOLVENTAR AFECTACIONES PRODUCTO DE LAS PROTESTAS SOCIALES DEL OCTUBRE 2019	IMP-DEPP-2020-035



Imagen 8. Participación ciudadana en la Minga de limpieza, reparación y pintura de fachadas (Calle Manabí, junto al Carmen Bajo)

Fuente:

<https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/20/nota/7568183/quitenos-salieron-minga-reparar-danos-capital-20-OCT-de-2019>



Imagen 9. Participación ciudadana en la Minga de limpieza, reparación y pintura de fachadas (Calle Venezuela, junto al Carmen Bajo)

Fuente:

<https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/20/nota/7568183/quitenos-salieron-minga-reparar-danos-capital-20-OCT-de-2019>



Imagen 10. Participación ciudadana en la Minga de limpieza, reparación y pintura de fachadas

Fuente:

<https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/11/nota/7556216/junta-civica-quito-convoca-minga-ciudadana-este-domingo-centro-11-OCT-2019>



Imagen 11. Participación ciudadana en la Minga de limpieza, reparación y pintura de fachadas.

Fuente:

<http://www.teleamazonas.com/2019/10/minga-de-limpieza-por-el-centro-historico-de-la-capital/>

Como conclusión de este evento, se observó que después de las manifestaciones se pusieron en marcha las actividades reactivas identificadas del Plan de Gestión de Riesgos para el CHQ. La recomendación apunta a la pertinencia de que el Plan sea implementado a mayor profundidad, articulado con los entes responsables de seguridad y difundidos entre la comunidad para su empoderamiento y aplicación preventiva, no solamente reactiva. En la Imagen 12. Porcentaje de afectaciones en el CHQ, según levantamiento realizado por el IMP en forma inmediatamente posterior a los eventos, resulta evidente que el mayor problema fue la realización de grafitis en fachadas, con un 63%; el siguiente problema, con una incidencia muchísimo más baja, resultó ser el de rotura o desaparición del adoquín en aceras, con un 6%, seguida, con un 4%, por afecciones en guardavías. Es decir, se trata de deterioros fácilmente reparables, en un tiempo prudencialmente corto.

Elaborado por Arq. Wilfrido Castro, Técnico DEPP	Revisado por: Arq. Franklin Cardenas, DIRECTOR DEPP	Fecha: 21/02/2020	Página 4 de 8
---	--	----------------------	---------------

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CÓDIGO:
	GASTOS EFECTUADOS POR EL IMP EN EL CHQ, PARA SOLVENTAR AFECTACIONES PRODUCTO DE LAS PROTESTAS SOCIALES DEL OCTUBRE 2019	IMP-DEPP-2020-035

Tabla 1. Resumen de trabajos ejecutados por mantenimiento preventivo correctivo de la imagen urbana del espacio público del CHQ, después del paro de octubre de 2019

Nro.	Lugar	Valor
1	PINTURA EN PARED	15096.34
2	PINTURA EN METAL	15199.97
3	RETIRO DE GRAFITI EN PIEDRA	8413.22
4	CASA ESMERALDAS Y VENEZUELA	931.86
5	CERRAMIENTO MARÍN	1345.19
Total		USD \$ 40.986,58

Fuente: Dirección de Fiscalización IMP, 2020

Tabla 2. Resumen de trabajos ejecutados por mantenimiento eléctrico y de iluminación del espacio público del CHQ, después del paro de octubre de 2019

Nro.	Lugar	Valor
1	PLAZA DE SAN BLAS	15096.34
2	PLAZA HERMANO MIGUEL	15199.97
4	PLAZA MONTUFAR	8413.22
6	AV. PICHINCHA	4795.8
16	BOULEVARD 24 DE MAYO	1345.19
Total		USD \$ 44.850,52

Fuente: Dirección de Fiscalización IMP, 2020

Tabla 3. Mantenimiento y bacheo en aceras y calzadas en el espacio público del CHQ, después del paro de octubre de 2019

Nro.	Lugar	Valor
CALLE LONGITUDINALES		
1	IMBABURA	605.31
2	CHIMBORAZO	5746.17
3	CUENCA	144.89
4	BENALCÁZAR	9479.61
5	GARCIA MORENO	4930.04
6	VENEZUELA	640.64
7	VARGAS	1186.19
8	GUAYAQUIL	2683.23
9	FLORES	1024.12
10	MONTUFAR	175.71
11	PICHINCHA	493.32
CALLE TRANSVERSALES		
12	LOJA	114.64

Elaborado por Arq. Wilfrido Castro, Técnico DEPP	Revisado por: Arq. Franklin Cardenas, DIRECTOR DEPP	Fecha: 21/02/2020	Página 6 de 8
---	--	----------------------	---------------

	DOCUMENTO: INFORME TÉCNICO	CÓDIGO:
	GASTOS EFECTUADOS POR EL IMP EN EL CHQ, PARA SOLVENTAR AFECTACIONES PRODUCTO DE LAS PROTESTAS SOCIALES DEL OCTUBRE 2019	IMP-DEPP-2020-035

13	ROCAFUERTE	430.25
14	BOLIVAR	108.51
15	SUCRE	439.47
16	MEJÍA	517.47
17	OLMEDO	12.31
18	MANABÍ	14363.04
19	ESMERALDAS	4209.49
20	ORIENTE	1053.48
21	GALÁPAGOS	2886.84
22	CARCHI	1060.68
23	CALDAS	1191
24	MATOVILLE	6725.04
25	SOLANO	18257.3
26	MOCHILAS	2778.53
27	SANTO DOMINGO	3138.16
28	BANCO CENTRAL	500.64
29	PLAZA TEATRO	3001.52
30	LA MARÍN	3781.24
31	CH	427.9
Total		USD \$ 92.106,74

Fuente: Dirección de Fiscalización IMP, 2020

El total de gastos realizados por el IMP para solventar las afectaciones de las protestas sociales de octubre de 2019, asciende a un valor total de USD \$. 177.943,84 (ciento setenta y siete mil novecientos cuarenta y tres dólares norteamericanos con ochenta y cuatro centavos) sin IVA.

TRABAJOS CITADOS

Instituto Metropolitano de Patrimonio. (2019). *Informes de estado de afectaciones después de protestas sociales de octubre 2019*. Inéditos.

Instituto Metropolitano de Patrimonio. (2020). *Informes de pago de planillas varios contratos de mantenimiento del CHQ*. Inéditos.

Elaborado



Wilfrido Castro

Elaborado por: Arq. Wilfrido Castro, Técnico DEPP	Revisado por: Arq. Franklin Cardenas, DIRECTOR DEPP	Fecha: 21/02/2020	Página 7 de 8
--	--	----------------------	---------------

