



Este muro no se encuentra revocado y conserva la piedra volcánica en buen estado aunque tiene manchas de humedad y hongos. Para su recuperación se utilizaran cepillos de acero, agua y jabón neutro.

Se realizará una limpieza de la vegetación, para dejar el material original que es hormigón. Para su recuperación se utilizaran cepillos de acero, agua y jabón neutro.

En el pasamano se restaurarán las partes afectadas (rotas o con trizaduras) y se sustituirán aquellas partes que se han destruido o desprendido. Se mantendrá la forma original y su reparación se hará con los mismos materiales. La restauración se hará con mortero que luego de secarse será pulido con lija para no afectar la textura original. Luego se colocará un sellador y se pintarán de color blanco con pintura elastomérica.

Imagen gradas y pasamanos balastrada



Render propuesta Av 5 de junio




Render intervencion balastrada



Render propuesta Av 5 de junio



Imagen balastrada



PROYECTO ARQUITECTONICO "CENTRO COMERCIAL LA MAGDALENA"		
Ubicación: AV RODRIGO DE CHAVEZ Y CINCO DE JUNIO		
Contiene: - Intervención Balastrada	Fecha: MAYO 2021	Escala: LAS INDICADAS
	Numero de predio: 3497430	Clave catastral anterior: 30403-03-050-000-000-000
Propietario: 	Profesional: ARQ. ESTEBAN CORDERO C.C. 21033214 SNEDECY 107-05-04407	Lámina: 1.09
SELLOS MUNICIPALES:		